

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570065
vom: 07.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002446284
Besichtigt am: 07.05.2026 15:02
Berichts-Nr: 10570065
FIN: WVVZZZCD6RW007013

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570065
vom: 07.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Golf
HSN / TSN:	0603 / CNX
Erstzulassungsdatum:	19.09.2023
Laufleistung:	66.725 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau-Titanschwarz-Silbergrau/ Titanschwarz/Schwarz/Perlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	09.09.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	56.568 km
Restlauf bis Service:	2.400 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570065
vom: 07.05.2026

» Fahrzeugausstattung

"MOVE"	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
"MOVE"	Digitaler Radioempfang DAB+
12-V-Steckdose im Gepäckraum	Diversity-Antenne für FM-Empfang
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsolehinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Doppelton-Signalhorn
3 Kopfstützen hinten	Drehstromgenerator 140 A
4 Ganzjahresreifen 205/55 R 16	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze
4 Leichtmetallräder "Zürich" 7 J x 16	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Elektrische Luftzusatzheizung
6+1 Lautsprecher	Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Elektronische Differenzialsperre XDS
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Abgasnorm EU6 AP	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Entriegelung Hintersitz Standard
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht
App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrprofilwahl
Außen-Sound Standard	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Fernlichtassistent "Light Assist"
Autobahnlicht	Fertigungsablauf Standard
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go"	Frontantrieb
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschedämmend
Batterie 420A (70Ah)	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Innenspiegel automatisch abblendend
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kältemittel R1234yf
Betriebsspannung 12 V	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelement hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Bordwerkzeug	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Car2X	Komfortausstattung
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern	Komfortsitze vorn
Dachhimmel	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Dämpfung hinten, Basis 1	
Dämpfung vorn	
Dekoreinlagen für Sondermodell	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570065
vom: 07.05.2026

Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Speedlimiter (LIM)
Kurzheck	Ohne Spurwechselassistent
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar	Ohne Trennwand
LED-Rückleuchten	Ohne UNECE CS&SU
LED-Scheinwerfer	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Leergewichtsbereich Standard	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Ohne zus.Zierleisten
Linkslenker	Ohne Zusatz-/Standheizung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne zusätzliche Bereifung
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Modul Boden hinten Ausführung 1	Pedale in Edelstahl gebürstet
Motorenstart Standard	Radio
Müdigkeitserkennung	Radschrauben Standard
Multifunktionskamera	Radstand
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Raucherausführung
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Rechtsverkehr
Navigationssystem "Discover Media" inkl."Streaming & Internet"	Regensensor
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Regionscode " ECE " für Radio
Nicht Heissland	Reifenkontrollanzeige
Normal-Lackierung	Rückfahrkamera "Rear View"
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstausslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze	Schalthebelknopf/-Griff in Kunststoff
Ohne 2. Batterie	Scheibenbremsen hinten
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Scheibenbremsen vorn
Ohne Alcohol Interlock	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne alternativ-Antriebssystem	Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
Ohne Aufkleber und Embleme	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Dachreling	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Sitzbezüge für Sondermodell
Ohne Feuerlöscher	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Head-Up Display	Sprachbedienung
Ohne Ladekabel	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Mode3 Ladekabel	Stabilisator hinten
Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen	Stabilisator vorn
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige	Standard-Klimazonen
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570065
vom: 07.05.2026

Steuerung (werksintern)
Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass mit Chromleiste
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Tür und Seitenverkleidung
Türgriffmulden beleuchtet
Typprüfland Deutschland
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vierlenkerachse
Volldach
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder
"VW Connect" und "VW Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570065
vom: 07.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 16 94 V	5,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 16 94 V	5,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 16 94 V	5,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 16 94 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570065
vom: 07.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kotflügel vorne links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570065
vom: 07.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja
Vorschäden feststellbar: Ja
Nachlackierungen vorhanden: Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt: Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 7.324,73
Summe (ohne MwSt.):				€ 7.324,73

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	236,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	185,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	267,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570065
vom: 07.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZCD6RW007013

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570065
vom: 07.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570065
vom: 07.05.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür hinten rechts



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570065
vom: 07.05.2026



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Kotflügel vorne rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Kotflügel vorne links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

