



SKODA

PJ
ABDSGDXX
NFM5FMSDF0104B3B1A1A
FABIA
IP-MQB27ZZ_A0_1005-TMB-1
AT-2Q0_OV_0315_000-TMB-1
08-SKx-715W_PJ_DSGD_FMS_0_A_1_5-000
RL-MQ200_5F_20_001-WWW-1

EV-AW_DGW_M_ALACBA-WWW-1
M1
SKODA AUTO a.s.
tr. Václava Klementa 869
Mladá Boleslav II
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

On the left or right B-pillar,
glued or bonded

In the engine compartment,
right

TM8EE6PJ3P4007648
20.07.2022

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e8*2018/858*00014*03, erteilt am 02.05.2022

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav, 20.07.2022

Signature

Dr.-Ing. Florian Weymar
Leiter Qualitätssicherung

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

0.3. Variante:

0.4. Handelsbezeichnung:

0.5. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.6. Kennung der ATCT Familie:

0.7. Kennung der PEMS-Familie:

0.8. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.9. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

0.10. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.11. Kennung der Verdunstungsprüfungsfamilie:

0.12. Fahrzeugklasse:

0.13. Name und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.10. Fahrzeug - Identifizierungsnummer:
0.11. Produktionsdatum des Fahrzeuges:

Mlada Boleslav, 20.07.2022

Signature

Ing. Milan Haken
Leiter Typprüfung

Interne Herstellerdaten



GJ951195

394

16000

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEEF-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch l/100 km		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [l]	Gas: CNG/LPG [m ³] / [l]	Sonstige [l]
Innerorts						
Außerorts						
Kombiniert						
Gewichtet, kombiniert						

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEEF-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin / Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin / Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch l/100km		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [l]	Gas: CNG/LPG [m ³] / [l]	Sonstige [l]
Niedrig	138			6.1		
Mittel	110			4.9		
Hoch	103			4.5		
Extra hoch	121			5.3		
Kombiniert	115			5.1		
Gewichtet, kombiniert						

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite innerorts [km]:

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (EC_{acc,weighted}) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite (EAER) [km]:

Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) [km]:

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang II, Nummer 5:

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1527#NO.30: A2 max 1509#NO.16.2.: with trailer axle 2+33 kg#NO.35.:#185/65 R15 88H#5.5JX15 ET40#185/70 R14 88H#5.0JX14 ET38:#195/55 R16 91V#6.0JX16 ET45:#215/45 R17 91V#7.0JX17 ET51:#185/65 R15 92V M+5.5JX15 ET40.##

1.	Anzahl der Achsen / Räder:	2	/ 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage):	1	, Achse 1
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:		
3.1.	Automatisierungsgrad des Fahrzeugs:	non-automated	
4.	Radstand (mm):	2552	
4.1.	Achsbstand (mm):	2552	
5.	Länge (mm):	4108	
6.	Breite (mm):	1780	
7.	Höhe (mm):	1463	
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1122	
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1146	
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:		
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	1570	
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	810	/ 800
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	2370	
18.	Technisch zulässige max. Anhängemasse bei Beförderung eines		
18.1.	Deichselanhängers [kg]:		
18.3.	Zentralachsanhängers [kg]:	800	
18.4.	Ungelenkten Anhängers [kg]:	560	
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	50	
20.	Hersteller des Motors:	Volkswagen AG	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DSG	
22.	Arbeitsweise:	Positive ignition / 4 stroke	
23.	Reiner Elektroantrieb:	no	
23.1.	Art des [Elektro]-Hybridfahrzeugs:		
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	3, in Line	
25.	Hubraum [cm³]:	999	
26.	Kraftstoff:	petrol	
26.1.	Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweitstoffmotor:	mono fuel vehicle	
26.2.	Typ des Zweitstoffmotors:		
27.	Höchstleistung:		
27.1.	Höchste Nennleistung [kW bei min ⁻¹] (Verbrennungsmotor):	59,00	bei 6300
27.3.	Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor):		
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):		

28.	Getriebe (Typ):	manual								
	Gang:	1	2	3	4	5	6	7	8	R
28.1.	Übersetzungsverhältnisse:	3,769	1,955	1,212	0,881	0,740				
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes:	4,929	4,929	4,929	4,929	4,929				
28.1.3.	Gesamtübersetzung:									
29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	178								
30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1499 / 1483								
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen:	185/65 R15 88H / 5,5JX15 ET40 / A / C1								
	Achse 1:	185/65 R15 88H / 5,5JX15 ET40 / A / C1								
	Achse 2:	185/65 R15 88H / 5,5JX15 ET40 / A / C1								
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	AB								
38.	Code des Aufbaus:	AB								
40.	Farbe des Fahrzeugs:	grey								
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1								
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz):	5								
42.1.	Sitze nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug:									
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:									
46.	Geräuschpegel									
	Standgeräusch (dB(A)) bei min ⁻¹ :	73,00 bei 3750								
	Fahrgeräusch (dB(A)):	68,00								
47.	Abgasnorm:	EURO 6 AP								
47.1.	Parameter für Emissionsmessung von V _{ind} :									
47.1.1.	Prüfmasse [kg]:	1222								
47.1.2.	Querschnittsfläche [m ²]:									
47.1.3.	Straßenlastkoeffizienten f ₀ [N] / f ₁ [N/(km/h)] / f ₂ [N/(km/h) ²]:									
		f ₀ (47.1.3.0.)	f ₁ (47.1.3.1.)		f ₂ (47.1.3.2.)					
		69,7	0,514		0,02733					
47.2.	Fahrzyklus:	3b								
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:									
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f _{ax}):	no								
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:									
48.	Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AP								
	1.2. Prüfverfahren:	Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]								
										</




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Innenraumlüfter und Klimaanlage funktionieren nur auf Stufe 4



Bild 14 : Innenraumlüfter und Klimaanlage funktionieren nur auf Stufe 4



Bild 15 : Kompletter Fahrzeuglack mit schwarzen eingebrannten Pickeln überzogen



Bild 16 : Kompletter Fahrzeuglack mit schwarzen eingebrannten Pickeln überzogen



Bild 17 : Kompletter Fahrzeuglack mit schwarzen eingebrannten Pickeln überzogen



Bild 18 : Kompletter Fahrzeuglack mit schwarzen eingebrannten Pickeln überzogen



Bild 19 : Kompletter Fahrzeuglack mit schwarzen eingebrannten Pickeln überzogen

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 5031659
Hersteller Škoda
Model Fabia
Variante Active 1.0 MPI
Listenpreis 15.529,40
VIN TMBEE6PJ3P4007648
Erstzulassungsdatum 1.8.2022
Kennzeichen M HU1147

Schadensfälle der int. Belegnummer: 5031659 30.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024107799	25.05.2024	Kühlergrill Motorhaube	5.302,23
2025106762	03.05.2025	Beifahrerseite Seitenschweller Beifahrerseite Tür hinten Beifahrerseite Tür vorne	4.966,32

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
02.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 107 µm bis 333 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Motorhaube 326µm
- Tür vorne rechts 227µm
- Tür hinten rechts 333µm
- Seitenteil hinten rechts 202µm

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	25.08.2022	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	SKODA	Typ / Verkaufsbez.	Fabia 1.0 MPI Active
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBEE6PJ3P4007648
HSN / TSN	8004 / AXO	Schlüssel-Nr.	10461707
Km-Stand abgelesen	56259	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	59	Hubraum (ccm)	999
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5	Felgen	Stahl mit Radzierblende
Farbe (Hersteller)	Graphite Grau Metallic (F7C)	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	185 / 65 R 15 88 H	Kumho / Ecowing ES31	S / O	7 mm
rechts	185 / 65 R 15 88 H	Kumho / Ecowing ES31	S / O	7 mm
2 links	185 / 65 R 15 88 H	Kumho / Ecowing ES31	S / O	7 mm
rechts	185 / 65 R 15 88 H	Kumho / Ecowing ES31	S / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 06 / 2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag, Fahrer- und abschaltbarer Beifahrerairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag: Seitenairbags vorn, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Armaturentafel in Schwarz, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige im Kombiinstrument, Bremsassistent, hydraulisch (HBA), Brillenfach am Dachhimmel, Dachhaltegriffe vier, Dachhimmel in Hellgrau, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Eiskratzer in der Tankklappe, Elektromechanische Servolenkung, Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrlichtassistent, Fensterheber elektrisch vorn, Frontradarassistent inkl. City-Notbremsfunktion, Getriebe: 5-Gang-Getriebe, Getönte Scheiben, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Vorbereitung auf dem Beifahrersitz sowie den äußeren Rücksitzen, Klimaanlage inkl. Geruchs- und Allergenfilter, Kofferraumabdeckung verstaubar sowie herausnehmbar, Kopfstützen (2) vorn, Kraftstofftank 40 l, Kühlergrillrahmen in Chrom, LED Seitenblinker, integriert in Außenspiegel, LED-Hauptscheinwerfer, Lackierung: Uni Energy-Blau, Lenkrad: höhen- und längseinstellbar, Mittelkonsole in Schwarz, Motorschleppmomentregelung (MSR), Multifunktionsanzeige mit Bordcomputer im Kombiinstrument, Multikollisionsbremsassistent (MKB), Müdigkeitserkennung, Polster: Stoff, Radio: Musiksysteem Swing, Radiozubehör: 2 USB-C-Anschlüsse vorn, Radiozubehör: 4 Lautsprecher, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Reifendrucküberwachung, Räder: 15"-Stahlfelgen mit Radzierblenden Calisto, Räder: Reifen-Mobilitäts-Set, SKODA Care Connect, Sicherheitsgurte, Sitze: Fahrersitz höheneinstellbar, Sonnenblenden auf Fahrer- und Beifahrerseite, mit Make-Up-Spiegeln, Speedlimiter, Spurhalteassistent (Lane Assist), Start-/Stopp-Automatik inkl. Bremsenergieerückgewinnung, Warnwestenfach in den Vordertüren, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung und 2 Funk-Klappschlüsseln


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
	Lackierung: Metallic und Perleffekt
	Lackierung: Premium Metallic
WDA	Paket: Kommunikation
PSA	Paket: Simply Clever
PWP	Paket: Winter
7X1	Parksensoren hinten
9WT	Radiozubehör: SmartLink
3NZ	Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt umlegbar
PWA	Sitze: Vordersitze höheneinstellbar

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 10.09.2024 bei Kilometerstand 27.762
bis Wartung verbleiben:	70 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. T-Innenraumlüfter und Klimaanlage funktionieren nur auf Stufe 4, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
2. Kompletter Fahrzeuglack mit schwarzen eingebrannten Pickeln überzogen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 15, 16, 17, 18, 19)
3. Reifenfüllflasche abgelaufen, erneuern

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge,
Gebrauchsspur
Frontscheibe, viele Steinschläge,
Gebrauchsspur