

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **BMW X1 xDrive25e Advantage Steptronic Sports Utility Vehicle 5-türig 1499 ccm 220 PS / 162 KW Elektrisch 6-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -DS 0295E	Fahrgestell-Nummer:	WBA71AB0205V41436
Vertrags-Nummer:	89462081	Erstzulassung:	07.06.2022
Internes KZ:	15052794	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

BMW X1 xDrive25e Advantage Steptronic Sports Utility Vehicle 5-türig 1499 ccm 220 PS / 162 KW Elektrisch 6-Gang Automati

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW X1 xDrive25e Advantage Steptronic Sports Utility Vehicle5-türig 1499 ccm 220 PS / 162 KW Elektrisch 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	162 / 220	Hubraum:	1499
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	43
durchschn. Verbr./100 Km:	1,900	Tankinhalt:	36
Max. Km/h:	193	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,900
Leergewicht (kg):	1820	zul. Gewicht (kg):	2330

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 89462081
Amtliches Kennzeichen: HD -DS 0295E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW X1 xDrive25e Advantage Steptronic Sports Utility Vehicle5-türig 1499 ccm 220 PS / 162 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 89462081
Amtliches Kennzeichen: HD -DS 0295E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW X1 xDrive25e Advantage Steptronic Sports Utility Vehicle5-türig 1499 ccm 220 PS / 162 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



PROTOKOLLNUMMER: 45335876



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 08.05.2026

Gutachten

Betreff	Vorabbesichtigung
Auftrag durch	Allane Mobility Consulting GmbH
Besichtigungsdatum / Ort	05.05.2026 / Deepu Sajan Königsberger Straße 1 88045 Friedrichshafen
Fahrzeug-Identnummer	WBA71AB0205V41436

PROTOKOLLNUMMER: 45335876

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 08.05.2026

Gutachten

Betreff	Vorabbesichtigung
Auftrag durch	Allane Mobility Consulting GmbH
Besichtigungsdatum / Ort	05.05.2026 / Deepu Sajan Königsberger Straße 1 88045 Friedrichshafen
Fahrzeugart	PKW Kombi
Hersteller	BMW
Modell / Verkaufsbezeichnung	X1 xDrive25e
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0005 CYH 00018
Fahrzeug-Identnummer	WBA71AB0205V41436
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung / Letzte Zulassung	07.06.2022 / 07.06.2022
Nächste HU	06/2027
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	45.336 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Schwarz Uni
Antriebsart	Allradantrieb
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl
Hubraum / Leistung	1.499 ccm/ 92 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	3 / EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Leergewicht (kg)	1.820
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.330
Maße (L/B/H)	4447 x 1821 x 1582
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5



PROTOKOLLNUMMER: 45335876



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 08.05.2026

Getriebe	Automatik
Anzahl Gänge	6
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Anzahl Schlüssel	1 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	0 Monat(e)
Durchgeführte Wartungen	06.05.2025 bei 31.901 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/50 R18 99W	Pirelli	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5
#2 225/50 R18 99W	Pirelli	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5

Ersatzrad

Ablauf: 08/2027 Tirefit vorhanden

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Tür hinten links	Tür - Kratzer - auslegen / polieren
3	Seitenwand links	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
4	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair
5	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren
6	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
7	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Inkl. Ölwechsel) - fällig - durchführen

Gebrauchsspuren



PROTOKOLLNUMMER: 45335876



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 08.05.2026

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - Smart Repair

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.



PROTOKOLLNUMMER: 45335876



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 08.05.2026

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem

Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Anlagen: 25 Übersichtsfotos, 18 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 45335876

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 08.05.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 45335876

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 08.05.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: FIN



Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Dokumente




Abbildung 12: Dokumente

PROTOKOLLNUMMER: 45335876



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 08.05.2026



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Montierte Bereifung




Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 45335876



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 08.05.2026



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges




Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 45335876

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 08.05.2026



Abbildung 25: Sonstiges


PROTOKOLLNUMMER: 45335876

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben




Datum: 08.05.2026

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 1: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 2: Tür hinten links: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung 2: Tür hinten links: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung 2: Tür hinten links: Tür - Kratzer - auslegen / polieren




Beschädigung 3: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 45335876

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 08.05.2026



Beschädigung 3: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschad...
- Smart Repair



Beschädigung 4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer
- Smart Repair



Beschädigung 4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer
- Smart Repair



Beschädigung 5: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - instandsetzen
und lackieren




Beschädigung 5: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - instandsetzen
und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45335876



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 08.05.2026



Beschädigung 6: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 6: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Sonstiges: Inspektion/Wartung (Inkl. Ölwechsel) - fällig - durchführen



Beschädigung 7: Sonstiges: Inspektion/Wartung (Inkl. Ölwechsel) - fällig - durchführen



Gebrauchsspur 1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair



Gebrauchsspur 1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair



PROTOCOL NUMBER: 45335876



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 8 May 2026

Expert report

Subject	Vorabbesichtigung
Order from	Allane Mobility Consulting GmbH
Inspection date / location	5 May 2026 / Deepu Sajan Königsberger Straße 1 88045 Friedrichshafen
Vehicle Identification Number	WBA71AB0205V41436



PROTOCOL NUMBER: 45335876



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 8 May 2026

Expert report

Subject	Vorabbesichtigung
Order from	Allane Mobility Consulting GmbH
Inspection date / location	5 May 2026 / Deepu Sajan Königsberger Straße 1 88045 Friedrichshafen
Type of vehicle	Station wagon
Manufacturer	BMW
Model / sales designation	X1 xDrive25e
Manufacturer key numbers / type code numbers	0005 CYH 00018
Vehicle Identification Number	WBA71AB0205V41436
Number of owners	Unknown
First registration / Last registration	7 Jun 2022 / 7 Jun 2022
Next periodical technical inspection	06/2027
Vehicle documents	At the time of the inspection, the vehicle registration certificate Part 1 (registration document) was available, but the vehicle registration certificate Part 2 (title) was not. ZB Part 1 (certificate) not accepted
Vehicle registration number	License plate not accepted
Mileage	45,336 km / Read
Colour / colour code	Black University
Type of drive	All-wheel drive
Fuel type	Hybr.B/E ext.auf
Engine displacement / power	1,499 ccm/ 92 kW
Cylinder / emissions class	3 / EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Empty weight (kg)	1,820
Permitted total weight (kg)	2,330



PROTOCOL NUMBER: 45335876



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 8 May 2026

Dimensions (L/W/H)	4447 x 1821 x 1582
Number of doors / number of seats	5 / 5
Gearbox	Automatic
Number of gears	6
Upholstery / colour	Cloth / Black
Number of keys	1 from 2 Keys available
Maintenance booklet / proof of maintenance	digital proof / complete
Next maintenance in	0 Monat(e)
Performed maintenance	6 May 2025 at 31,901 km in Manufacturer authorized workshop
Test drive	Not performed
Previous damage	None detectable
Repainting	None detectable

Tyre / wheel rim

Axle / Size	Manufacturer	Tyres	Tread pattern [mm]
#1 225/50 R18 99W	Pirelli	Summer tyres on Light alloy	5 / 5
#2 225/50 R18 99W	Pirelli	Summer tyres on Light alloy	5 / 5

Spare wheel

Procedure: Tirefit Available
08/2027

Wheel suitability All axles permissible

Road safety wheels Roadworthy

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Side panel - rear right side	Side panel - dent(s) - Smooth repair work
2	Door - rear left side	Door - Scratch(es) - Cover / polish
3	Side panel - rear left side	Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



PROTOCOL NUMBER: 45335876



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 8 May 2026

No.	Component group	Description
4	Rear bumper	Rear bumper - Scratch(es) - Smart repair
5	Door - rear right side	Door - Scratch(es) - Repair and paint
6	Door - front right side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
7	Misc.	Inspection / maintenance (Inkl. Ölwechsel) - Due - Perform

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Front bumper	Front bumper - Scratch(es) - Smart repair

Notes on expert report

Details of order and scope of evaluation:

An order was placed to perform a vehicle evaluation for the vehicle described.

Vehicle identification:

- The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

- A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.
- No lifting equipment or pit was available for inspecting the vehicle. Therefore, inspection of the vehicle's underside was only possible to a limited extent.

Test drive / test run of engine and power units:

- No test drive/shunting maneuver was carried out during the inspection of the vehicle.
- An engine test run was performed.

Previous damages:

- No apparent prior damage that had been repaired could be found on the vehicle.



PROTOCOL NUMBER: 45335876



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 8 May 2026

Further notes and findings:

- The findings do not include a vehicle inspection as per road traffic regulations [German: StVZO] nor a vehicle inspection as per warranty law [German: Gewährleistungsrecht].
- If damage or defects are discovered only during disassembly/diagnostic work or through expanded knowledge, as well as those caused by concealed defects or fraudulent misrepresentation, immediate notification of the expert is requested.
In this case, the technical expert shall have to promptly re-inspect the vehicle to determine the scope of extra repair work and determine the extra cost involved. Those replacement parts that had caused the re-inspection shall be stored until the technical expert has completed the re-inspection.


Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Attachments: 25 Overview pictures, 18 Pictures of damage

PROTOCOL NUMBER: 45335876



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 8 May 2026

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

PROTOCOL NUMBER: 45335876



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 8 May 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: VIN



Figure 10: VIN



Figure 11: Documents




Figure 12: Documents

PROTOCOL NUMBER: 45335876



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 8 May 2026



Figure 13: Mounted tyres



Figure 14: Mounted tyres




Figure 15: Mounted tyres



Figure 16: Mounted tyres



Figure 17: Misc.





Figure 18: Misc.

PROTOCOL NUMBER: 45335876



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 8 May 2026



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.




Figure 23: Misc.



Figure 24: Misc.

PROTOCOL NUMBER: 45335876



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 8 May 2026



Figure 25: Misc.


PROTOCOL NUMBER: 45335876




For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 8 May 2026

Pictures of damage



Damage 1: Side panel - rear right side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work



Damage 1: Side panel - rear right side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work



Damage 2: Door - rear left side: Door - Scratch(es) - Cover / polish



Damage 2: Door - rear left side: Door - Scratch(es) - Cover / polish



Damage 2: Door - rear left side: Door - Scratch(es) - Cover / polish




Damage 3: Side panel - rear left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair

PROTOCOL NUMBER: 45335876



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 8 May 2026



Damage 3: Side panel - rear left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage 4: Rear bumper: Rear bumper - Scratch(es) - Smart repair



Damage 4: Rear bumper: Rear bumper - Scratch(es) - Smart repair



Damage 4: Rear bumper: Rear bumper - Scratch(es) - Smart repair



Damage 5: Door - rear right side: Door - Scratch(es) - Repair and paint




Damage 5: Door - rear right side: Door - Scratch(es) - Repair and paint

PROTOCOL NUMBER: 45335876



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 8 May 2026




Damage 6: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage...
Repair and paint



Damage 6: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage 7: Misc.: Inspection / maintenance (Inkl. Ölwechsel) - D...
- Perform



Damage 7: Misc.: Inspection / maintenance (Inkl. Ölwechsel) - Due - Perform



Wear and tear 1: Front bumper: Front bumper - Scratch(es) - Smart repair



Wear and tear 1: Front bumper: Front bumper - Scratch(es) - Smart repair