


datos del vehículo			
NIV		Fecha matriculación	01/01/1900
Marca	OPEL	Color	Desconocido
Modelo	Corsa GS 1.2T XHL MT6 S/S 100 CV (74kW) (INC/INC/5P/INC/INC0/0CV)	Matrícula	
Pre-damage	Unknown	Condition of the car	Desconocido
		Pre-damage amount excl. VAT	-
		Cuentakilómetros	26 920 km
		Comentarios	

Detalles de Inspección



Elemento extraíble	
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓
Compresor kit reparar pinchazos	✗

Documento técnico	
Manual de usuario	✓
Llave con mando	✓









Neumáticos




Daños externos

1		Elemento	Compresor kit reparar pinchazos	3		Elemento	Varilla de antena
		Posición	-			Posición	-
		Daños	Falta			Daños	Falta
		Comentarios	-			Comentarios	-
4		Elemento	Llanta de aleación 18'	5		Elemento	Moldura de aleta
		Posición	Delantero Izquierdo			Posición	Delantero Izquierdo
		Daños	Abollado & Impacto			Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-

DEKRA Automotive Solutions

6		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Puerta	Posición	Delantero Izquierdo	Daños	Rayadura	Comentarios	-	7		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Manecilla exterior de puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Manecilla exterior de puerta	Posición	Delantero Izquierdo	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Puerta																				
Posición	Delantero Izquierdo																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Manecilla exterior de puerta																				
Posición	Delantero Izquierdo																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
8		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Moldura de puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Moldura de puerta	Posición	Delantero Izquierdo	Daños	Rayadura	Comentarios	-	9		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Trasero	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Moldura de puerta																				
Posición	Delantero Izquierdo																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Paragolpes																				
Posición	Trasero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
10		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Lámina inferior de parag.</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Lámina inferior de parag.	Posición	Trasero	Daños	Rayadura	Comentarios	-	11		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Llanta de aleación 18'</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Llanta de aleación 18'	Posición	Trasero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Lámina inferior de parag.																				
Posición	Trasero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Llanta de aleación 18'																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
12		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Llanta de aleación 18'</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Llanta de aleación 18'	Posición	Delantero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-	13		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Capó</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Capó	Posición	-	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Llanta de aleación 18'																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Capó																				
Posición	-																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				

Otros Daños

2		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Revisión</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Falta</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Revisión	Posición	-	Daños	Falta	Comentarios	-
Elemento	Revisión									
Posición	-									
Daños	Falta									
Comentarios	-									