


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXEYCF6F5 RG053130	Erstzulassung	17.09.2024	Außenfarbe	Kaolin Weiß
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-SC5515	Laufleistung	40 272 km
Modell	MOVANO C CARGO L3H2 2.2 DIESEL S/S 103KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz 53909 CAT Zülpich




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Bedienungsanleitung Radio	✓
Antenne	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
-----------	---

Reifen



Continental 225/70/15 R Ganzjahresreifen 6.0 mm












Continental 225/70/15 R Ganzjahresreifen 6.0 mm

Continental 225/70/15 R Ganzjahresreifen 7.0 mm



Continental 225/70/15 R Ganzjahresreifen 7.0 mm

Außenschäden

<p>1</p> 	Bauteil	Stoßfänger	<p>2</p> 	Bauteil	Motorhaube
	Position	Vorne rechts		Position	-
	Beschreibung	Ersetzen		Beschreibung	Gebrauchsspur 2
	Anmerkungen	-		Anmerkungen	-

3		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Windschutzscheibe</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Windschutzscheibe	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-	4		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Türeinstieg</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Türeinstieg	Position	Vorne links	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Windschutzscheibe																				
Position	-																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Türeinstieg																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
5		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Seitenwand unterhalb</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Seitenwand unterhalb	Position	Hinten links	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-	6		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Heckblech</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Heckblech	Position	-	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Seitenwand unterhalb																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Heckblech																				
Position	-																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
7		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Radhausverkleidung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Fehlende Elemente</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Radhausverkleidung	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Fehlende Elemente	Anmerkungen	-	8		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Dachholm</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Dachholm	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Radhausverkleidung																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Fehlende Elemente																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Dachholm																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Säule</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Säule	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-	10		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Seitenwand unterhalb</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Seitenwand unterhalb	Position	Rechts	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Säule																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Seitenwand unterhalb																				
Position	Rechts																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
11		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Schweller</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Seitlich rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Schweller	Position	Seitlich rechts	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-	12		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Seitlich rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür	Position	Seitlich rechts	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Schweller																				
Position	Seitlich rechts																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Tür																				
Position	Seitlich rechts																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
13		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kofferraum/Laderaum</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kofferraum/Laderaum	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-											
Bauteil	Kofferraum/Laderaum																				
Position	-																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				

Innenschäden

14		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Bordmappe komplett</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Bordmappe komplett	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-			
Bauteil	Bordmappe komplett												
Position	-												
Beschreibung	Gebrauchsspur 2												
Anmerkungen	-												
16		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Innenverkleidung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Innenverkleidung	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-			
Bauteil	Innenverkleidung												
Position	Hinten rechts												
Beschreibung	Gebrauchsspur 2												
Anmerkungen	-												

Sonstiges
15


Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-

Anmerkungen

Fahrzeug nass

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	2.385,79€
---------------------	------------------