

49. CO₂ emissions/fuel consumption/electric energy consumption:
1. All power trains except pure electric vehicles (if applicable):

NEDC values	CO ₂ emissions			Fuel consumption [l/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m ³]	Others [L]
Urban conditions	----	----	----	----	----	----
Extra-urban conditions	----	----	----	----	----	----
Combined	----	----	----	----	----	----
Weighted, combined	43	----	----	1.9	----	----

Deviation factor (if applicable):

Verification factor (if applicable):

2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption (weighted, combined): [Wh/km]

Electric range: [km]

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

3.1. General code of the eco-innovation(s):

3.2. Total CO₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.1. NEDC savings (if applicable)

Diesel / Petrol

LPG / NG [g/km]

Others [g/km]

3.2.2. WLTP savings (if applicable)

Diesel / Petrol

LPG / NG [g/km]

Others [g/km]

4. All power trains, except pure electric vehicles (if applicable)

WLTP values	CO ₂ emissions			Fuel consumption: [l/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m ³]	Others [L]
Low	184	----	----	8.2	----	----
Medium	127	----	----	5.6	----	----
High	128	----	----	5.6	----	----
Extra High	154	----	----	6.8	----	----
Combined	----	----	----	----	----	----
Weighted, combined	33	----	----	1.5	----	----

5.1. Pure electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption

[Wh/km]:

Electric range [km]:

Electric range city [km]:

For special purpose vehicles:

Designation in accordance with Annex II, Section 5:

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2: +95 kg##NO

35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49: ##245/40 R19 94W#8,0JX19 ET40

##245/40 R19 98Y#8,0JX19 ET40,##225/50 R18 95W M+S#8,0JX18 ET40,##245/45 R18 96

W M+S#8,0JX18 ET40,##

EC Certificate of Conformity

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1. Make (Trade name of manufacturer):

0.2. Type:

Variant:

Version:

Commercial name:

Interpolation family's identifier:

0.2.3.1. ATCT family's identifier:

0.2.3.2. PEMS family's identifier:

0.2.3.3. Roadload family's identifier:

0.2.3.4. Roadload matrix family's identifier (if applicable):

0.2.3.5. Periodic regeneration family's identifier:

0.2.3.6. Evaporative test family's identifier:

0.2.3.7. Vehicle category:

0.4. Company name and address of manufacturer:

0.5.

CUPRA

KM

CXDEAX0

FD6HFD6DD0014B1CBA

FORMENTOR VZ E-HYBRID

IP-MQB37WZ_B0_0910-VSS-1

AT-500_0V_0256_000-VSS-1

09-VSS-715W_KM_DGEA_FD6_B_H-000

RL-DQ400E6F_19_001-WVW-1

PR-VW_00220_00_000-WVW-1

EV-GY_APW_D_APAFAB-WAU-1

M1

SEAT, S.A.

Autovia A-2, Km. 585

ES-08760 Martorell

On the right A-pillar,

glued or bonded

In the engine compartment,

right

VSSZZZKM3PR001214

2022-08-11

Vehicle identification number:

Date of manufacture of the vehicle:

0.10.

0.11.

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*4008*13 issued on 2022-05-27 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2022-08-11

Martorell, 2022-08-11

Daniel Cortina Munuera

Director Quality Assurance

Internal Manufacturer Data

Robin Christoph Bräutigam

Head of Technical Conformity

VSSZZZKM3PR001214



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 14 : Tirefit Füllmittel, abgelaufen

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
29.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 70 µm bis 120 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die Ausstattung wurde über die Hersteller (VIN-Abfrage) ermittelt, die Angaben zur Fahrzeugausstattung haben keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA-Standard vorliegen.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	16.09.2022	Hersteller	CUPRA
Marke	CUPRA	Typ / Verkaufsbez.	Formentor VZ 1.4 e-Hybrid
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKM3PR001214	HSN / TSN	7593 / ARH
Schlüssel-Nr.	40640070	Km-Stand abgelesen	32254
Nächste HU §29 StVZO	09 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.
Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1395	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	DSG /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau / Matt	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	5 mm
rechts	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	5 mm
2 links	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	6 mm
rechts	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.05.2026			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Ablagefach in den Türen, Airbag: Airbags (7), Akustischer Fußgängerwarner (AVAS), Automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h (DSG), Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, Bremslicht, drittes, CUPRA Drive Profile, Climatronic mit 3-Zonen-Temperaturregelung, Connectivity Box im Ablagefach der Mittelkonsole inkl. Wireless Charger, Dachhimmel in Schwarz, Dachreling in Glossy Black, Differenzialsperre, elektronisch (XDS) für Vorderachse, Doppeltonsignalhorn, Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte, vorne und hinten, Einparkhilfe - ultraschall, hinten, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrwerk: Adaptive Fahrwerksregelung DCC, Fensterheber elektrisch, mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion, Fernentriegelung zum Umklappen der Rücksitzbanklehne im Kofferraum, Fernlichtassistent, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG), Handschuhfach, beleuchtet, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibewischer, Kessy Advanced und Keyless GO, Kopfstützen, 2 vorn, 3 hinten, Lackierung: Uni, Ladekabel Mode 2 für Haushaltssteckdosen, Leisten an den Seitenfenstern (außen) in Glossy Black, Lenkrad: CUPRA Sportmultifunktionslenkrad, Lenkrad: Lenkrad beheizbar, Leseleuchten vorne und hinten, Mittelarmlehne hinten mit Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne vorne, Müdigkeitserkennung, Navigation: Navigationssystem 12", Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Paket: Fahrassistent-Paket L für Navigationssystem, Paket: Licht- und Sicht, Paket: Voll-LED-Paket, Parklenkassistent, PreCrash Assist, Radio: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: 7 Lautsprecher, Radiozubehör: Bluetooth-Schnittstelle, Radiozubehör: CUPRA CONNECT, Radiozubehör: USB-C-Schnittstelle 2 vorne / 2 hinten (Ladefunktion), Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetallräder "Exclusive I" in Schwarz/Silber, glanzgedreht, Räder: Tyre fit, Rückfahrkamera, Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt, Servotronic, Sitze: Beifahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: CUPRA Sportschalensitze vorne in "Sharp Textil", Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, in der 2. Sitzreihe links und rechts, Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Smart Ambient Light, Sonnenblende auf Fahrer und Beifahrerseite mit Make-up Spiegel und Beleuchtung, Spurhalteassistent, Steckdose: 12-V-Steckdose vorne, 230-V-Steckdose im Kofferraum, Türeinstiegsleisten beleuchtet, vorne, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, Verzurrösen im Gepäckraum, Virtual Cockpit, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
 letzte Wartung: am 23.06.2026 bei Kilometerstand 32.226
 bis Wartung verbleiben: 15.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Tirefit Füllmittel, abgelaufen, erneuern (Bild 14)