



Zustandsbericht

Protokollnummer: 45681529
Auftrags-Nr / Referenz: 26435831
Besichtigungsdatum: 13.05.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Renault Master Blue dCi 135 L1H1 VA Basis		
Kennzeichen	ME-MS 266	Fahrgestellnummer	VF1MA000171174581
Erstzulassung	24.11.2023	Laufleistung (abgelesen)	23.902 km
HSN/TSN	3333 / BCZ 02850	Kraftstoffart / Zylinder	Diesel / 4
Fahrzeugart	Transporter	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 III...	Getriebe / Anzahl Gänge	Manuell
Farbe	Weiß Uni	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	100 kW / 2.299 ccm	Nächste HU	11/2027
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / unvollständig	Restlauf bis Service	23 Tag(e)
Letzte Wartung		Polsterart	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz-Grau
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	3.300 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	3 / 4
Vertragsnummer	50156852	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/65 R16 113T	Ganzjahresreifen auf Stahl	Continental	6mm / 6mm	i.O.
2	225/65 R16 113T	Ganzjahresreifen auf Stahl	Continental	7mm / 7mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					05/2028

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
ABS mit EBV und Bremsassistent - mit automatischer Aktivierung der Warnblinkanlage bei Notbremsung
Airbag: Fahrerseite
Automatische Türverriegelung nach dem Anfahren
Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar
Bordcomputer
Bremsleuchte, dritte
Drehzahlmesser
Easy-Life Arbeitsfläche - Entfall
ESP mit Beladungserkennung - Antriebsschlupfregelung (ASR) - Berganfahrhilfe - Anhängerstabilisierung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Auto-Experts Tassone GmbH Partner
TÜV SÜD
B 40
40231 Düsseldorf

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Fensterheber elektrisch vorne
Frontgrillumrandung verchromt
Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe
Handschuhfach, geschlossen
Hecktüre, Öffnungswinkel 180°, ohne Fenster
Kopfstützen (3) - höhenverstellbar
Kraftstofftank 105 Liter
Lackierung: Uni
LED-Tagfahrlicht
Lenkrad höhenverstellbar
Licht- und Regensensor
Lichtmaschine 230 A
Pollenfilter
Polster: Stoff "Kaleido"
Radabdeckung - Mini
Reifen 225/65 R16 Stahlfelgen 6,5 x 16
Reifen-Reparatur-Kit - inkl. 12-V-Kompressor & Reifendichtmittel
Rußpartikelfilter, selbstreinigend
Räder: Stahlfelge 16"
Schiebetür rechts, geschlossen
Schlüssel: 3-Tasten-Schlüssel mit Funk-Fernbedienung
Seitenwindassistent
Servolenkung
Sitze: Beifahrer-Doppelsitzbank (multifunktional) - mit umklappbarer Rückenlehne in der Mitte der Arbeitsfläche
Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar - ohne Mittelarmlehne
Steckdose (12 V) an der Armaturentafel
Verzurrösen im Laderaumboden
Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung inkl. automatische Türverriegelung nach dem Anfahren

Sonderausstattung

Bezeichnung
Easy-Life Schubfach
Einparkhilfe hinten
Klimaanlage
LED Beleuchtung im Laderaum
Mittelarmlehne
Paket: Ablagen-Paket - Geschlossenes Ablagefach zentral in der Armaturentafel - Easy-Life Schubfach - Staufach unter der Beifahrerdoppelsitzbank
Paket: Klang & Klima DAB+ - Klimaanlage mit Pollenfilter - Radio MP3 DAB+ mit integrierter Bluetooth Freisprecheinrichtung
Paket: Komfort Paket "Light" - Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer - Einparkhilfe hinten - Lendenwirbelstütze für Fahrersitz - Mittelarmlehne
Radabdeckung - Maxi
Reifen: Ganzjahresreifen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Auto-Experts Tassone GmbH Partner
TÜV SÜD
B 40
40231 Düsseldorf

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung

Sitz: Lendenwirbelstütze für Fahrersitz

Tempopilot incl. Geschwindigkeitsbegrenzer

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Verkl. Hecktür Hartfaser unten - gebrochen / gerissen - erneuern
2	Scheibenreinigung	Scheibenwischerblätter vorn - gebrochen / gerissen - erneuern
3	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair
4	Motor	Motorabdeckung - Marderschaden - erneuern
5	Fahrerhaus	Dämmmatte - Marderschaden - erneuern
6	Unterlagen	Serviceheft - unvollständig - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Kühlergrill - Lackmangel
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (unlackiert) - Kratzer
3	Interieur	Laderaumunterteilung - Delle / Lackschaden

Fehlteile

Fehlteil
Rad/Reifen - Radblendensatz komplett
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Auto-Experts Tassone GmbH Partner
TÜV SÜD
B 40
40231 Düsseldorf

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Auto-Experts Tassone GmbH Partner
TÜV SÜD
B 40
40231 Düsseldorf

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Auto-Experts Tassone GmbH Partner
TÜV SÜD
B 40
40231 Düsseldorf

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Laufleistung



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Auto-Experts Tassone GmbH Partner
TÜV SÜD
B 40
40231 Düsseldorf

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 13: Zulassungsdokument(e)




Abbildung 14: Zulassungsdokument(e)




Abbildung 15: Zulassungsdokument(e)



Abbildung 16: Innenraum hinten



Abbildung 17: Innenraum hinten



Abbildung 18: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Auto-Experts Tassone GmbH Partner
TÜV SÜD
B 40
40231 Düsseldorf

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 19: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 20: Ladebuchse/Tankstutzen




Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Verkl. Hecktür Hartfaser unten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Verkl. Hecktür Hartfaser unten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Scheibenreinigung: Scheibenwischerblätter vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Scheibenreinigung: Scheibenwischerblätter vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Scheibenreinigung: Scheibenwischerblätter vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #3: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - Sm...
Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Auto-Experts Tassone GmbH Partner
TÜV SÜD
B 40
40231 Düsseldorf

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #3: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #4: Motor: Motorabdeckung - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #4: Motor: Motorabdeckung - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #5: Fahrerhaus: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #5: Fahrerhaus: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern