

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10934313  
vom: 03.07.2026

## » Übersicht


**Auftrags-Nr:** 1002541244  
**Besichtigt am:** 03.07.2026 09:12  
**Berichts-Nr:** 10934313  
**FIN:** WVVWZZZAWZPU064674



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10934313  
vom: 03.07.2026

## » Fahrzeugdaten

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen                           |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Kleinwagen                                   |
| <b>Hersteller:</b>                  | Volkswagen                                   |
| <b>Modell:</b>                      | Polo                                         |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 0603 / CIE                                   |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 03.05.2024                                   |
| <b>Laufleistung:</b>                | 23.898 km                                    |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen                                    |
| <b>Farbe:</b>                       | Ascot Grey                                   |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Ascot Grey                                   |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb                                 |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Benzin                                       |
| <b>Hubraum:</b>                     | 1.000 ccm                                    |
| <b>Leistung:</b>                    | 59 kW (81 PS)                                |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                                              |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                                              |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                                              |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                                              |
| <b>Radstand:</b>                    |                                              |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                                            |
| <b>Zylinder:</b>                    | 3                                            |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                                       |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                                            |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                                            |
| <b>Getriebe:</b>                    | Schaltgetriebe 5-Gang                        |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff                                        |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Ceramique |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                                            |

## » Dokumente & Wartung

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        | 06.2026       |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja            |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Ja            |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Beide         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 6.100 KM      |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10934313  
vom: 03.07.2026

## » Fahrzeugausstattung

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W

3 Kopfstützen hinten

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l, 59 kW

4 Lautsprecher

4 Stahlräder 5,5 J x 15

4 Türen

5-Gang-Schaltgetriebe

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AP

Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Antenne für FM-Empfang

App-Connect

Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe

Batterie 320A (49Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne nicht umklappbar

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordbuchhalterung unter dem linken Vordersitz

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Chrom-Paket

Dachhimmel in Ceramique

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen "Lave Stone Black" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn

Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Drehstromgenerator 140 A

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich

Einton-Signalhorn

Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS und MSR

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Fahrlichtschaltung automatisch, mit "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -2G0- für Bauzustand Europa

Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber elektrisch

Fertigungsablauf Süd-Afrika

Frischlufthausung mit Aktivkohlefilter

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend

Fußgänger- und Radfahrererkennung

Fußhebelwerk "Standard"

Ganzjahresreifen 185/65 R 15

Gepäckraumabdeckung

Gepäckraumbeleuchtung

Gepäckraumboden

Geschwindigkeitsbegrenzer

Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Handbremshebelgriff in Leder

Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung

Hinterachse "Standard"

Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 Leseleuchten vorn und 2 hinten

Innenspiegel abblendbar

Instrumententafel geschäumt

ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Kurzheck

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Rückleuchten



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10934313  
vom: 03.07.2026

|                                                                                      |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht                                                | Ohne Verkehrszeichenerkennung                                                   |
| Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung                                            | Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung                                                |
| Leuchtweitenregulierung                                                              | Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)                                        |
| Life                                                                                 | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz                                                |
| Linkslenker                                                                          | Ohne Zusatz-/Standheizung                                                       |
| Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden                                      | Ohne zusätzliche Bereifung                                                      |
| Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox                                  | Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund              |
| Modul Boden hinten Ausführung 1                                                      | Radio "Composition"                                                             |
| Müdigkeitserkennung                                                                  | Radschrauben Standard                                                           |
| Multifunktionskamera                                                                 | Radstand                                                                        |
| Multifunktionslenkrad in Leder                                                       | Radvollblenden                                                                  |
| Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr                                                   | Rechtsverkehr                                                                   |
| Nicht Heissland                                                                      | Regionscode " ECE " für Radio                                                   |
| Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn                          | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke                                          |
| Normalsitze vorn                                                                     | Reifenkontrollanzeige                                                           |
| Notbremsassistent "Front Assist"                                                     | Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar                   |
| Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert | Schaltgetriebe MQ200                                                            |
| Ohne 2. Batterie                                                                     | Schalthebelknauf in Leder                                                       |
| Ohne alternativ-Antriebssystem                                                       | Scheibenbremsen vorn (Geomet D)                                                 |
| Ohne Ambientebeleuchtung außen                                                       | Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor                              |
| Ohne Anhängervorrichtung                                                             | Serienkraftstoff-Erstbefüllung                                                  |
| Ohne Aufkleber und Embleme                                                           | Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )                               |
| Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen                                                   | Servolenkung                                                                    |
| Ohne besondere Karosseriemaßnahmen                                                   | Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn                                          |
| Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber                                                     | Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life" |
| Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)                                                         | Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw                                          |
| Ohne Differenzialsperre                                                              | Spurhalteassistent "Lane Assist"                                                |
| Ohne Dynamic Drive Control                                                           | Stabilisator vorn                                                               |
| Ohne ECO-Funktion                                                                    | Standard-Klimazonen                                                             |
| Ohne erweitertem Sicherheitssystem                                                   | Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung                               |
| Ohne Folienbeklebung                                                                 | Stoßfänger in Wagenfarbe, Kühlergrill mit Chromleiste                           |
| Ohne Innenleuchte im Fußraum                                                         | Telefonschnittstelle                                                            |
| Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik                                                    | Textilfußmatten vorn und hinten                                                 |
| Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen                                            | Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel                     |
| Ohne Lichtassistent                                                                  | Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz                                            |
| Ohne Navigationsgerät                                                                | Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen          |
| Ohne Nebelscheinwerfer                                                               | Trommelbremsen hinten                                                           |
| Ohne Scheinwerferreinigungsanlage                                                    | Tür und Seitenverkleidung                                                       |
| Ohne Sitzheizung                                                                     | Typprüfand Deutschland                                                          |
| Ohne Sprachsteuerung                                                                 | Überführungsausrüstung,-nasse Grenze                                            |
| Ohne Spurwechselassistent                                                            | Überhang hinten, kurz                                                           |
| Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg                                                | Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste                                        |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10934313  
vom: 03.07.2026

Version Standard

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze mit Höheneinstellung

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit  
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10934313  
vom: 03.07.2026

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort    | Position | Typ              | Felge | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|------------------|-------|------------------|-------------|
| Vredestein | Vorne  | Links    | Ganzjahresreifen | Stahl | 185/65 R 15 88 H | 4,0 mm      |
| Vredestein | Vorne  | Rechts   | Ganzjahresreifen | Stahl | 185/65 R 15 88 H | 4,0 mm      |
| Vredestein | Hinten | Links    | Ganzjahresreifen | Stahl | 185/65 R 15 88 H | 4,0 mm      |
| Vredestein | Hinten | Rechts   | Ganzjahresreifen | Stahl | 185/65 R 15 88 H | 4,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2026

Kompressor vorhanden: Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10934313  
vom: 03.07.2026

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil                          | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|----------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1  | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) | Abgelaufen           | Erneuern            |
| 2  | Tirefit                          | Abgelaufen           | Ersetzen            |

## » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10934313  
vom: 03.07.2026

## » Merkantile Wertminderung

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Vorschäden bekannt:                    | Nein                                   |
| Vorschäden feststellbar:               | Nein                                   |
| Nachlackierungen vorhanden:            | Nein                                   |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt: | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.





# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10934313  
vom: 03.07.2026

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZAWZPU064674

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gepflegter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10934313  
vom: 03.07.2026

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit  
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne  
links




Räder - Rad montiert vorne  
rechts




Räder - Rad montiert hinten  
links




Räder - Rad montiert hinten  
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag




# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10934313  
vom: 03.07.2026



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10934313  
vom: 03.07.2026

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



2 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

