



WVGZZA1ZNV082812

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	48.592 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	103 Tag(e)
Typ/Modell	T-ROC	HU (Bericht lag vor)	04/2027
Fahrgestellnummer	WVGZZA1ZNV082812	Leistung / Hubraum	221 kW / 1.984 ccm
Erstzulassung	18.02.2022	Polster/Farbe	Stoff/Leder Kombination / Schwarz-Anthrazit
Letzte Wartung	04/2025, 36.244 km	Lackierung	Blau
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung (Hundehaare) - verschmutzt - reinigen
3	Instrumententafel	Mittelkonsole hinten (Lüftungsdüse re.) - gebrochen / gerissen - erneuern
4	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Tür - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/50 R18 92W	Sonstige	Sommerreifen		i.O.	i.O.
2	215/50 R18 92W	Sonstige	Sommerreifen		i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD München –
Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 10.03.2026
Protokollnummer: 45894915
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Wolfgang Baumgartner



Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					09/2025

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD München –
Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 10.03.2026
Protokollnummer: 45894915
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Wolfgang Baumgartner



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	T-ROC	Laufleistung (abgelesen)	48.592 km
Fahrgestellnummer	WVGZZA1ZNV082812	Erstzulassung	18.02.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Kube)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD München –
Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 10.03.2026
Protokollnummer: 45894915
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Wolfgang Baumgartner



Übersichtsfotos




Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD München –
Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 10.03.2026
Protokollnummer: 45894915
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Wolfgang Baumgartner




Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Laderaum



Abbildung 10: Kombiinstrument




Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD München –
Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 10.03.2026
Protokollnummer: 45894915
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Wolfgang Baumgartner



Abbildung 13: Instrumententafel



Abbildung 14: Dokumente


18.02.2022	0603	CJS001762	2	2	221/5300	250
M1	AC		4241	-	1819	-
WVGZZA1ZNV082812			1547	-	1560	-
VOLKSWAGEN, VW						
A1				80		
DNFCX1AC4			0194	2050	2050	
AD7AD7GC0064BI1CANRIM			1080	1020		
			1080	1020		
			85	3750	70	
T-ROC			1700	750	5	
VOLKSWAGEN-VW			215/50R18	92W		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			215/50R18	92W		
Kombilimousine						
715/2007*2018/1832AP			BLAU -		5 -	
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I			e13*2007/46*1845*20			
Benzin			28.06.2021		GF483348	
0001	36AP	1984				
7.2/8.2:+25 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1900 BIS 8% STEIG.*TECHN.ZU						
L.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3750KG*BIS 8% STEIG.:3950*BEI W						
ERKSEITIG MONTIERTER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.AN						
H.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*WW.A						
HK LT.BGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 18.02.2022*						

Abbildung 15: Dokumente

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern




Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung (Hundehaare) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung (Hundehaare) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung (Hundehaare) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung (Hundehaare) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #3: Instrumententafel: Mittelkonsole hinten
(Lüftungsdüse re.) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #3: Instrumententafel: Mittelkonsole hinten (Lüftungsdüse re.) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD München –
Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 10.03.2026
Protokollnummer: 45894915
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Wolfgang Baumgartner



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):
0.2. Typ:

Variant:

Version:

- | | |
|----------|--|
| 0.2.1. | Handelsbezeichnung: |
| 0.2.2.1. | Kenntung der Interpolationsfamilie: |
| 0.2.2.2. | Kenntung der ATCT-Familie: |
| 0.2.2.3. | Kenntung der PEMS-Familie: |
| 0.2.3.4. | Kenntung der Fahrwiderstandsfamilie: |
| 0.2.3.5. | Kenntung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie: |
| 0.2.3.6. | Kenntung der Familie periodischer Regenerierung: |
| 0.2.3.7. | Kenntung der Verdunstungsprüffamilie: |
| 0.4. | Fahrzeugklasse: |
| 5. | Firmenname und Anschrift des Herstellers: |

- 0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Im Motorraum rechts

- 0.9. Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

- | | | |
|--|----------------------------------|-------------------|
| 0.10. | Fahrzeug-Identifizierungsnummer: | WVGZZZA1ZNV082812 |
| 0.11. | Herstellungsdatum des Fahrzeugs: | 2021 - 12-14 |
| <ul style="list-style-type: none"> mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e13*2007/46*1845*20 erteilt am 2021-06-28 zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts-
metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische
Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann. | | |

Wolfsburg 2021-12-14

Wolfsburg

ppa.

Dr. Clemens Kadow

Leiter Technische Konformität

V0541NA5C
V0RELNAS

Interne Herstellerdaten

Christiane Engel
Leiterin Qualitätssicherung

DEU710 B 51268 R11 ZBT II wurde erstellt WVGZZA1ZNV082812 HSN:0603
CJS0017620original LJ2271832021 000537 25876557 00174

HSN:0603
00174

CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO ₂ -Emissionen					Kraftstoffverbrauch [l/100km]			
	Benzin/		Gas:		sonstige	Benzin/			
	Diesel	CNG/LPG	Diesel	CNG/LPG		[m ³] / [L]	[L]	sonstige	
	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[g/km]					
Innenorts	214	----	----	----	----	9.3	----	----	----
Außenorts	158	----	----	----	----	6.9	----	----	----
Kombiniert	179	----	----	----	----	7.8	----	----	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]: - - - - -

Elektrische Reichweite [km]:

Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin/Diesel [g/km]: - - - -

Gas (CNG/LPG) [g/km]:	---	Gas (CNG/LPG) [g/km]:
-----------------------	-----	-----------------------

Sonstige [q/km]: - - - - - Sonstige [q/km]:

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WL TP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m ³] / [L]	sonstige [L]
Niedrig	270	----	----	11.9	----	----
Mittel	188	----	----	8.3	----	----
Hoch	167	----	----	7.4	----	----
Extra hoch	194	----	----	8.5	----	----
Kombiniert	194	----	----	8.6	----	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----	----	----

- | | |
|------|--|
| 5.1. | Reine Elektrofahrzeuge
(falls zutreffend) |
| 5.2. | Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge
(falls zutreffend) |

Stromverbrauch [Wh/km]: - - - - -

[Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]: - - - - - Elektrisch

[km]:

Elektrische Reichweite

innerorts [km]:

Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung
Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:
NO.30: A1 max 1547#NO.30: A2 max 1555##NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2: +25 kg##
NO 35.: alt.: zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49: #215/50 R18 92M7, OJX18 ET45: #2
35/40 R19 96Y XL8. OJX19 ET44: #215/55 R17 94V M+S#6. OJX17 ET48: #

1.	Anzahl der Achsen/Räder:	2 / 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage): Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	2, Achse 1/2 Kardanwelle
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert /teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:	nicht automatisiert
4.	Radstand [mm]:	2595
4.1.	Achsabstand [mm]:	2595
5.	Länge [mm]:	4241
6.	Breite [mm]:	1819
7.	Höhe [mm]:	1547
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1560
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1591
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	2050
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	1080 / 1020
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	3750
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines	
18.1.	Deichselanhängers [kg]:	-----
18.3.	Zentralfachsanhängers [kg]:	1700
18.4.	Ungebremsen Anhänger [kg]:	750
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	80
20.	Hersteller des Motors:	Volkswagen AG
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DNF
22.	Arbeitsweise:	Fremdzündung / 4-Takt
23.	Reiner Elektrobetrieb:	nein
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	-----
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4; in Reihe
25.	Hubraum [cm ³]:	1984
26.	Kraftstoff:	Benzin
26.1.	Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexuelmotor / Zweitoffmotor:	Fzg. mit Einstoffbetrieb
26.2.	Typ des Zweitoffmotors:	-----
27.	Höchstleistung:	
27.1.	Höchste Nutzleistung [kW bei min ⁻¹] (Verbrennungsmotor):	221.00 bei 5300
27.3.	Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):	-----
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	-----

28.	Getriebe (Typ):	automatisch
28.1.	Gang:	-----
28.1.	Übersetzungsverhältnisse:	-----
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes:	-----
	Gesamtübersetzung:	-----

29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	250
30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1539 / 1547
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzkategorie / Reifenklasse zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen:	
	Achse 1:	215/50 R18 92W / 7, OUX18 ET45 / C / C1
	Achse 2:	215/50 R18 92W / 7, OUX18 ET45 / C / C1

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	-----
38.	Code des Aufbaus:	AC
40.	Farbe des Fahrzeugs:	BLAU
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5 / 11, 2, re, 2, hi, 1
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	---

42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	---
46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch [dB(A) bei min ⁻¹]:	85.00 bei 3750
	Fahrgeräusch [dB(A)]:	70.00
47.	Abgasnorm:	EURO 6 AP
47.1.	Parameter für die Emissionsmessung von Wind:	
47.1.1.	Prüfmasse [kg]:	1667
47.1.2.	Querschnittsfläche [m ²]:	-----

47.1.3.	Straßenlastkoeffizienten	
	f ₀ [N] / f ₁ [N/(km/h)] / f ₂ [N/(km/h) ²]:	
		f ₀ (47.1.3.0.) f ₁ (47.1.3.1.) f ₂ (47.1.3.2.)
		167.4 0.753 0.03863

47.2.	Fahrzyklus:	3b
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:	-----
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f _{acc}):	nein
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:	715/2007*2018/1832AP
48.	Abgasemissionen:	

1.2.	Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WL-TP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]	
------	--	--

	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/	249.3	24.0	21.2	13.0	-----	-----	-----	-----
Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]								
	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m ⁻¹]:	-----
48.2.	Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:	NO _x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [# / km]
	Vollständige RDE-Fahrt:	60.0 6.00 E11
	Innerstädtische RDE-Fahrt:	60.0 6.00 E11