

TMBJR7NU0NC202485

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	110,338 km
Manufacturer	Skoda	Next maintenance in	10,800 km
Type / Model	KAROQ	Main inspection (Report on hand)	03/2027
Vehicle Identification number	TMBJR7NU0NC202485	Power / Engine displacement	110 kW / 1,498 ccm
First registration	20 May 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	10/2025, 91,129 km	Paintwork	
Fuel type	Petrol	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Equipment	Tirefit filler - Expired - Replace
2	Door - rear right side	Door seal - Damaged - Replace
3	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Smart repair
4	Side panel - rear left side	Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
5	Door - rear left side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Door - front left side	Door edge - Scratched - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Rear, Provided by user / customer

Detected repainting

No.	Location
1	Bonnet, Professionally carried out

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/50 R18 92W	Michelin	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	215/50 R18 92W	Michelin	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 22 Jun 2026
Protocol number: 46083513
Delivery date: 23 Jun 2026



Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/60 R16 99H	Michelin	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	215/60 R16 99H	Michelin	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					11/2025

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 22 Jun 2026
Protocol number: 46083513
Delivery date: 23 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Skoda	Inspection condition	sufficient
Type / Model	KAROQ	Mileage (Read)	110,338 km
Vehicle Identification number	TMBJR7NU0NC202485	First registration	20 May 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose



Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior




Figure 6: Interior




Figure 7: Interior




Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.




Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.




Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.




Figure 20: Misc.




Figure 21: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Equipment: Tirefit filler - Expired - Replace



Damage #2: Door - rear right side: Door seal - Damaged - Replace




Damage #2: Door - rear right side: Door seal - Damaged - Replace



Damage #3: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #3: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair




Damage #4: Side panel - rear left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf


Inspection date: 22 Jun 2026
Protocol number: 46083513
Delivery date: 23 Jun 2026



Damage #4: Side panel - rear left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint




Damage #5: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #5: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #5: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



TMBJR7NU0NC202485

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	110.338 km
Hersteller	Skoda	Restlauf bis Service	10.800 km
Typ/Modell	KAROQ	HU (Bericht lag vor)	03/2027
Fahrgestellnummer	TMBJR7NU0NC202485	Leistung / Hubraum	110 kW / 1.498 ccm
Erstzulassung	20.05.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	10/2025, 91.129 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
2	Tür hinten rechts	Türdichtung - beschädigt - erneuern
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Seitenwand links	Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
5	Tür hinten links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Motorhaube, fachgerecht ausgeführt

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/50 R18 92W	Michelin	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	215/50 R18 92W	Michelin	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/60 R16 99H	Michelin	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	215/60 R16 99H	Michelin	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					11/2025

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

TÜV SÜD Auto Service GmbH **Besichtigungsort**
Römeräcker 1 SAP Walldorf
76351 Linkenheim - Hochstetten 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 22.06.2026
Protokollnummer: 46083513
Anlieferungsdatum: 23.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Skoda	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	KAROQ	Laufleistung (abgelesen)	110.338 km
Fahrgestellnummer	TMBJR7NU0NC202485	Erstzulassung	20.05.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 22.06.2026
Protokollnummer: 46083513
Anlieferungsdatum: 23.06.2026




Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern



Beschädigung #2: Tür hinten rechts: Türdichtung - beschädigt - erneuern



Beschädigung #2: Tür hinten rechts: Türdichtung - beschädigt - erneuern




Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #4: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschade... instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschade... instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: SKODA Karoq 1.5I TSI ACT AMBITION Sports Utility Vehicle 5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	HD -MQ 0234	Fahrgestell-Nummer:	TMBJR7NU0NC202485
Vertrags-Nummer:	57111081	Erstzulassung:	20.05.2022
Internes KZ:	15048985	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

SKODA Karoq 1.5I TSI ACT AMBITION Sports Utility Vehicle 5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	SKODA Karoq 1.5l TSI ACT AMBITION Sports Utility Vehicle5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1498
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	122
durchschn. Verbr./100 Km:	5,300	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	211	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,900
Leergewicht (kg):	1399	zul. Gewicht (kg):	1920

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 57111081
Amtliches Kennzeichen: HD -MQ 0234
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Karoq 1.5I TSI ACT AMBITION Sports Utility Vehicle5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
18.02.2026	9059982170	Fremdverschulden	Heckschaden	Ja	Ja
02.08.2024	9059896934	Eigenverschulden	Motorhaube Fahrerseite Stoßstange vorne Fahrerseite Frontgrill Fahrerseite Kennzeichen vorne	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

29670/29603

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 57111081
Amtliches Kennzeichen: HD -MQ 0234
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Karoq 1.5I TSI ACT AMBITION Sports Utility Vehicle5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer