

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: RENAULT Trafic Komfort L1H1 2,8t Blue dCi 130 Kastenwagen 4-türig 1997 ccm 131 PS / 96 KW Diesel 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	M -C 3835	Fahrgestell-Nummer:	VF1FL000169097620
Vertrags-Nummer:	67400080	Erstzulassung:	18.05.2022
Internes KZ:	15044602	Kilometer-Stand:	93403
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

RENAULT Trafic Komfort L1H1 2,8t Blue dCi 130 Kastenwagen 4-türig 1997 ccm 131 PS / 96 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Arktis-Weiß Polsterung: Stoffpolsterung "Kompo" schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **31.020,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

3-Tasten-Schlüssel, klappbar	0,00
Analoges Tachoinstrument mit 3,5-Zoll-TFT-Display	0,00
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	0,00
Beifahrerdoppelsitzbank	0,00
Bestelleintritt vorplatziertes Fahrzeug gem. BBK vom 02.12.2021 ohne 3. Schlüssel	0,00
Einparkhilfe hinten	310,00
FIN: VF1FL000169097620	0,00
Frontairbag für Fahrer und Beifahrer	350,00
Hecktüren 180 Grad ohne Fenster	0,00
Innenraumharmonie in Titan Schwarz	0,00
Klang & Klima-Paket mit Navigation	1.750,00
Kleiderhaken	0,00
Lackierung Arktis-Weiß	0,00
Lichtsensor	0,00
Ohne Heckscheibenheizung	0,00
Raucher-Paket	40,00
Reserverad	200,00
Schiebetür rechts ohne Fenster	0,00
Seitenwand links verblecht	0,00
Seitenwände verblecht	0,00
Stahlfelgen 16 Zoll	0,00
Stoffpolsterung "Kompo"	0,00
Stoßfänger und Außenspiegel nicht in Wagenfarbe lackiert	0,00
Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer	0,00
Trennwand geschlossen ohne Fenster	0,00
Verriegelung für die Fahrt mit geöffneter Hecktür	0,00
Wärmeschutzverglasung	0,00
Zentralverriegelung	0,00
Anhängekupplung fest	889,04
Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBF	0,00
UTC_Carrier KT_Feuerlöscher	42,45
UTC_Carrier Klima_Bekl SIX-02540-002-03	0,00
UTC_Carrier_Metallventile Sommerradsatz	70,00
UTC_Carrier_Metallventile Winterradsatz	70,00
UTC_Gummima. rutschfest SIX-02540-013-05	60,00
UTC_Kennzeichenhalter_Carrier_GmbH	0,00
UTC_Warnblitzer	8,10
UTC_WürthCarrierKlimaTraficModell2022	2.480,00
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00
Anhängekupplung fest	889,04
Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBF	0,00
UTC_Carrier KT_Feuerlöscher	42,45

UTC_Carrier Klima_Bekl SIX-02540-002-03	0,00
UTC_Carrier_Metallventile Sommerradsatz	70,00
UTC_Carrier_Metallventile Winterradsatz	70,00
UTC_Gummima. rutschfest_SIX-02540-013-05	60,00
UTC_Kennzeichenhalter_Carrier_GmbH	0,00
UTC_Warnblitzer	8,10
UTC_WürthCarrierKlimaTraficModell2022	2.480,00
Winterkompleträder über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 37.289,59

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 44.374,61

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 44.374,61

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Trafic Komfort L1H1 2,8t Blue dCi 130 Kastenwagen4-türig 1997 ccm 131 PS / 96 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	96 / 131	Hubraum:	1997
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	221
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	0	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	0	zul. Gewicht (kg):	2800

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 67400080
Amtliches Kennzeichen: M -C 3835
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Trafic Komfort L1H1 2,8t Blue dCi 130 Kastenwagen4-türig 1997 ccm 131 PS / 96 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
02.09.2025	9059958294	Eigenverschulden	Aussenspiegel Fahrerseite Bruch Gehäuse	Ja	Nein
09.07.2025	9059949956	Eigenverschulden	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
09.07.2025	9059949879	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte Riss	Ja	Nein
04.10.2024	9059903646	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte Riss	Nein	Nein
04.10.2024	9059903636	Eigenverschulden	Aussenspiegel Beifahrerseite Bruch komplett	Ja	Nein
06.10.2023	9059865363	Eigenverschulden	Stoßstange hinten Fahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Nein	Nein
11.05.2023	9059848904	Teilschuld 50%	Reflektor hinten Fahrerseite Bruch komplett Kotflügel vorne Fahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Nein	Ja
13.04.2023	9059845400	Fremdverschulden	Schlussleuchte Beifahrerseite Bruch nur Glas	Ja	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 67400080
Amtliches Kennzeichen: M -C 3835
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Trafic Komfort L1H1 2,8t Blue dCi 130 Kastenwagen4-türig 1997 ccm 131 PS / 96 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
13.06.2023	41300	Inspektion und Wartung
13.06.2023	41300	Wartungszusatzumfänge
09.09.2025	82122	Inspektion und Wartung
09.09.2025	82122	Wartungszusatzumfänge
09.09.2025	82122	Bremsflüssigkeitswechsel

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	16.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	85570 Markt Schwaben, Lilienthalstrasse 1
Besichtigungsdatum	24.06.2026
Referenznummern	0031205117 - 0067400080

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	M-C 3835	Fzg.-Ident.-Nummer	VF1FL000169097620
Fabrikat	Renault	1. Zulassung	18.05.2022
Typ	Trafic Komfort L1H1 2,8t Blue dCi 130 Kastenwagen	Fahrzeugart	Transporter
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Farbe	Arktis-Weiß - 2-Schicht uni
Laufleistung abgelesen	93.340 km	Sitzplätze	3
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Van, 5 Türen
Anzahl Besitzer	1	nächste HU	07/2026
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.997 ccm / 96 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Continental	215/65 R16C M+S 109/107 R	5 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Continental	215/65 R16C M+S 109/107 R	5 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Semperit	215/65 R16C M+S 109/107 R	7 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Semperit	215/65 R16C M+S 109/107 R	7 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Serviceheft am 08.09.2025 bei km 82.122.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Außenspiegel links beschädigt	Ja	
Frontscheibe Glasschaden	Ja	
Stoßfänger hinten links beschädigt	Ja	
Rückleuchte rechts beschädigt	Ja	

Anmerkungen
Unfallschaden: Unfallschaden Seite links.
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden.
Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.
Unfallschaden Seite links - Kalkulation erstellt.

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| ✓ 3-Tasten-Schlüssel, klappbar | ✓ Analoges Tachoinstrument mit 3,5-Zoll-TFT-Display |
| ✓ Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar | ✓ Beifahrerdoppelsitzbank |
| ✓ Bestelleintritt vorplatziertes Fahrzeug gem. BBK vom 02.12.2021 ohne 3. Schlüssel | ✓ Einparkhilfe hinten |
| ✓ FIN: VF1FL | ✓ Frontairbag für Fahrer und Beifahrer |
| ✓ Hecktüren 180 Grad ohne Fenster | ✓ Innenraumharmonie in Titan Schwarz |
| ✓ Klang & Klima-Paket mit Navigation | ✓ Kleiderhaken |
| ✓ Lackierung Arktis-Weiß | ✓ Lichtsensor |
| ✓ Ohne Heckscheibenheizung | ✓ Raucher-Paket |
| ✓ Reserverad | ✓ Schiebetür rechts ohne Fenster |
| ✓ Seitenwand links verblecht | ✓ Seitenwände verblecht |
| ✓ Stahlfelgen 16 Zoll | ✓ Stoffpolsterung "Kombo" |
| ✓ Stoßfänger und Außenspiegel nicht in Wagenfarbe lackiert | ✓ Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer |
| ✓ Trennwand geschlossen ohne Fenster | ✓ Verriegelung für die Fahrt mit geöffneter Hecktür |
| ✓ Wärmeschutzverglasung | ✓ Zentralverriegelung |
| ✓ Anhängerkupplung fest | ✓ Renault_Prüfung DGUV 70(UVV) am ZBF |
| ✓ UTC_Carrier KT_Feuerlöscher | ✓ UTC_Carrier Klima_Bekl SIX-02540-002- |
| ✗ UTC_Carrier_Metallventile Sommerradsatz | ✓ UTC_Carrier_Metallventile Winterradsatz |
| ✓ UTC_Gummima. rutschfest_SIX-02540-013- | ✓ UTC_Kennzeichenhalter_Carrier_GmbH |
| ✓ UTC_Warndbuzzer | ✓ UTC_WürthCarrierKlimaTraficModell |
| ✓ Winterkompletträder über A.T.U | |

Zustand / Beschädigungen

Seite links

Schweller links, beschädigt (Bild 36, Bild 37, Bild 38)

Seitenwand links vorne, beschädigt (Bild 23, Bild 24)

Seitenwand links hinten, beschädigt (Bild 19, Bild 20)

Seite rechts

Tür vorne rechts, bis 3 Dellen / Bauteil (Bild 29, Bild 30)

Schweller rechts, beschädigt (Bild 33, Bild 34, Bild 35)

Spiegelgehäuse rechts Halter, beschädigt (Bild 31, Bild 32)

Spiegelgehäuse rechts Blinker, verkratzt, Gebrauchsspur

Spiegelgehäuse rechts Blende -unlackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur

Heck

Ladekante Abdeckung, beschädigt (Bild 41, Bild 42, Bild 43)

Stoßfänger hinten Ecke links -unlackiert-, verkratzt (Bild 16, Bild 17, Bild 18)

Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur

Rückleuchte links Blende -unlackiert-, verkratzt (Bild 13, Bild 14, Bild 15)

Hecktür rechts innen, beschädigt (Bild 39, Bild 40)

Reifen, Felgen, Radkappen

Reifen hinten links, beschädigt (Bild 21, Bild 22)

Satz Sommerräder, fehlt

Nabenkappe Satz, fehlt

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt

Interieur

Trennwand oberhalb, verkratzt (Bild 44, Bild 45)

Sonstiges

Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur

Fahrzeug Seite links, Unfallschaden (Bild 25, Bild 26, Bild 27, Bild 28)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 45 Fotos.

Späth, Michael

Der Sachverständige, 26.06.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage




Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage




Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Rückleuchte links, Blende -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 14. Rückleuchte links, Blende -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage




Bild 15. Rückleuchte links, Blende -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 16. Stoßfänger hinten, Ecke links -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17. Stoßfänger hinten, Ecke links -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 18. Stoßfänger hinten, Ecke links -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19. Seitenwand links, hinten, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 20. Seitenwand links, hinten, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 21. Reifen, hinten links, beschädigt, ersetzen



Bild 22. Reifen, hinten links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23. Seitenwand links, vorne, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 24. Seitenwand links, vorne, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 25. Fahrzeug, Seite links, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 26. Fahrzeug, Seite links, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 27. Fahrzeug, Seite links, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 28. Fahrzeug, Seite links, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 29. Tür vorne rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, instand setzen - lackieren



Bild 30. Tür vorne rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 31. Spiegelgehäuse rechts, Halter, beschädigt, ersetzen




Bild 32. Spiegelgehäuse rechts, Halter, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 33. Schweller rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 34. Schweller rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 35. Schweller rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 36. Schweller links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 37. Schweller links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 38. Schweller links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 39. Hecktür rechts, innen, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 40. Hecktür rechts, innen, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 41. Ladekante, Abdeckung, beschädigt, ersetzen



Bild 42. Ladekante, Abdeckung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 43. Ladekante, Abdeckung, beschädigt, ersetzen



Bild 44. Trennwand, oberhalb, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 45. Trennwand, oberhalb, verkratzt, Smartrepair