

(chassisnr: WVWZZZ3CZPE030284)



VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 2.0 TDI COMFORTLINE AUT/ECC/NAV/LMV/PDC/LED

Km-stand	139440 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	0 kg
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Grijs	BTW/Marge	BTW
Brandstof	Diesel	Aantal deuren	5	Wielbasis	cm
Transmissie	Automaat	Aandrijving	Voorwiel	Laadvermogen	-
Datum eerste toelating	20-02-2023	Aantal cilinders	4	APK t/m	
		Vermogen	110 kW		
		CO2 uitstoot	128 g/km		

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 16 inch, Trekhaak inklapbaar, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto

- ✓ Hoofdsleutel
- ✓ Reservesleutel
- ✓ Bandenreparatieset
- ✓ Navigatie CD/DVD
- ✓ Instructieboekje
- ✓ Onderhoudsboekje (Digitaal)
- ✓ Hoedenplank/rolhoes

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Sponningen deuren beschadigd	: Ja, kras(sen)
Gebruikerskrassen	: Ja	Restyledeukjes	: Ja
Steenslag	: Ja		

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat	Extra set aanwezig	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	4 mm	Winter	Continental	215/60 R16	5 mm	Zomer	Continental	215/60 R16	
RV	4 mm	Winter	Continental	215/60 R16	5 mm	Zomer	Continental	215/60 R16	
LA	5 mm	Winter	Bridgestone	215/60 R16	6 mm	Zomer	Continental	215/60 R16	
RA	5 mm	Winter	Bridgestone	215/60 R16	6 mm	Zomer	Continental	215/60 R16	

Aantal wieldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	0
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Bumper achter
Omschrijving:
Krassen
Gegeven oplossing:
Spuiten



Deel:
Bumper voor
Omschrijving:
Krassen
Gegeven oplossing:
Spuiten



Deel:
Spiegelkap links
Omschrijving:
Gebroken
Gegeven oplossing:
Vervangen



Deel:
Motorkap
Omschrijving:
Steenslag
Gegeven oplossing:
Spuiten



Deel:
Portier linksachter
Omschrijving:
Deukje met lakschade
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Dak
Omschrijving:
Roestplekje
Gegeven oplossing:
Bijwerken en polijsten



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto