

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	OPEL Insignia 2.0 Diesel 128kW Elegance Auto ST Kombi5-türig 1995 ccm 174 PS / 128 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	ST -OA 0161	Fahrgestell-Nummer:	W0VZT8EP5N1004684
Vertrags-Nummer:	92421078	Erstzulassung:	29.03.2022
Internes KZ:	15022951	Kilometer-Stand:	139363
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

OPEL Insignia 2.0 Diesel 128kW EleganceAuto ST Kombi 5-türig 1995 ccm 174 PS /128 KW Diesel 8-Gang Automatik

Lackierung: Diamant Schwarz Metallic Polsterung: Stoff Billy, schwarz inkl. AGR Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **34.941,18**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

18"-Leichtmetallräder in Hochglanzschwarz DC (Mehrspeichen), 8½ J x 18 - Reifen 245/45 R 18	0,00
Diamant Schwarz Metallic	0,00
Easy-Access-Paket	642,86
GS Line Ausstattung Interieur	0,00
Innovations-Paket 2	1.004,20
Metallic-Lackierung (Diamant Schwarz, Argon Silber, Mondstein Grau, Nautic Blau)	516,81
Multimedia Navi Pro	1.415,97
Stoff Billy, schwarz inkl. AGR	0,00
Ultimate-Paket	1.134,45
Winter-Paket 1 + Ergonomischer Aktiv-Sitz, zertifiziert von der Aktion Gesunder Rücken (AGR), Fahrer	617,65
Winterkomplettträger 4Fleet	0,00
Winterkomplettträger 4Fleet	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **40.273,12**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **47.925,01**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 47.925,01

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	OPEL Insignia 2.0 Diesel 128kW Elegance Auto ST Kombi5-türig 1995 ccm 174 PS / 128 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	128 / 174	Hubraum:	1995
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	129
durchschn. Verbrauch/100 Km:	4,900	Tankinhalt:	62
Max. Km/h:	222	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,100
Leergewicht (kg):	1615	zul. Gewicht (kg):	2245

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 92421078
Amtliches Kennzeichen: ST -OA 0161
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

OPEL Insignia 2.0 Diesel 128kW Elegance Auto ST Kombi5-türig 1995 ccm 174 PS / 128 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
29.06.2026	9060002086	Eigenverschulden	Tür vorne Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm oberflächlich Tür hinten Einstiegsleiste Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm oberflächlich Tür vorne Einstiegsleiste Fahrerseite Kratzer 5-10 cm oberflächlich	Nein	Nein
26.06.2026	9060001882	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte Steinschlag	Nein	Nein
26.06.2026	9060001766	Eigenverschulden	Stossstange hinten mitte Kratzer 5-10 cm oberflächlich	Nein	Nein
26.06.2026	9060001760	Eigenverschulden	Alufelge hinten Beifahrerseite Kratzer	Nein	Nein
19.06.2026	9060001216	Eigenverschulden	Motorhaube Fahrerseite Steinschlag nur oberflächlich	Nein	Nein
19.06.2026	9060001215	Eigenverschulden	Stossstange hinten Beifahrerseite Kratzer < 5 cm oberflächlich	Nein	Nein
14.05.2026	9059998539	Eigenverschulden	Stossstange vorne Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Nein	Nein
10.11.2025	9059968139	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
01.11.2025	9059968014	Eigenverschulden	Tür hinten Fahrerseite Kratzer < 5 cm (bis Grundierung)	Nein	Nein
31.10.2025	9059968023	Eigenverschulden	Dach mitte mitte Delle > 10 cm (ohne Lackschaden)	Nein	Nein
16.02.2025	9059926250	Eigenverschulden	Stossstange vorne Beifahrerseite Loch	Ja	Nein
05.07.2024	9059894030	Eigenverschulden		Nein	Nein
25.03.2024	9059883274	Eigenverschulden	Heckklappe Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Ja	Nein
05.03.2024	9059869148	Eigenverschulden	Kotflügel vorne Beifahrerseite Delle > 3 cm (mit Lackschaden)	Ja	Nein
26.11.2022	9059831986	Fremdverschulden	Stossstange hinten Fahrerseite Kratzer > 10 cm (bis Grundierung)	Ja	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 92421078
Amtliches Kennzeichen: ST -OA 0161
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

OPEL Insignia 2.0 Diesel 128kW Elegance Auto ST Kombi5-türig 1995 ccm 174 PS / 128 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
03.07.2023	30091	Inspektion und Wartung
10.07.2023	30091	Inspektion und Wartung
10.07.2023	30091	Inspektion und Wartung
03.05.2024	60836	Inspektion und Wartung
10.02.2025	91125	Bremsflüssigkeitswechsel
10.02.2025	91125	Inspektion und Wartung
14.03.2025	94184	TÜV/AU (MwSt-frei)
14.03.2025	94184	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
05.12.2025	120734	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	ST-OA 161
Berichtsnummer :	0000000928327-DE968		
Referenznummer:	31201363		

Fahrzeugdaten

Opel Insignia B Sports Tourer (04.2017->) Elegance

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	W0VZT8EP5N1004684	Laufleistung abgelesen:	139363 km
Erstzulassung / Baujahr:	29.03.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	29.06.2026 48703 Stadtlohn
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	automatic
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1995 ccm / 128 kW (174 PS) Diamant Schwarz/Karbon Schwarz
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	2027 / 2027
Polster Art:	Leder/Stoff	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	120734 / 01.12.2025
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Point-S	245/45/R18/-V 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Point-S	245/45/R18/-V 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Point-S	245/45/R18/-V 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Point-S	245/45/R18/-V 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	-
1. Achse - links / Zust.	-	-/-/-V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/-V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	-	-/-/-V 8 mm
2. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/-V 8 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht geprüft Nicht geprüft
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	-
Lackschichtendickenmessung:	-
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
2.	Schweller - Rechts	Kratzer	Smart Repair
3.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Siehe Kalkulation
4.	Dach	1 Delle	Siehe Kalkulation
5.	Motorhaube	Beschädigt	Siehe Kalkulation
6.	Felge Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
7.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Oberflächenkratzer	Aufbereiten / Polieren
8.	Schweller - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
9.	Tür Vorne - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
10.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
11.	Stoßfänger Vorne	Kratzer	Smart Repair



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
12.	Verkleidung	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
13.	Fußraum Innenraum links vorne	Loch	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Huesges Gruppe®
Die Gutachter




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



1. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Schweller - Rechts
Kratzer - Smart Repair



2. Schweller - Rechts
Kratzer - Smart Repair



3. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Siehe Kalkulation



3. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Siehe Kalkulation



3. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Siehe Kalkulation



3. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Siehe Kalkulation



4. Dach
1 Delle - Siehe Kalkulation



4. Dach
1 Delle - Siehe Kalkulation



5. Motorhaube
Beschädigt - Siehe Kalkulation



5. Motorhaube
Beschädigt - Siehe Kalkulation



5. Motorhaube
Beschädigt - Siehe Kalkulation



5. Motorhaube
Beschädigt - Siehe Kalkulation



6. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



6. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



7. Seitenwand - Hinten - Rechts
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



7. Seitenwand - Hinten - Rechts
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



8. Schweller - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



8. Schweller - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



9. Tür Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



9. Tür Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



10. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



10. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



12. Verkleidung
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



12. Verkleidung
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



13. Fußraum Innenraum links vorne
Loch - Erneuern



13. Fußraum Innenraum links vorne
Loch - Erneuern

