

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10793579
vom: 15.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002503150
Besichtigt am: 12.06.2026 12:15
Berichts-Nr: 10793579
FIN: WVVZZZ3CZPE049844



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10793579
vom: 15.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / BQS
Erstzulassungsdatum:	04.04.2023
Laufleistung:	50.257 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Aquamarinblau Metallic
Farbe Dach:	Aquamarinblau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	240 Tag(e)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10793579
vom: 15.06.2026

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Dämpfung vorn
"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung	Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen
"Easy Open & Close"-Paket mit Safe-Sicherung	Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Diebstahlwarnanlage
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Digitaler Radioempfang DAB+
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Diversity-Antenne für FM-Empfang
3 Kopfstützen hinten	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
4 Leichtmetallräder "Sepang" 6,5 J x 16	Doppelton-Signalhorn
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Drehstromgenerator 140 A
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
8 Lautsprecher	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
Abgasnorm EU6 AP	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
Anhängervorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Elektrische Luftzusatzheizung
Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Außen-Sound Standard	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung, anklapp- und beheizbar, auf Fahrerseite abblendend	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Ausströmer vorn und Lichtdreheschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Batterie 420A (70Ah)	Federbereich 34 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fertigungsablauf Standard
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontantrieb
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundend
Berganfahrassistent	Fußgängererkennung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußhebelwerk "Standard"
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar, mit elektrischer Öffnung
Bordwerkzeug und Wagenheber	Gepäckraumauskleidung in Textil
Business	Gepäckraumboden aufstellbar
Chromleisten an den Seitenfenstern	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dachhimmel in Mistralgrau	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
Dachreling schwarz	Innenspiegel automatisch abblendend
Dämpfung hinten,Basis 1	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10793579
vom: 15.06.2026

IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer
IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Kältemittel R1234yf
Kategorie 0
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Keine Aktionsausführung
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Kindersicherung
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Knie-Airbag auf Fahrerseite, Seitenairbags und Gurtstraffer für äußere Rücksitze
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Komfortsitze vorn
Kraftstoffsystem Diesel
Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen
Ladekantenschutz in Kunststoff
Landesverkaufsprogramm Deutschland
LED-Leuchte im Fußraum vorn
LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht
LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte
Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite
Leuchtwertenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht
Linkslenker
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen
Modellpflege KW 45
Motorenstart Standard
Müdigkeitserkennung
Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display
Multifunktionskamera
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
Nebelschlusslicht beidseitig, Rückfahrlicht beidseitig
Netztrennwand
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Ohne 2. Batterie
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne CD/DVD für Navigation
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Ohne Differenzialsperre
Ohne Dynamic Drive Control
Ohne ECO-Funktion
Ohne Elektromotor (Hybrid)
Ohne Feuerlöscher
Ohne Garagentoröffner
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Ohne Head-Up Display
Ohne Heckspoiler
Ohne integriertes Mautsystem
Ohne Kindersitz
Ohne Ladedose
Ohne Ladekabel
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ohne Sonnenschutzrollo
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ohne Überführungsausrüstung
Ohne Uhr
Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Zusatz-/Standheizung
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"
Proaktives Insassenschutzsystem und Spurwechselassistent "Side Assist"
Radio
Radschrauben Standard
Radstand
Rechtsverkehr



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10793579
vom: 15.06.2026

Regensensor	Vordersitze höheneinstellbar, ergoComfort-Sitz auf der Fahrerseite, mit elektrischer Lehneneinstellung
Regionscode "ECE" für Radio	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Reifen 215/60 R 16, Rollwiderstandsklasse A	Wartungsintervallverlängerung
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	Winterräder "Aragon" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 6,5 J x 16, AirStop®-Winterreifen 215/60 R 16 H
Reifenkontrollanzeige	
Rückfahrkamera "Rear View"	
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar, Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit	
Schalthebelknopf in Leder	
Scheibenbremsen hinten	
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt	
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung	
Seitenairbags für die äußeren Rücksitze, inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem	
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	
Seitliche Leisten unten in Wagenfarbe	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)	
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt	
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar	
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Business"	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sprachbedienung	
Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent	
Standard-Klimazonen	
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung	
Stoßfänger mit Zierleisten in Wagenfarbe	
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion	
Textilfußmatten vorn und hinten	
Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ	
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe	
Typrüfland Deutschland	
Variant	
Variante Grundausstattung	
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste	
Verkehrszeichenerkennung	
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"	
Vordersitze beheizbar	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10793579
vom: 15.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	4,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Winter	Aluminium	215/60 R 16 95 J	6,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	215/60 R 16 95 J	6,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	215/60 R 16 95 J	3,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	215/60 R 16 95 J	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10793579
vom: 15.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zusätzliche(r) Reifen	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10793579
vom: 15.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja
Vorschäden feststellbar: Ja
Nachlackierungen vorhanden: Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt: Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	232,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10793579
vom: 15.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZPE049844

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10793579
vom: 15.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10793579
vom: 15.06.2026




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür vorne rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10793579
vom: 15.06.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Zusätzliche(r) Reifen - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen

