


### Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXEYDCPFC R2Z87489	Erstzulassung	11.11.2024	Außenfarbe	Kaolin Weiß
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	EU-LW2122	Laufleistung	7 159 km
Modell	MOVANO C CARGO L4H2 2.2 DIESEL S/S 121KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

### Auftragsdaten

Lagerplatz	CAT Hakenstedt
------------	----------------




### Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✗
Antenne	✗

### Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
Inspektion	✓

### Reifen



Continental 225/75/16 R Ganzjahresreifen 6.0 mm

Continental 225/75/16 R Ganzjahresreifen 7.0 mm







Continental 225/75/16 R Ganzjahresreifen 7.0 mm

Continental 225/75/16 R Ganzjahresreifen 7.0 mm



### Außenschäden

2		Bauteil	Antenne	3		Bauteil	Radhausverkleidung
		Position	-			Position	-
		Beschreibung	Fehlende Elemente			Beschreibung	Fehlende Elemente
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

**DEKRA Automotive Solutions**

4		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Windschutzscheibe</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Windschutzscheibe	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-	5		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Motorhaube</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Motorhaube	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Windschutzscheibe																				
Position	-																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Motorhaube																				
Position	-																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
6		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Smart Repair</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Vorne links	Beschreibung	Smart Repair	Anmerkungen	-	7		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Seitenwand unterhalb</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Seitenwand unterhalb	Position	Rechts	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Smart Repair																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Seitenwand unterhalb																				
Position	Rechts																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
8		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Hinten	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-	9		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kofferraum/Laderaum</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kofferraum/Laderaum	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Hinten																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Kofferraum/Laderaum																				
Position	-																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				

**Sonstiges**

1		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Bordwerkzeug</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Fehlende Elemente</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Bordwerkzeug	Position	-	Beschreibung	Fehlende Elemente	Anmerkungen	-	10		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Lackvorbereitung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Lackierung</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Lackvorbereitung	Position	-	Beschreibung	Lackierung	Anmerkungen	-
Bauteil	Bordwerkzeug																				
Position	-																				
Beschreibung	Fehlende Elemente																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Lackvorbereitung																				
Position	-																				
Beschreibung	Lackierung																				
Anmerkungen	-																				

**Geschätzte Reparaturkosten**

<b>Gesamt netto</b>	<b>680,00€</b>
---------------------	----------------