

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002379160
Besichtigt am:	26.03.2026 12:29
Berichts-Nr:	10304650
FIN:	VSSZZZKL1PR020285

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Cupra
Modell:	Leon
HSN / TSN:	7593 / AST
Erstzulassungsdatum:	03.04.2023
Laufleistung:	92.454 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Magnetic Tech"
Farbe Dach:	"Magnetic Tech"
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"Vision Plus"-Paket: Rückfahrkamera + Parklenkassistent
(inkl. Sensoren vorn und hinten)

12 Volt-Steckdose im Kofferraum

12,9"-Navigationssystem Plus

18"-Reserverad als Notrad

2 Leseleuchten vorn, 2 hinten

230V Wechselrichter und Steckdose für Europa

230-V-Wechselrichter und -Steckdose (im Gepäckraum)

4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.A

48 Volt Bordnetz

4-Zyl.-Ottomotor 1,5 l/110 kW, Mild Hybrid, TSI Grundmotor:
TJ7, eTSI

7-Gang-Automatikgetriebe "A7"

Abgaskonzept, EU6 AP

Abwicklung Serie

Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung

Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS und BFS, mit BFS-
Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambientelicht Ausführung 2

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Armaturentafel Standard

Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch

Auspark- und Spurwechselassistent und Ausstiegswarner

Außen-Sound Standard

Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex

Außenspiegel mit Memoryfunktion elektrisch anklapp-
/einstellbar, separat beheizbar

Außenspiegelgehäuse lackiert

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-
Limiter

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

BeatsAudio: Premium-Lautsprecher + Subwoofer + 340 W-
Verstärker und Surround-Technologie

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug und Wagenheber

BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)

Chrom-Paket

Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten

Connectivity Box: Induktive Ladestation + GSM-Verstärker

Dachreling, schwarz

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Datenträger für EU, integriert

Dekor-Einlagen für Konsole

Design-Paket für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe und "CU
Boost"-Motoren

Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe

Digitaler Radioempfang

Dispomodell 4

Drei.-Automatikgurte vorn

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Drive Profile: Adaptive Fahrwerksregelung DCC +
Progressivlenkung

Dynamiklenkung

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile

--

Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)

Einton-Signalhorn

Elektrisch einstellbare Sitze mit Stoffbezügen

Embleme

Entriegelung Hintersitz mechanisch

Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-
tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FN-

Federbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung,
elektrisch

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Formteilhimmel ungeteilt

FPK-Medium

Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge,
Fußgänger und Radfahrer

Frontantrieb

FULL LINK für Radio-Navigationssystem "Media System +",
10"

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumabdeckung, schiebbar

Gepäckraumauskleidung mit Staufächern

Gepäckraumklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und
Schließung

Gepäcktaschen an Rückenlehnen

Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine
Bedarfsprognose

Greenhouse in Schwarz

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und
akustisch

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung	Müdigkeitserkennung
Heckspoiler	Navigationsgerät-High
Hinterachse "Standard"	Nebelscheinwerfer
Hybrid-Antrieb MHEV "eTSI"	Nebelschlussleuchte
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Nicht Heissland
Kältemittel R1234yf	Nichtraucherausführung
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne 2. Batterie
Keine Aktionsausführung	Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Kennzeichenträger vorn (groß)	Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Car2X
Klimakomfortscheibe	Ohne connect Paket 1
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Komfort-Sportausstattung CUPRA Mid	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Feuerlöscher
Kompensor Ausf. 1	Ohne Fußmatten
Kopfstütze für Vordersitz	Ohne Head-Up Display
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Ladekabel
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Mode3 Ladekabel
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser- Standanzeige
LED-Innenlicht-Paket: Handschuhfach, Sonnenblende, Fußraum, Ablage und Multicolor-Ambientebeleuchtung umlaufend	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Leichtmetallräder 7 1/2J x 18	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für linke Vordersitzlehne	Ohne Stabilisator hinten
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Linkslenker	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Mapcare: Update des Kartenmaterials für Navigationssystem, inklusive Kartenmaterial	Ohne Trennwand
Matrix LED	Ohne Überführungsausrüstung
Matrix-Beam	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Mit Individualeinbau	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS- Verbund
Mittelarmlehne vorn	Optionsinfotainment (MIB3) (Ausführung2)
Modul Boden hinten Ausführung 4	Parklenkassistent
	Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)

Preisnachlass-Paket	Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- u. Leaving-home Funktion automatisch
Privater Notruf	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Proaktiver Insassenschutz, PreCrash Basis und Front	Tür und Seitenverkleidung Teilleder
Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)	Typprüfland Deutschland
Radstand	Typzeichen und Firmenemblem
Rechtsverkehr	UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Regionscode " ECE " für Radio	Variables Ladebodenkonzept
Reifen 225/40 R18 92Y sportiv	Variant/Avant LEON Sportstourer
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	Variante Grundausstattung
Reifendruckkontrolle	Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A	Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne	Wartungsintervallverlängerung
Safe & Driving XL (für Navigationssystem)	Wegfahrsperrung elektronisch
Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt	Werksinterne Steuerung Selbstabholer
Scheibenbremsen hinten	Zierleisten schwarz
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	
Schlüsselloser Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung	
SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet	
SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment	
Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn	
Seitenairbags hinten + Knieairbag vorn + Center-Airbag	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)	
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar	
Sitzbezüge in Stoff	
Sitzeinstellung, links elektrisch mit Memory, rechts mechan. höhen-einstellbar	
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar	
Sonderpreis	
Sonderspezifikationen	
Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule	
Soundsystem mit Subwoofer "branded" Ausführung 2	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sportsitze vorn	
Sprachsteuerung	
Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent	
Stabilisator vorn	
Standard-Klimazonen	
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation	
Stoßfänger Sport	

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	6,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	8,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Pannenbergung zulässig:** Ja**Pannenbergung verkehrssicher:** Ja**Notrad vorhanden:** Ja**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Wagenheber vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Optische Wertminderung

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Kotflügel vorne rechts	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 24.677,63
2	Andere	Haftpflichtschaden		€ 9.974,42
3	Andere	Vollkaskoschaden		€ 4.400,00
4	Andere	Teilkaskoschaden		€ 2.500,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	216,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	152,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	274,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKL1PR020285

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Motorhaube




Lackstärke Kotflügel vorne links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



Kommentar

Lack gerissen!





2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Optische Wertminderung



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Kotflügel vorne rechts - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

