

## Fahrzeugbeschreibung

**Fahrzeug:** **POLESTAR 2 Long Range Dual Motor 4WD Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 408 PS / 300 KW Elektrisch Automatik**

Amtliches Kennzeichen: BT -M 0153E      Fahrgestell-Nummer: YSMVSEDE6PL157435  
 Vertrags-Nummer: 96153082      Erstzulassung: 10.05.2023  
 Internes KZ: 15070336      Kilometer-Stand: 29659

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

**Ausstattung:**

**POLESTAR 2 Long Range Dual Motor 4WD Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 408 PS /300 KW Elektrisch Automatik**

Lackierung: Space (schwarz)      Polsterung: Synthetisches Leder Schwarz      Telefontyp:

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)** **53.609,24**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Automatik, Lederausstattung, Metallic, Sonderausstattungs: 19 Zoll Felgen, Pilot Lite, Plus Paket	0,00
Bei Lager-, Vorlauffahrzeugen oder Tageszulassungen ist eine Änderung der Ausstattung nicht möglich.	0,00
Charcoal WeaveTech mit Black Ash Dekor	0,00
Der Zwischenverkauf des Fahrzeuges sowie Irrtümer sind vorbehalten.	0,00
Vorlauffahrzeug, welches sich noch im Produktionsprozess befindet oder auf dem Weg zum Händler ist.	0,00

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)** **53.609,24**

**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)** **63.795,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis\* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 63.795,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

\*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

Fahrzeug:	POLESTAR 2 Long Range Dual Motor 4WD Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 408 PS / 300 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	300 / 408	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	205	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	4,700
Leergewicht (kg):	2113	zul. Gewicht (kg):	2600

\* Angaben ohne Gewähr

24800

## Unfall-/Schadenspiegel

**Vertrags-Nummer:** 96153082  
**Amtliches Kennzeichen:** BT -M 0153E  
**Übersicht erstellt am:** 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**POLESTAR 2 Long Range Dual Motor 4WD Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 408 PS / 300 KW Elektrisch Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
--------------	------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------

---

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

**Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

31693

**Wartungsreport**

**Vertrags-Nummer:** 96153082  
**Amtliches Kennzeichen:** BT -M 0153E  
**Übersicht erstellt am:** 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**POLESTAR 2 Long Range Dual Motor 4WD Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 408 PS / 300 KW Elektrisch Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

---

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer



## Zustandsbericht

<b>Kunde :</b>	<b>Allane SE HCBE</b>	<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>BT-M 153E</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>0000000922668-DE968</b>		
<b>Referenznummer:</b>	<b>31175489</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Polestar 2 (05.2020->) Long Range Dual

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>YSMVSEDE6PL157435</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>29659 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>10.05.2023 / 2022</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>02.06.2026 95448 Bayreuth</b>
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	
Kraftstoff:	<b>Elektro</b>	Getriebe Art:	<b>Sonstiges</b>
Navi.-Datenträger:	<b>-</b>	Hubraum / Leistung:	<b>0 ccm / 300 kW (408 PS)</b>
Antriebsart:	<b>Frontantrieb</b>	Lackfarbe:	<b>Space / Metallic</b>
Lackart:	<b>Metallic</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>5 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Nächste HU / AU:	<b>2026 / 2026</b>
Polster Art:	<b>Stoff</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Ja</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>Ja</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>18342 / 25.06.2025</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	<b>ZB I (Fzg.Schein)</b>
Zustand aussen:	<b>2 - Gut</b>	Zustand innen:	<b>2 - Gut</b>

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>245/45/R19/-- 5 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>245/45/R19/-- 5 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>245/45/R19/-- 5 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>245/45/R19/-- 5 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

### Serienausstattung

- Adaptive Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound, AVAS)
- Anti-Blockier-System (ABS) mit Traktionskontrolle (TCS)
- Audiosystem Polestar High Performance
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachhimmel Anthrazit
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display
- Elektromotor 300 kW (cont. 160 kW, Dual-Elektromotor)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem hinten
- Frontstaufach (Kofferraum, vorn)
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Innenspiegel rahmenlos mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Keyless-Entry
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Ladekabel (4,5 m) mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsenergierückgewinnung
- Digital Key
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Connected Safety
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI)
- Fußmatten Textil
- HV-Batterie 78 kWh brutto / 72,5 kWh netto (Lithium-Ionen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Keyless Drive
- Kindersicherung elektr. Wette gehört
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schließen, sensorgesteuert)
- Kopfstützen hinten
- Ladekabel (7,0 m) mit Schukostecker (Mode 2)

- Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)
- Service-System: Google Services
- Sicherheitsgurte schwarz
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitze, vollelektrisch einstellbar inkl. Lordosenstütze, Sitzheizung und Memoryfunktion für Fahrersitz und Außenspiegel
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sprachsteuerungs-System
- Tagfahrlicht LED
- USB-Anschlüsse (2) im Fond
- Vorbereitung für Alkohol-Wegfahrsperre (Alcolock)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Metallic-Lackierung Magnesium
- One Pedal Drive (elektronisches Gaspedal)
- Reifen-Reparaturset
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebelgriff schwarz glänzend
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Soft-Close-Automatik für Kofferraum / Heckklappe
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Touchscreen-Farbdisplay (11,15 Zoll) in Mittelkonsole
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach)
- Warndreieck

### Sonderausstattung

- Plus-Paket  
Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP), Sitze, vollelektrisch einstellbar inkl. Lordosenstütze, Sitzheizung und Memoryfunktion für Fahrersitz und Außenspiegel, Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory), Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory), Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Metallic-Lackierung
- Pilot-Lite-Paket  
Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, Einparkhilfe vorn und hinten, Rückfahrkamera, Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem hinten

**Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.**

### Allgemeine Prüfung

#### Probefahrt:

#### Eingeschränkt durchgeführt


Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.

<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Nicht möglich</b> Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
<b>Laufleistung plausibel:</b>	<b>Nicht prüfbar</b> Nicht prüfbar
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	

Unfallschadenprüfung	
<b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b>	
<b>Lackschichtendickenmessung:</b>	
<b>Bestehender Unfallschaden:</b>	<b>Nicht festgestellt</b> Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
<b>Hinweis:</b>	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘	<b>Lichtanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden	✘	<b>Sitzheizung:</b>	In Ordnung	✔
<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘	<b>Motorlauf:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘

Durchgeführte Technikprüfung	
<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden
<b>Sitzheizung:</b>	In Ordnung
<b>Bremsanlage:</b>	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinahme geprüft.
<b>Motorlauf:</b>	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
<b>Hinweis:</b>	*

Schaden			
	<b>Karosserie außen</b>		
	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>	<b>Rep.-Art</b>
1.	Tür Hinten - Links	Kratzer	Lackieren
2.	Felge Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
3.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
4.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Lackieren
5.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
6.	Stoßfänger Vorne	Steinschlag	Smart Repair



**Karosserie innen**

**Bauteil**

**Schaden**

**Rep.-Art**

7.	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
----	-----------	-------------	----------



**Sonstiges**

**Bauteil**

**Schaden**

**Rep.-Art**

8.	Sitz Innenraum links vorne	Verschmutzt	Reinigen
----	-------------------------------	-------------	----------

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Hinten - Links  
Kratzer - Lackieren



1. Tür Hinten - Links  
Kratzer - Lackieren



1. Tür Hinten - Links  
Kratzer - Lackieren



1. Tür Hinten - Links  
Kratzer - Lackieren



2. Felge Hinten - Rechts  
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Hinten - Rechts  
Kratzer - Smart Repair



3. Tür Vorne - Rechts  
Kratzer - Smart Repair



4. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Lackieren



3. Tür Vorne - Rechts  
Kratzer - Smart Repair



4. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Lackieren



4. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Lackieren



4. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Lackieren



5. Tür Hinten - Rechts  
Kratzer - Smart Repair



5. Tür Hinten - Rechts  
Kratzer - Smart Repair



6. Stoßfänger Vorne  
Steinschlag - Smart Repair



6. Stoßfänger Vorne  
Steinschlag - Smart Repair



7. Innenraum  
Verschmutzt - Reinigen



7. Innenraum  
Verschmutzt - Reinigen



8. Sitz Innenraum links vorne  
Verschmutzt - Reinigen



8. Sitz Innenraum links vorne  
Verschmutzt - Reinigen



8. Sitz Innenraum links vorne  
Verschmutzt - Reinigen



8. Sitz Innenraum links vorne  
Verschmutzt - Reinigen



8. Sitz Innenraum links vorne  
Verschmutzt - Reinigen



8. Sitz Innenraum links vorne  
**Verschmutzt - Reinigen**



8. Sitz Innenraum links vorne  
**Verschmutzt - Reinigen**



8. Sitz Innenraum links vorne  
**Verschmutzt - Reinigen**



8. Sitz Innenraum links vorne  
**Verschmutzt - Reinigen**



8. Sitz Innenraum links vorne  
**Verschmutzt - Reinigen**



Hüsge Gruppe®  
**Die Gutachter**