



Lynk & Co 01

Informazioni Veicolo

Marca:	Lynk & Co	Targa:	
Cambio:		Colore esterno:	Nero
Modello:	01	N. Telaio:	L6TCX2E7XNE010329
Carburante:	Ibrido plug-in	Potenza:	
Versione:		Data di immatricolazione	06/10/2022
Chilometraggio:	73104 km	Numero di porte:	5

Riepilogo dei danni

Davanti	1
Destra	3
Dietro/posteriore	4
Interni	3
Ruote	6
Sinistra	3

Immagini commerciali






Opzioni secondo l'ispettore


Telecamera con vista posteriore	sì	Tetto apribile elettrico	sì	Tetto panoramico	sì
---------------------------------	----	--------------------------	----	------------------	----

Danni

Calotta retrovisore esterno dx
Graffiature
Verniciatura
Destra



Cerchio lega bicolore / policromo ant. Dx
Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote



Cerchio lega bicolore / policromo post. Dx

Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote



Cerchio lega bicolore / policromo post. Sx

Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote



Cerchio lega bicoore / policromo ant. Sx

Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote



Chiave di accensione con telecomando

Mancanza
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Interni



Chiave Keyless

Mancanza
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Interni



Cordino cappelliera\copertura bagagliaio

Mancanza
Sostituire
Dietro/posteriore



Kit di riparazione pneumatici

Mancanza
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Dietro/posteriore



Manutenzione

Mancanza
Eseguire
Interni



Modanatura arco passaruota post. Dx

Graffiature
Sostituire
Ruote



Modanatura dx paraurti Post.(quando separate)

Graffiature
Verniciatura
Dietro/posteriore



Parafango post. Dx
Ammaccatura
Riparare e dipingere
Destra



Parafango post. Sx
Ammaccatura e graffio
Riparare e dipingere
Sinistra



Paraurti post.
Deformato / Forzato
Sostituire e dipingere
Dietro/posteriore



Pneumatici

Fuori tolleranza

Sostituire

Ruote



Porta ant. Sx

Graffiature

Verniciatura

Sinistra




Porta post. Dx

Ammaccatura e graffio

Riparare e dipingere

Destra



Porta post. Sx

Graffiature

Verniciatura

Sinistra



Spoiler paraurti ant.

Graffiature

Verniciatura

Davanti



Pneumatici

Davanti Sinistra

Estate

In lega

235/45/20/100/W

Bridgestone

2,5 mm

Davanti Destra

Estate

In lega

235/45/20/100/W

Continentale

5,0 mm

Dietro Sinistra

Estate

In lega

235/45/20/100/W

Continentale

3,5 mm

Dietro Destra

Estate

In lega

235/45/20/100/W

Bridgestone

5,0 mm

Controllo

Categoria	Berlina	Cerchi	In lega
Colore Carrozzeria	Nero	Copribagagli	sì
Libretto di circolazione	sì	Libretto di circolazione	Originale
Libretto di manutenzione	N/A	Livello carburante	25
Motore funzionante	sì	Numero di cavetti di ricarica (normale)	1
Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida)	1	Numero di chiavi totali	1
Numero di poggiateste rimuovibili	3	Numero di porte	5
Numero di posti	5	Tipo di vernice	metallico

Informazioni sul contenuto e sulla portata del rapporto di ispezione:

- La valutazione si basa sugli standard di vendita specificati dal cliente.
- I danni da usura accettabili secondo gli standard di vendita non sono sempre documentati in questo report.
- I metodi di riparazione specificati e/o i tempi di riparazione sono stati determinati considerando i moderni metodi di riparazione industriale.
- La stima dei costi di riparazione per i singoli ripristini, deve essere effettuata dall'Agente acquirente, che ne è responsabile.
- La perizia è stata effettuata in condizioni di assenza di smontaggio. Macadam non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni mancanti. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.