

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10502578
vom: 27.04.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002428323
Besichtigt am: 27.04.2026 11:53
Berichts-Nr: 10502578
FIN: VSSZZZ5FZN6527957

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10502578
vom: 27.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Leon
HSN / TSN:	7593 / AMR
Erstzulassungsdatum:	03.05.2022
Laufleistung:	45.634 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Graphitgrau
Farbe Dach:	Graphitgrau
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	140 kW (191 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Warmgrau-Nordisch/Dunkelsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Vorhanden
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10502578
vom: 27.04.2026

» Fahrzeugausstattung

18"-Reserverad als Notrad, Notfallwerkzeug, Wagenheber	Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Dachreling, blank
4 Türen	Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk
4 Zyl. Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.A 888evo4	Dämpfung vorn
4-Zyl.-Benzinmotor 2.0 l/140 kW TSI, homogen, Grundmotor: T06/T5H/T3I/T50/TD3/T2W/T8J, "TSI"	Datenträger für EU, integriert
7-Gang-Automatikgetriebe Allrad A7A	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Digitaler Radioempfang
Abgasendrohr hinten (Standard)	Doppelton-Signalhorn
Abgaskonzept, EU6 AP	Drehstromgenerator 140 A
Abwicklung Serie	Drei.-Automatikgurte vorn
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS und BFS, mit BFS-Deaktivierung	Dreip.-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Allradantrieb	Dynamiklenkung
Ambientelicht Ausführung 2	Easy Open - Gepäckraumklappe mit sensorgesteuerter Öffnung
Angebotskorrektur-Paket (doppelter Preis)	ECO-Funktion
Angehobener Ladeboden hinten	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
Anhängevorrichtung	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Elektrisch einstellbarer Fahrersitz mit Memory-Funktion
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Armaturentafel Standard	Entriegelung Hintersitz Standard
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Außen-Sound Standard	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Außenspiegel links, konvex	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel mit Memoryfunktion elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FP-
Außenspiegel rechts, konvex	Federbereich 02 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse lackiert	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fernlichtassistent
Batterie 420A (70Ah)	Fertigungsablauf Standard
Batterie/Generator Kapazität Standard	Feststellbremse
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Formteilhimmel ungeteilt
BeatsAudio: Premium-Lautsprecher, Subwoofer, 340 W-Verstärker und Surround-Technologie	Frei konfigurierbares Kombiinstrument
Betriebserlaubnis Nachtrag	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Betriebsspannung 12 V	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Bordliteratur in Deutsch	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Bordwerkzeug und Wagenheber	FULL LINK für Navigationssystem
Bremsbelagverschleißkontrolle	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Brillen-Ablage/Halter	Fußhebelwerk "Standard"
Chrom-Paket	Garantieverlängerung 2 Jahre/80.000 km
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Gepäckraumabdeckung, klappbar
	Gepäckraumauskleidung Komfort mit Serviceklappe/Steckdeckel



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10502578
vom: 27.04.2026

Gepäcktaschen an Rückenlehnen	Navigationssystem "+"
Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Nebelscheinwerfer
Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt	Nebelschlussleuchte
Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung	Nicht Heissland
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Nichtraucherausführung
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Offroad XPERICENCE
Kältemittel R1234yf	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kategorie 0	Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Keine Aktionsausführung	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Dekorfolien/Embleme
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne Feuerlöscher
Komfortsitze vorn	Ohne Fußmatten
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne Handbremshebelgriff
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Heckspoiler
Kopfstützen vorn	Ohne Individualeinbau
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Ladedose
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Ladekabel
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Leichtmetallräder 7J x 18	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für linke Vordersitzlehne	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Linkslenker	Ohne Sonderspezifikationen
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Steckdose
Make-up-Spiegel links, beleuchtet, mit Abdeckung und Tasche	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet	Ohne Trennwand
Mapcare: Update des Kartenmaterials für Navigationssystem "Plus", inkl. Kartenmaterial	Ohne Überführungsausrüstung
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic, Front und Heck)	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Mit Front und Rückfahrkamerasystem und zwei Seitenkameras	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mittelarmlehne vorn	Ohne zus. Warnleuchten
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne Zusatz-/Standheizung
MPV	Ohne zusätzliche Bereifung
Müdigkeitserkennung	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Optionsinfotainment (MIB3)
Navigationssystem-High	Parklenkassistent
	Parklenkassistent (Servolenkung)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10502578
vom: 27.04.2026

Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)
Preisnachlass-Paket
Privater Notruf
Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Radstand
Rechtsverkehr
Regionscode "ECE" für Radio
Reifen 225/50 R18 95W Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifendruckkontrolle
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Safe & Driving XL (in Kombination mit Navigationssystem)
Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schwarzer Fahrzeuginnenraum (Dachhimmel)
SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet
SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment
-SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sitzbezüge in Stoff "Dinámica" (Schwarz)
Sitzeinstellung, links elektrisch mit Memory, rechts mechan. höhenstellbar
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Sonderpreis
Soundsystem mit Subwoofer "branded" Ausführung 2
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent
Spurwechselassistent
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger lackiert
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home Funktion manuell

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
Typprüfland Deutschland
Typzeichen und Firmenemblem
Umgebungskamera (inkl. Rückfahrkamera)
Variante Grundausstattung
Vier-Lenkerachse
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Winterpaket: Sitzheizung vorn und Lenkradheizung
Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
Zierleisten blank
Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10502578
vom: 27.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/60 R 16 99 H	6,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/60 R 16 99 H	6,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/60 R 16 99 H	6,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/60 R 16 99 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	225/50 R 18 95 W	4,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	225/50 R 18 95 W	4,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	225/50 R 18 95 W	4,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	225/50 R 18 95 W	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10502578
vom: 27.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Riss	Ersetzen
2	Tür hinten links	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
4	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
5	Tür vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Stoßfängerspoiler vorne links	Kratzer	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10502578
vom: 27.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja
Vorschäden feststellbar: Nein
Nachlackierungen vorhanden: Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 7.000,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 7.000,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	866,0
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	171,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10502578
vom: 27.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZ5FZN6527957

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10502578
vom: 27.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10502578
vom: 27.04.2026



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Heckklappe



Lackstärke Seitenwand hinten
links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Riss - Ersetzen




2 - Tür hinten links - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



3 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

4 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen

5 - Tür vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10502578
vom: 27.04.2026

6 - Stoßfängerspoiler vorne links - Kratzer - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Tür vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

