

Volkswagen

VIN: WV1ZZZSK3RX057061

Geschatte reparatiekosten

156,00 EUR
TOTAL



Description

Kenteken	Registratienummer	Kilometerteller
-	-	16693 km
Color	Jaar	Bekleding
-	-	-
Aantal deuren	Aantal stoelen	Generation
-	-	-

Voertuiguitrusting

Achteruitkijkcamera	Elektrisch inklapbare buitenspiegels	Klimaatcontrole
Verwarmde buitenspiegels		

Statement details



Inspectie loc	Statement date	Datum goedkeuren inspectie
PARC GENERAL LEASE	17/02/2026	18/02/2026

Controle

Probleem met starten van de motor	Geen wegwaardig voertuig
Nee	Nee

Defecten en correcties

#	Element	Defect	Correctie	Netto kosten
001	Bumper / Voorkant Geschilderd : Yes	Gekrast	Smart repair	78,00 EUR

	Plaatwerk tijd	-	Spuit tijd	-	Onderdeelprijs	-	Lumpsum 78,00 EUR
	Plaatwerk kosten	-	Spuitkosten	-	Materiaalkosten	-	
002	Bumper / Achter Geschilferd : Yes	Gekrast		Smart repair		78,00 EUR	
	Plaatwerk tijd	-	Spuit tijd	-	Onderdeelprijs	-	Lumpsum 78,00 EUR
	Plaatwerk kosten	-	Spuitkosten	-	Materiaalkosten	-	

Verwijderbare Items

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Achterste perceelplank | <input checked="" type="checkbox"/> Afstandsbediening | <input checked="" type="checkbox"/> Bandenreparatiekit compleet |
| <input type="checkbox"/> Beveiligingskit | <input type="checkbox"/> Cabrio winddeflector | <input type="checkbox"/> Cabrio winddeflectortas |
| <input type="checkbox"/> Compressorbandenreparatiekit | <input checked="" type="checkbox"/> Documenthouder | <input type="checkbox"/> Driehoek |
| <input type="checkbox"/> DVD-scherm | <input type="checkbox"/> EHBO-kit | <input type="checkbox"/> Garantieboekje |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gebruikershandleiding | <input type="checkbox"/> Geheugenkaart | <input type="checkbox"/> Gereedschap in de auto |
| <input type="checkbox"/> Geurverspreider | <input type="checkbox"/> Haak/trekhaakkogel | <input type="checkbox"/> Jack |
| <input type="checkbox"/> Jack handle crank | <input type="checkbox"/> Kaartsleutel | <input type="checkbox"/> Laaddeksel |
| <input type="checkbox"/> Langzame oplaadkabel | <input type="checkbox"/> Mechanische sleutel | <input type="checkbox"/> Navulbandenreparatiekit |
| <input type="checkbox"/> Oplaadkabel tas | <input checked="" type="checkbox"/> Overeenstemmingscertificaat | <input checked="" type="checkbox"/> Reservesleutel |
| <input type="checkbox"/> Reservewielband | <input type="checkbox"/> Scheidingsnet | <input type="checkbox"/> Serviceboek |
| <input type="checkbox"/> Snellaadkabel | <input type="checkbox"/> Toolkit | <input type="checkbox"/> Trekhaak |
| <input type="checkbox"/> Veiligheidsvest | <input type="checkbox"/> Verdeelstang van de tas | <input type="checkbox"/> Vergrendeling wiel moer |
| <input type="checkbox"/> Vrachtnet | | |

hoofdset banden

Vooraan links	CONTINENTAL	205 / 60 / 16 / All	5 mm
Rechtsvoor	CONTINENTAL	205 / 60 / 16 / All	5 mm
Linksachter	CONTINENTAL	205 / 60 / 16 / All	5 mm
Rechtsachter	CONTINENTAL	205 / 60 / 16 / All	5 mm

Opmerkingen

Foto's



Linksvoor



Linksachter



Kofferbak geopend



Rechts achter



Achterste passagiersruimte



Dashboard vanaf de achterbank



Voorste passagiersruimte



Rechtsvoor




Kilometerteller




Navigation



Spare Tyre




Vin



Ander



Bumper / Voorkant / Gekrast



Bumper / Voorkant / Gekrast



Bumper / Achter / Gekrast



Bumper / Achter / Gekrast



Bumper / Achter / Gekrast