


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002437357
Besichtigt am:	12.05.2026 10:48
Berichts-Nr:	10590744
FIN:	WVWZZZCDXPW530354

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Golf
HSN / TSN:	0603 / CNL
Erstzulassungsdatum:	02.03.2023
Laufleistung:	97.230 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz/Soul-Schwarz/Schwarz/ Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	617 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket

12-V-Steckdose im Gepäckraum
 2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten
 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W
 3 Kopfstützen hinten
 3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l
 3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 81 kW
 4 Leichtmetallräder "Norfolk" 7 J x 16
 6+1 Lautsprecher
 7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF
 Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
 Abgasendrohr hinten (Standard)
 Abgasnorm EU6 AP
 Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung
 Aktivkohlebehälter (EVAP)
 Ambientebeleuchtung 10-farbig
 App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto
 Auslieferung auf Winterrädern
 Außen-Sound Standard
 Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung
 Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex
 Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe
 Autobahnlicht
 Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer
 Batterie 380A (59Ah) EFB+
 Batterie/Generator Kapazität Standard
 Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
 Beifahrersitzlehne nicht umklappbar
 Betriebserlaubnis Nachtrag
 Betriebsspannung 12 V
 Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)
 Bordwerkzeug und Wagenheber
 Car2X
 Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern
 Dachhimmel
 Dachreling schwarz
 Dämpfung hinten, Basis 1
 Dämpfung vorn
 Dekoreinlagen "Nature Cross Brushed" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn

Diebstahlwarnanlage "Plus"

Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
 Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
 Digitaler Radioempfang DAB+
 Diversity-Antenne für FM-Empfang
 Doppelkupplungsgetriebe DQ200
 Doppelton-Signalhorn
 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze
 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
 Elektrische Luftzusatzheizung
 Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit
 Elektronische Differenzialsperre XDS
 Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
 Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
 Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
 Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
 Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
 Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht
 Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
 Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-
 Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
 Fernentriegelung für Rücksitzlehne
 Fertigungsablauf Standard
 Frontantrieb
 Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschedämmend
 Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
 Fußhebelwerk "Standard"
 Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
 Halbleiter Restriktionen
 Heckspoiler in Wagenfarbe
 Hinterachse "Standard"
 Hybrid-Antriebssystem MHEV
 Innenspiegel abblendbar
 ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
 Kältemittel R1234yf
 Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung	Ohne Ladekabel
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Leergewichtsbereich
Klimaanlage "Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter	Ohne Lichtassistent
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Mode3 Ladekabel
Komfortausstattung	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige
Komfortsitze vorn	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag	Ohne Spurwechselassistent
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Stabilisator hinten
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
LED-Rückleuchten	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
LED-Scheinwerfer	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Ohne zus.Zierleisten
Linkslenker	Ohne Zusatz-/Standheizung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Modul Boden hinten Ausführung 4	Radio
Motorenstart Standard	Radschrauben Standard
Müdigkeitserkennung	Radstand
Multifunktionskamera	Rechtsverkehr
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Regionscode " ECE " für Radio
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Reifen 205/55 R 16
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Reifenkontrollanzeige
Netztrennwand	Reifenlieferanten für EU Länder
Nicht Heissland	Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Rückfahrkamera "Rear View"
Normal-Lackierung	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Schalthebelknopf/-Griff in Kunststoff
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Scheibenbremsen hinten
Ohne 2. Batterie	Scheibenbremsen vorn
Ohne Anhängavorrichtung	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne Aufkleber und Embleme	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access", mit Safe-Sicherung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Dynamic Drive Control	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Feuerlöscher	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life"
Ohne Head-Up Display	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Innenleuchte im Fußraum	Sprachbedienung

Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Stoßfänger in Wagenfarbe
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
 Textilfußmatten vorn und hinten
 Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung
 Türgriffmulden beleuchtet
 Typprüfland Deutschland
 Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
 Variant
 Variante
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Verkehrszeichenerkennung
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
 Vordersitze beheizbar
 Vordersitze mit Höheneinstellung
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
 Wartungsintervallverlängerung
 Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 16, Winterreifen
 205/55 R 16 H
 Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 16, Winterreifen
 205/55 R 16 H, Radvollblenden

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Sonstige	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	6,0 mm
Sonstige	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	6,0 mm
Sonstige	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	6,0 mm
Sonstige	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Sonstige			Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	7,0 mm
Sonstige			Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	7,0 mm
Sonstige			Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	6,0 mm
Sonstige			Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 12.2026

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZCDXPW530354

FIN abgelesen und stimmt nicht mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren



2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen