

Fahrzeug:	BMW i4 eDrive35 Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	H -CS 0409E	Fahrgestell-Nummer:	WBY41AW000FS96354
Vertrags-Nummer:	64096085	Erstzulassung:	19.03.2024
Internes KZ:	15128573	Kilometer-Stand:	21584
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

BMW i4 eDrive35 Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik

Telefontyp:

47.478,99

Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion	546,22
Anhängerkupplung	924,37
BMW Live Cockpit Professional	966,39
HiFi Lautsprechersystem	319,33
Schwarz Uni	0,00
Stoff-/Sensatec Schwarz	0,00

50.235,30

59.780,01

59.780,01

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW i4 eDrive35 Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	210 / 286	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	190	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,0000
Leergewicht (kg):	2065	zul. Gewicht (kg):	2545

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 64096085
Amtliches Kennzeichen: H -CS 0409E
Übersicht erstellt am: 14.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW i4 eDrive35 Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
30.08.2024	9059899765	Eigenverschulden	Kotflügel vorne Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 64096085
Amtliches Kennzeichen: H -CS 0409E
Übersicht erstellt am: 14.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW i4 eDrive35 Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
Parking 33
85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	05.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	36460 Krayenberggemeinde / Bad Salzu, Therminostraße
Besichtigungsdatum	23.06.2026
Referenznummern	0031198214 - 0064096085

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	H-CS 409E	Fzg.-Ident.-Nummer	WBY41AW000FS96354
Fabrikat	BMW	1. Zulassung	19.03.2024
Typ	i4 eDrive35 Schräghecklimousine	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 1	Farbe	Schwarz - 2-Schicht uni
Laufleistung abgelesen	21.585 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Schräghecklimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	keine Angabe
Motorart	Elektromotor(en) / Elektro	Batteriekapazität	
Dauerleistung		Max. Leistung	
Ladestecker	Typ II		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/55 R17 101Y	8 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/55 R17 101Y	8 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/55 R17 101Y	7 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/55 R17 101Y	7 mm
Reservebereifung: ohne					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/55 R17 97H	7 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/55 R17 97H	7 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/55 R17 97H	8 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/55 R17 97H	8 mm

Allgemeines / Zustand	
✗ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Bordcomputer am 17.04.2026 bei km 19.237.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Tür vorne links	Ja	
Kotflügel vorne rechts	Nein	Farbnebel

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt
Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I, keine Unterlagen zur Fälligkeit von HU/AU, sowie keine Angaben zur Anzahl der Besitzer vor.
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden.

Sonderausstattung

- | | | | |
|---|--|---|-------------------------|
| ✓ | Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion | ✓ | Anhängerkupplung |
| ✓ | BMW Live Cockpit Professional | ✓ | HiFi Lautsprechersystem |
| ✓ | Schwarz Uni | ✓ | Stoff-/Sensatec Schwarz |

Zustand / Beschädigungen

Front

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur

Seite links

Kotflügel vorne links, verkratzt (Bild 12, Bild 13, Bild 14)

Tür vorne links Kante, verkratzt, Gebrauchsspur

Seite rechts

Kotflügel vorne rechts, Reparaturmangel (Bild 15, Bild 16, Bild 17)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur

Sonstiges

HU (Hauptunters.) Verbrennerfzg. (Allane), kein gültiger Nachweis vorhanden

Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 19 Fotos.

Staubach-Beulig, Chris

Der Sachverständige, 23.06.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.



Bild 10.

Fotoanlage




Bild 11.



Bild 12. Kotflügel vorne links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage




Bild 13. Kotflügel vorne links, verkratzt, lackieren




Bild 14. Kotflügel vorne links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 15. Kotflügel vorne rechts, Reparaturmangel, lackieren




Bild 16. Kotflügel vorne rechts, Reparaturmangel, lackieren

Fotoanlage



Bild 17. Kotflügel vorne rechts, Reparaturmangel, lackieren



Bild 18.

Fotoanlage



Bild 19.