

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11028394
vom: 19.07.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002556008
Besichtigt am: 14.07.2026 16:18
Berichts-Nr: 11028394
FIN: VSSZZK10RP032151

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11028394
vom: 19.07.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Cupra
Modell:	Born
HSN / TSN:	7593 / ASO
Erstzulassungsdatum:	25.06.2024
Laufleistung:	31.584 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Vapor-Grau
Farbe Dach:	Vapor-Grau
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul/Mittelgrau/Soul/Dunkelsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	0 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11028394
vom: 19.07.2026

» Fahrzeugausstattung

"Basis"

Abdeckungen für Leichtmetallräder
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung
Allwetter, Kreuzungs und Autobahnlicht
Ambientelicht Ausführung 2
Antenne nur für FM Empfang, Diversity
Armaturentafel Standard
Auspark- und Spurwechselassistent und Ausstiegswarner
Außen-Sound Standard
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex
Außenspiegelgehäuse lackiert
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter
Batterie 320A (49Ah)
Batterieladegerät (Ausf.3)
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
Betriebserlaubnis Nachtrag
Betriebsspannung 12 V
Bordliteratur in Deutsch
Bordwerkzeug
Climatronic, FCKW-frei
Cockpit Infotainment (Ausführung 2)
Dämpfung hinten,Sportausführung
Dämpfung vorn
DC Batterieladung (Ausf. 2)
DC/DC Wandler 3,0 KW
Digitaler Radioempfang
Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10/T3U
Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer ohne Höheneinstellung
Dynamiklenkung
Einparkhilfe vorn und hinten
Einton-Signalhorn
Elektrische Luftzusatzheizung
Elektro-Motor Aggr.0EH.A
Elektro-Motor Systemleistung 150KW Grundmotor ist: N06/N07/TB7/T3D
Embleme
Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -10S-
Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Fernlichtassistent
Fertigungsablauf Standard
Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Fußhebelwerk
Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Getriebe Übersetzung 11,530
Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Heckantrieb
Hochvolt-Batterie 62 kWh (brutto)
Höheneinstellung, manuell, li.Vordersitz
Kältemittel R744
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Keine Aktionsausführung
Kennzeichenträger vorn (groß)
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Kurzheck Born
Ladedose Combo 2 (EU)
Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A
Landesverkaufsprogramm Deutschland
Lautsprecher, vorn und hinten
LED- Hauptscheinwerfer
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar
LED-SBBR-Leuchte
Leichtmetallräder 7 1/2J x 18
Linkslenker
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent
Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung
Mit Front und Rückfahrkamerasystem und zwei Seitenkameras
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)
Mit Verkehrszeichenerkennung
Mittelkonsole
Müdigkeitserkennung
Navigationsgerät-Standard mit Media und Internet Paket
o.b.Abgas
Ohne Alcohol Interlock



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11028394
vom: 19.07.2026

Ohne Ambientebeleuchtung außen	Sitzbezug in Stoff
Ohne Anhängervorrichtung	Softwareverbund Ausführung 12
Ohne Armlehnen f.Vordersitze	Sondersteuerung
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Car2X	Sportausstattung BORN
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Sprachsteuerung
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Spurhalteassistent
Ohne Fußmatten	Stabilisator hinten
Ohne Head-Up Display	Stabilisator vorn
Ohne Individualeinbau	Standard-Klimazonen
Ohne Kompensor	Stoßfänger Sport
Ohne Ladeboden	Telefonvorbereitung für Handy
Ohne Ladekabel	Trommelbremsen hinten
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Tür und Seitenverkleidung
Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen	Typprüfand Deutschland
Ohne Parkassistent / Garagenpilot	Typzeichen und Firmenemblem
Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)	UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Ohne Sitzheizung	Wärmepumpe
Ohne Sonderspezifikationen	Wärmepumpe
Ohne Speedlimiter (LIM)	Wegfahrsperre elektronisch
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent	Werksinterne Steuerung Selbstabholer
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	Zellmodul A
Ohne Überführungsausrüstung	Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung
Ohne UNECE CS&SU	
Ohne zusätzliche Bereifung	
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund	
Pan-European-eCall	
PILOT M+ mit Top View Camera	
Plattformgruppenklasse 1	
Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)	
Rechtsverkehr	
Regionscode " ECE " für Radio	
Reifen 215/55 R18 95T / EU	
Reifendruckkontrolle	
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar	
Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung	
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn	
Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug	
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11028394
vom: 19.07.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 18 95 T	6,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 18 95 T	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 18 95 T	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 18 95 T	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2028

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11028394
vom: 19.07.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Wartung	Wartung fällig	Ausführen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11028394
vom: 19.07.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11028394
vom: 19.07.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZK10RP032151

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Nein

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11028394
vom: 19.07.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleisung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11028394
vom: 19.07.2026



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11028394
vom: 19.07.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren



2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen