



## Zustandsbericht

<b>Kunde :</b>	<b>Allane SE HCBE</b>	<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>DN-F 1956E</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>0000000922785-DE968</b>		
<b>Referenznummer:</b>	<b>31193260</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Hyundai Kona (OS)(2017->) Edition 30+ Elektro 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>TMAK281HFNJ058714</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>50989 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>17.05.2022 / 2022</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>02.06.2026 52372 Kreuzau</b>
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	
Kraftstoff:	<b>Elektro</b>	Getriebe Art:	<b>Sonstiges</b>
Navi.-Datenträger:	<b>-</b>	Hubraum / Leistung:	<b>0 ccm / 100 kW (136 PS)</b>
Antriebsart:	<b>Frontantrieb</b>	Lackfarbe:	<b>Silky Bronze / MET</b>
Lackart:	<b>Metallic</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>5 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Nächste HU / AU:	<b>07.2027 / 07.2027</b>
Polster Art:	<b>Leder/Stoff</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Ja</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>Nein</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>40285 / 11.08.2025</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	<b>2 - Gut</b>	Unterlagen:	<b>ZB I (Fzg.Schein)</b>
		Zustand innen:	<b>2 - Gut</b>

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>215/55/R17/-- 4 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>215/55/R17/-- 4 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>215/55/R17/-- 5 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>215/55/R17/-- 5 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

### Serienausstattung

- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel lackiert
- Dachreling
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektromotor 100 kW (Dauer 26 kW)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Gurtstraffer
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Schein- / Laderaumleuchte
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar



- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- LM-Felgen
- Modellpflege
- Notladekabel (ICCB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Türgriff innen silber
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Navigations-Paket
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radstand 2600 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Smart-Key
- Sonderlackierung Tauchgang in Jeju Uni
- Start-Stop-Knopf
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung

### Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.


### Allgemeine Prüfung

<b>Probefahrt:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Nicht möglich</b> Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
<b>Laufleistung plausibel:</b>	<b>Nicht prüfbar</b> Nicht prüfbar
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	

Unfallschadenprüfung	
<b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b>	
<b>Lackschichtendickenmessung:</b>	
<b>Bestehender Unfallschaden:</b>	<b>Nicht festgestellt</b> Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
<b>Hinweis:</b>	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘	<b>Lichtanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden	✘	<b>Sitzheizung:</b>	Nicht geprüft	✘
<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘	<b>Motorlauf:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘

Durchgeführte Technikprüfung	
<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden
<b>Sitzheizung:</b>	Nicht geprüft
<b>Bremsanlage:</b>	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
<b>Motorlauf:</b>	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
<b>Hinweis:</b>	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (12 Monate / 15.000 km) Wartung fällig. Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich.

Schaden			
 <b>Karosserie außen</b>			
	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>	<b>Rep.-Art</b>
1.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Oberflächenkratzer	Aufbereiten / Polieren

2.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
3.	Stoßfänger Vorne	Beschädigt	Erneuern
4.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
5.	Tür Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
6.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
7.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair
8.	Tür Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
9.	Außenspiegel Gehäuse - Rechts	Kratzer	Smart Repair



#### **Karosserie innen**

**Bauteil**                      **Schaden**                      **Rep.-Art**

10.	Verkleidung	Kratzer	Erneuern
-----	-------------	---------	----------



#### **Sonstiges**

**Bauteil**                      **Schaden**                      **Rep.-Art**

11.	Wartung über 9640 km überzogen. Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich.	Nicht In Ordnung	
-----	--	------------------	--

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Seitenwand - Hinten - Rechts  
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



1. Seitenwand - Hinten - Rechts  
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



2. Tür Vorne - Rechts  
Kratzer - Smart Repair



2. Tür Vorne - Rechts  
Kratzer - Smart Repair



3. Stoßfänger Vorne  
Beschädigt - Erneuern



3. Stoßfänger Vorne  
Beschädigt - Erneuern



3. Stoßfänger Vorne  
Beschädigt - Erneuern



3. Stoßfänger Vorne  
Beschädigt - Erneuern



3. Stoßfänger Vorne  
Beschädigt - Erneuern



4. Windschutzscheibe  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Windschutzscheibe  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Tür Hinten - Links  
Kratzer - Smart Repair



5. Tür Hinten - Links  
Kratzer - Smart Repair



5. Tür Hinten - Links  
Kratzer - Smart Repair



6. Seitenwand - Hinten - Links  
Kratzer - Smart Repair



6. Seitenwand - Hinten - Links  
Kratzer - Smart Repair



7. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Smart Repair



8. Tür Vorne - Links  
Kratzer - Smart Repair



10. Verkleidung  
Kratzer - Erneuern



10. Verkleidung  
Kratzer - Erneuern