

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	MERCEDES C-Klasse C 200 d T Autom. Kombi 5-türig 1993 ccm 163 PS / 120 KW Diesel Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	M -SM 2292	Fahrgestell-Nummer:	W1K2062031F064265
Vertrags-Nummer:	5337079	Erstzulassung:	29.06.2022
Internes KZ:	15020244	Kilometer-Stand:	109549
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:**MERCEDES C-Klasse C 200 d T Autom. Kombi 5-türig 1993 ccm 163 PS / 120 KW Diesel Automatik**

Lackierung: Obsidianschwarz Metallic Polsterung: Stoff Tandel schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **38.950,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

4-Wege-Lordosenstütze	0,00
Außenspiegel elektrisch anklappbar	0,00
Business-Paket	2.440,00
Festplatten-Navigation	0,00
Infotainment-Paket	0,00
Innen- & Außenspiegel automatisch abblendend	0,00
Komfort-Paket	0,00
Kraftstoffbehälter mit größerem Inhalt (66 l)	0,00
Lackierung Metallic	780,00
Live Traffic Information	0,00
MBUX Navigation Premium	0,00
Minderpreispaket	-3.000,00
Obsidianschwarz Metallic	0,00
Park-Paket	0,00
Sitzheizung Vordersitze	0,00
Smartphone Integration	0,00
Spiegel-Paket	0,00
Stoff Tandel schwarz	0,00
Umfeldbeleuchtung mit Projektion des Markenlogos	0,00
Verkehrszeichen-Assistent	0,00
Winter-Kompleträder M+S 4fach, 17" LM-Räder im 5-Speichen-Design vanadiumsilber lackiert mit 225/50	1.600,00
Wärmedämmend dunkel getöntes Glas rundum ab B-Säule	370,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **41.140,00**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **48.956,60**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 52.526,60

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES C-Klasse C 200 d T Autom. Kombi5-türig 1993 ccm 163 PS / 120 KW Diesel Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	120 / 163	Hubraum:	1993
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	9
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	122
durchschn. Verbrauch/100 Km:	4,700	Tankinhalt:	40
Max. Km/h:	226	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,800
Leergewicht (kg):	1780	zul. Gewicht (kg):	2400

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 5337079
Amtliches Kennzeichen: M -SM 2292
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES C-Klasse C 200 d T Autom. Kombi5-türig 1993 ccm 163 PS / 120 KW Diesel Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
10.04.2026	9059992014	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
04.07.2025	9059949136	Glasschaden	Windschutzscheibe Fahrerseite Steinschlag im Sichtfeld	Ja	Nein
26.06.2025	9059948708	Eigenverschulden	Kotflügel vorne Fahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Ja	Nein
18.06.2025	9059948711	Eigenverschulden	Tür vorne Beifahrerseite Delle > 3 cm (ohne Lackschaden)	Ja	Nein
18.12.2024	9059912272	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte Riss	Ja	Nein
21.03.2023	9059843188	Eigenverschulden	Aussenspiegel Beifahrerseite Bruch Gehäuse	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 5337079
Amtliches Kennzeichen: M -SM 2292
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES C-Klasse C 200 d T Autom. Kombi5-türig 1993 ccm 163 PS / 120 KW Diesel Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
24.08.2023	26893	Inspektion und Wartung
30.09.2024	51451	Inspektion und Wartung
30.09.2024	51451	Bremsflüssigkeitswechsel
22.07.2025	78846	TÜV/AU (MwSt-frei)
22.07.2025	78846	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
22.07.2025	78846	Inspektion und Wartung
05.05.2026	102784	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	17.07.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	41844 Wegberg, Friedrich-List-Allee 51
Besichtigungsdatum	22.07.2026
Referenznummern	0031224808 - 0005337079

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	M-SM 2292	Fzg.-Ident.-Nummer	W1K2062031F064265
Fabrikat	Mercedes-Benz	1. Zulassung	29.06.2022
Typ	C 200 d T	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 9	Farbe	Obsidian-Schwarz - 2-Schicht metallic
Laufleistung abgelesen	109.550 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	07/2027
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.993 ccm / 120 KW

Fahrzeugdaten wurden teilweise durch eine FIN bezogene Datensatzabfrage ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	205/55 R17 91V	5 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	205/55 R17 91V	5 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	205/55 R17 91V	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	205/55 R17 91V	5 mm
Reservebereifung: ohne					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/50 R17 98H	5 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/50 R17 98H	5 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/50 R17 98H	6 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/50 R17 98H	6 mm

Allgemeines / Zustand	
✗ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Auftraggeber am 05.05.2026 bei km 102.784.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Motorhaube beschädigt	Ja	
Frontscheibe Glasschaden	Ja	
Kotflügel vorne links beschädigt	Ja	
Tür vorne links beschädigt	Ja	
Außenspiegel rechts beschädigt	Ja	

Anmerkungen
Unfallschaden: Unfallschaden Heck.
Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt.
2 Hauptschlüssel vorhanden.
Das Fahrzeug weist innen und außen alters- und nutzungsanaloge Gebrauchsspuren auf.
Unfallschaden Heck - Kalkulation erstellt.
Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| ✓ 4-Wege-Lordosenstütze | ✓ Außenspiegel elektrisch anklappbar |
| ✓ Business-Paket | ✓ Festplatten-Navigation |
| ✓ Infotainment-Paket | ✓ Innen- & Außenspiegel automatisch abblendend |
| ✓ Komfort-Paket | ✓ Kraftstoffbehälter mit größerem Inhalt (66 l) |
| ✓ Lackierung Metallic | ✓ Live Traffic Information |
| ✓ MBUX Navigation Premium | ✓ Minderpreispaket - |
| ✓ Obsidianschwarz Metallic | ✓ Park-Paket |
| ✓ Sitzheizung Vordersitze | ✓ Smartphone Integration |
| ✓ Spiegel-Paket | ✓ Stoff Tandel schwarz |
| ✓ Umfeldbeleuchtung mit Projektion des Markenlogos | ✓ Verkehrszeichen-Assistent |
| ✓ Winter-Kompleträder M+S 4fach, 17" LM-Räder im | ✓ Wärmedämmend dunkel getöntes Glas rundum ab B-Säule |
| 5-Speichen-Design vanadiumsilber lackiert mit 225/ | |

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Leiste -mittig-, beschädigt (Bild 16, Bild 17)

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer (Bild 13, Bild 14, Bild 15)

Frontscheibe mit Regensensor und Frontkamera, verkratzt (Bild 48, Bild 49, Bild 50)

Seite links

Tür vorne links, verkratzt (Bild 22, Bild 23)

Schweller links, verkratzt (Bild 20, Bild 21)

Seitenwand links, bis 3 Dellen / Bauteil (Bild 24, Bild 25)

Seite rechts

Seitenwand rechts, bis 3 Dellen / Bauteil (Bild 32, Bild 33)

Tür hinten rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur

Tür hinten rechts Einstieg, beschädigt (Bild 36, Bild 37, Bild 38)

Tür vorne rechts, bis 3 Dellen / Bauteil (Bild 39, Bild 40, Bild 41)

Heck

Heckklappe Innenverkleidung, verkratzt (Bild 46, Bild 47)

Reifen, Felgen, Radkappen

Reifen vorne rechts, beschädigt (Bild 44, Bild 45)

LM-Rad vorne rechts, verkratzt (Bild 42, Bild 43)

LM-Rad hinten rechts, verkratzt (Bild 34, Bild 35)

LM-Rad hinten links, verkratzt (Bild 18, Bild 19)

Sonstiges

Fahrzeug Heck, Unfallschaden (Bild 26, Bild 27, Bild 28, Bild 29, Bild 30, Bild 31)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 51 Fotos.

El Bassyouni, Bassam Khalil

Der Sachverständige, 24.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.




Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, lackieren



Bild 14. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, lackieren

Fotoanlage



Bild 15. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, lackieren



Bild 16. Stoßfänger vorne, Leiste -mittig-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17. Stoßfänger vorne, Leiste -mittig-, beschädigt, ersetzen



Bild 18. LM-Rad, hinten links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 19. LM-Rad, hinten links, verkratzt, lackieren



Bild 20. Schweller links, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 21. Schweller links, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 22. Tür vorne links, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage




Bild 23. Tür vorne links, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 24. Seitenwand links, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 25. Seitenwand links, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken



Bild 26. Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 27. Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 28. Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 29. Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben




Bild 30. Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 31. Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 32. Seitenwand rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 33. Seitenwand rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken



Bild 34. LM-Rad, hinten rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 35. LM-Rad, hinten rechts, verkratzt, lackieren



Bild 36. Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 37. Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair



Bild 38. Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 39. Tür vorne rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken




Bild 40. Tür vorne rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 41. Tür vorne rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken



Bild 42. LM-Rad, vorne rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 43. LM-Rad, vorne rechts, verkratzt, lackieren



Bild 44. Reifen, vorne rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 45. Reifen, vorne rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 46. Heckklappe, Innenverkleidung, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 47. Heckklappe, Innenverkleidung, verkratzt, Smartrepair



Bild 48. Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage




Bild 49. Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, verkratzt, ersetzen




Bild 50. Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 51.