



## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

Fahrzeug:	RENAULT Kangoo BLUE dCi 115 Techno Kompaktvan5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	85 / 115	Hubraum:	1461
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	150
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,700	Tankinhalt:	54
Max. Km/h:	183	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	13,60
Leergewicht (kg):	1633	zul. Gewicht (kg):	2094

\* Angaben ohne Gewähr

24800

**Unfall-/Schadenspiegel**

**Vertrags-Nummer:** 91348081  
**Amtliches Kennzeichen:** B -GF 1506  
**Übersicht erstellt am:** 18.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**RENAULT Kangoo BLUE dCi 115 Techno Kompaktvan5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

---

<i><b>Datum</b></i>	<i><b>SNR</b></i>	<i><b>Verursacher</b></i>	<i><b>Beschädigung</b></i>	<i><b>Reparatur erfolgt *</b></i>	<i><b>Gutachten vorhanden *</b></i>
15.01.2026	9059987377	Fremdverschulden	Heckschaden	Ja	Ja

---

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

**Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

**Wartungsreport**

**Vertrags-Nummer:** 91348081  
**Amtliches Kennzeichen:** B -GF 1506  
**Übersicht erstellt am:** 18.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**RENAULT Kangoo BLUE dCi 115 Techno Kompaktvan5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

---

<i><b>Datum</b></i>	<i><b>Km-Stand</b></i>	<i><b>Art der Wartung</b></i>
22.12.2023	32071	Wartungszusatzumfänge
22.12.2023	32071	Inspektion und Wartung
24.09.2024	62442	Inspektion und Wartung
24.09.2024	62442	Wartungszusatzumfänge
04.03.2025	93611	Inspektion und Wartung
04.03.2025	93611	Bremsflüssigkeitswechsel
10.10.2025	126499	Wartungszusatzumfänge

---

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE  
 Parking 33  
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Zustandsbericht



### Vorgang

<b>Fahrzeughalter</b>	Allane SE
<b>Ihr Auftrag vom</b>	27.05.2026 durch Allane SE
<b>Besichtigungsort</b>	18059 Rostock, Tannenweg 22
<b>Besichtigungsdatum</b>	04.06.2026
<b>Referenznummern</b>	0031192894 - 0091348081

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

<b>Kennzeichen</b>	<b>B-GF 1506</b>	<b>Fzg.-Ident.-Nummer</b>	<b>VF1RFK00970398075</b>
<b>Fabrikat</b>	Renault	<b>1. Zulassung</b>	10.05.2023
<b>Typ</b>	Kangoo dCi 115 Techno	<b>Fahrzeugart</b>	PKW
<b>Getriebe / Gänge</b>	Manuell / 6	<b>Farbe</b>	Highland Grau - Metallic
<b>Laufleistung abgelesen</b>	155.880 km	<b>Sitzplätze</b>	5
<b>Achsen / angetrieben</b>	2 / 1	<b>Aufbau</b>	Mehrzweckfahrzeug, 5 Tüer
<b>Anzahl Besitzer</b>	1	<b>nächste HU</b>	05/2026
<b>Motorart</b>	Reihenmotor / Diesel	<b>Hubraum / Nennleistung</b>	1.461 ccm / 85 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

<b>Montierte Räder:</b>					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Uniroyal	205/60 R16 96W	7 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Uniroyal	205/60 R16 96W	7 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Uniroyal	205/60 R16 96W	7 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Uniroyal	205/60 R16 96W	7 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

<b>Beiliegende Räder:</b>					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Stahlrad	Fulda	195/65 R15 95T M+S	7 mm
Rad 2	Winterreifen	Stahlrad	Fulda	195/65 R15 95T M+S	7 mm
Rad 3	Winterreifen	Stahlrad	Semperit	195/65 R15 95T M+S	4 mm
Rad 4	Winterreifen	Stahlrad	Semperit	195/65 R15 95T M+S	4 mm

<b>Allgemeines / Zustand</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Serviceheft vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 10.10.2025 bei km 126.499.	

Legende :     Ja             Nein             Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Heckklappe Unfallschaden	Ja	
Stoßfänger hinten Unfallschaden	Ja	

<b>Anmerkungen</b>
Unfallschaden: keine festgestellt
HU / AU fällig - Keine aktuellen Nachweise vorhanden.
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden.
Das Überprüfen von evtl. überzogenen Wartungsintervallen konnte im Rahmen der Qualitätssicherung nicht erfolgen, somit wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

### Sonderausstattung

- |  |   |
|--|---|
| ✓ EASY-LIFE Schubfach                        | ✓ Einparkhilfe vorne und seitlich akustisch |
| ✓ Gepäcknetz                                 | ✓ Highland-Grau Metallic                    |
| ✓ Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht         | ✓ Notrad mit Wagenheber                     |
| ✓ Rückfahrkamera                             | ✓ Serienbereifung auf Stahlfelgen           |
| ✓ Sitz-Paket                                 | ✓ Stoffpolsterung CHIKU                     |
| ✓ Toter-Winkel-Warner mit Eingriffsassistent | ✓ OTIS_AHK abnehmbar_Kangoo PKW             |
| ✓ OTIS_Beklebung_Kangoo PKW                  | ✓ OTIS_Gummimatten rutschfest               |
| ✓ OTIS_Kennzeichenhal SIX-02540-012-         | ✓ OTIS_Schonbezug_Kangoo PKW                |
| ✓ OTIS_Warnblitzer                           | ✓ Renault_Prüfung DGUV 70(UVV) am ZBH       |
| ✓ Winterkompleträder über A.T.U              |   |

## Zustand / Beschädigungen

### Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt (Bild 12, Bild 13)

Motorhaube, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur

Frontscheibe mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag (Bild 14, Bild 15)

### Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 20, Bild 21)

### Interieur

Sitz vorne links Verkleidung, verkratzt (Bild 18, Bild 19)

Sitz hinten rechts Bezug Sitzkissen -Stoff-, verschmutzt (Bild 16, Bild 17)

### Sonstiges

HU (Hauptunters.) Verbrennerfzg. (Allane), fällig

## Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 21 Fotos.

Kampehl, Dirk

---

Der Sachverständige, 08.06.2026

## Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

## Fotoanlage




Bild 3.



Bild 4.

## Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

## Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

**Fotoanlage**




Bild 9.




Bild 10.

## Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Spotlackieren

## Fotoanlage



Bild 13. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Spotlackieren



Bild 14. Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 15. Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag, ersetzen



Bild 16. Sitz hinten rechts, Bezug Sitzkissen -Stoff-, verschmutzt, aufbereiten

## Fotoanlage



Bild 17. Sitz hinten rechts, Bezug Sitzkissen -Stoff-, verschmutzt, aufbereiten



Bild 18. Sitz vorne links, Verkleidung, verkratzt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 19. Sitz vorne links, Verkleidung, verkratzt, ersetzen



Bild 20. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

## Fotoanlage



Bild 21. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben