

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10713561  
vom: 02.06.2026

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002475108  
**Besichtigt am:** 01.06.2026 14:01  
**Berichts-Nr:** 10713561  
**FIN:** VSSZZZKJZNR032049

Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10713561  
vom: 02.06.2026

## » Fahrzeugdaten

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen    |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Limousine             |
| <b>Hersteller:</b>                  | Seat                  |
| <b>Modell:</b>                      | Arona                 |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 7593 / ANG            |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 07.02.2022            |
| <b>Laufleistung:</b>                | 67.079 km             |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen             |
| <b>Farbe:</b>                       | "Magnetic Tech"       |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | "Magnetic Tech"       |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb          |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Benzin                |
| <b>Hubraum:</b>                     | 1.000 ccm             |
| <b>Leistung:</b>                    | 70 kW (96 PS)         |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                       |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                       |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                       |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                       |
| <b>Radstand:</b>                    |                       |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                     |
| <b>Zylinder:</b>                    | 3                     |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                     |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                     |
| <b>Getriebe:</b>                    | Schaltgetriebe 5-Gang |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff                 |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Grau-Schwarz-Swing    |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                     |

## » Dokumente & Wartung

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        |               |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja            |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Ja            |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Keine         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 20.400 KM     |

## » Fahrzeugausstattung

|                                                                        |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 Leseleuchten vorn                                                    | Einstiegsinfotainment Radio 2 ( MIB3 ) 8,25"                                                                    |
| 3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A                                       | Einton-Signalhorn                                                                                               |
| 3-Zyl.-Benzinmotor 1,0 l/70 kW TSI Grundmotor: TJ4, "TSI"              | Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)                                                                    |
| 4 Türen                                                                | Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)                                                                            |
| 5-Gang-Schaltgetriebe "M5"                                             | Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen                                                          |
| Abdeckungen für Leichtmetallräder                                      | Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-                                                                           |
| Abgasendrohr hinten (Standard)                                         | Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                                       |
| Abgaskonzept, EU6 AP                                                   | Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch                                             |
| Abwicklung Serie                                                       | Fertigungsablauf Standard                                                                                       |
| Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung              | Formteilhimmel ungeteilt                                                                                        |
| Aktivkohlebehälter (EVAP)                                              | Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter                                                                        |
| Antenne für AM/FM Empfang                                              | Front Assist inkl. City ANB ohne ACC                                                                            |
| Armaturentafel Standard                                                | Frontantrieb                                                                                                    |
| Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch                    | Frontscheibe, Wärmeschutzglas                                                                                   |
| Aufnahmeverrichtung im Kofferraum                                      | Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C                                                        |
| Außenspiegel links, konvex                                             | FULL LINK                                                                                                       |
| Außenspiegel rechts, konvex                                            | Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend                                              |
| Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell-/beheizbar | Fußhebelwerk "Standard"                                                                                         |
| Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe               | Ganzjahresreifen 185/65 R15 88V                                                                                 |
| Ausströmer                                                             | Ganzjahresreifen auf 15"-Leichtmetallrädern                                                                     |
| Batterie 320A (49Ah)                                                   | Gepäckraumabdeckung, klappbar                                                                                   |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift                      | Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)                                                                                  |
| BeatsAudio: Premium-Lautsprecher + Subwoofer + 300 W-Verstärker        | Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter                                                                  |
| Berganfahrassistent                                                    | Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                                     |
| Betriebserlaubnis Nachtrag                                             | Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch                                                 |
| Bordliteratur in Deutsch                                               | Handbremshebelgriff in Leder                                                                                    |
| Bordwerkzeug und Wagenheber                                            | Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung                                                           |
| Chrom-Paket                                                            | Hinterachse "Standard"                                                                                          |
| Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei                            | Höheneinstellung, manuell, li.Vordersitz                                                                        |
| Dämpfung hinten                                                        | Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H                                                                            |
| Dämpfung vorn                                                          | Interieurpaket: Doppelter Boden, Schublade unter dem re. Sitz, Staufach unter dem li. Sitz, Mittelarmlehne vorn |
| Dekor-Einlagen                                                         | Kältemittel R1234yf                                                                                             |
| Digitaler Radioempfang                                                 | Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung                                                                         |
| Drehstromgenerator 140 A                                               | Keine Aktionsausführung                                                                                         |
| Drei.-Automatikgurte vorn                                              | Kennzeichenbeleuchtung Standard                                                                                 |
| Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label                        | Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX                                                              |
| Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz                         | Kleineres Reserverad (18") als Notrad                                                                           |
| Ebener Ladeboden hinten                                                | Komfortpaket                                                                                                    |
| Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200" -- Fahrzeugteile --        | Kopfstützen hinten (3 Stück)                                                                                    |
| Einparkhilfe vorn und hinten                                           | Kopfstützen vorn                                                                                                |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10713561  
vom: 02.06.2026

|                                                    |                                                                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert) | Ohne Individualeinbau                                                         |
| Kurzheck                                           | Ohne Innenleuchte im Fußraum                                                  |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland                 | Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze                                       |
| LED- Hauptscheinwerfer                             | Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen                                     |
| Ledersportmultifunktionslenkrad                    | Ohne Lichtassistent                                                           |
| Leichtmetallräder 5 1/2J x 15                      | Ohne Navigationsgerät                                                         |
| Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar           | Ohne Nebelscheinwerfer                                                        |
| Leuchtweitenregulierung                            | Ohne Scheinwerferreinigungsanlage                                             |
| Linkslenker                                        | Ohne Sitzheizung                                                              |
| Luxusausstattung                                   | Ohne Sonderspezifikationen                                                    |
| Mit Multifunktionskamera                           | Ohne Sprachsteuerung                                                          |
| Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf. 1)                 | Ohne Spurwechselassistent                                                     |
| Mittelarmlehne vorn                                | Ohne Überführungsausrüstung                                                   |
| Modul Boden hinten Ausführung 1                    | Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck                                        |
| Müdigkeitserkennung                                | Ohne Verkehrszeichenerkennung                                                 |
| Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "Medium"        | Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung                                              |
| Nebelschlussleuchte                                | Ohne Waschwasser-Standanzeige                                                 |
| Nicht Heissland                                    | Ohne zus. Geräuschkämpfungsmaßnahmen für Innenraum                            |
| Nichtraucherausführung                             | Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)                  |
| Normalausführung                                   | Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)                                      |
| Normal-Lackierung                                  | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz                                              |
| Normalluftfilter                                   | Ohne Zusatz-/Standheizung                                                     |
| Normalsitze vorn                                   | Ohne zusätzliche Bereifung                                                    |
| Ohne "drive select"                                | Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund            |
| Ohne 2. Batterie                                   | Paket "Vision Plus": Rückfahrkamera, Ultraschall-Einparkhilfe vorn und hinten |
| Ohne alternativ-Antriebssystem                     | Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)                               |
| Ohne Anhängavorrichtung                            | Preisnachlass-Paket                                                           |
| Ohne Applikationen                                 | Privater Notruf                                                               |
| Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen                 | Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)                      |
| Ohne besondere Farbausstattung                     | Radstand                                                                      |
| Ohne besondere Karosseriemaßnahmen                 | Rechtsverkehr                                                                 |
| Ohne CD/DVD für Navigation                         | Regionscode " ECE " für Radio                                                 |
| Ohne CD-Wechsler/CD-Player                         | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke                                        |
| Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)                       | Reifendruckkontrolle                                                          |
| Ohne Dachreling / Dachlastträger                   | Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar                                |
| Ohne Dekorfolien/Embleme                           | SBBR-Leuchten, Normalausführung                                               |
| Ohne Differenzialsperre                            | Schalthebelknopf/-Griff in Leder                                              |
| Ohne ECO-Funktion                                  | Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung                         |
| Ohne erweitertem Sicherheitssystem                 | Scheibenbremsen vorn (Geomet D)                                               |
| Ohne Feuerlöscher                                  | Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor                      |
| Ohne Fußmatten                                     | Schriftzugsatz in Grundauführung                                              |
| Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen          | Schubladen unter den Vordersitzen                                             |
| Ohne Heckspoiler                                   |                                                                               |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10713561  
vom: 02.06.2026

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag  
Seitenschutzleiste  
Serienkraftstoff-Erstbefüllung  
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )  
Servolenkung  
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar  
Sitzbezüge in Stoff  
Sonderpreis  
Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende  
Soundsystem mit Subwoofer "branded" Ausführung 2  
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
Spurhalteassistent  
Stabilisator vorn  
Standard-Klimazonen  
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation  
Stoßfänger in Wagenfarbe  
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell  
Telefonvorbereitung für Handy  
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen  
Trommelbremsen hinten  
Tür und Seitenverkleidung  
Typprüfland Deutschland  
Typzeichen und Firmenemblem  
Überhang hinten, kurz  
Variante  
Version Standard  
Wartungsintervallverlängerung  
Wegfahrsperrung elektronisch  
Werksinterne Steuerung Selbstabholer  
Wired & Wireless App-Connect  
Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung ohne Safesicherung  
Zierleisten Standard



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10713561  
vom: 02.06.2026

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort    | Position | Typ              | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|------------------|-----------|------------------|-------------|
| Goodyear   | Vorne  | Links    | Ganzjahresreifen | Aluminium | 185/65 R 15 88 V | 4,0 mm      |
| Goodyear   | Vorne  | Rechts   | Ganzjahresreifen | Aluminium | 185/65 R 15 88 V | 4,0 mm      |
| Goodyear   | Hinten | Links    | Ganzjahresreifen | Aluminium | 185/65 R 15 88 V | 5,0 mm      |
| Goodyear   | Hinten | Rechts   | Ganzjahresreifen | Aluminium | 185/65 R 15 88 V | 5,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10713561  
vom: 02.06.2026

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil                           | Schadensbeschreibung  | Reparaturempfehlung    |
|----|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1  | Tür vorne rechts                  | Kratzer               | Lackieren              |
| 2  | Tür hinten rechts                 | Kratzer               | Lackieren              |
| 3  | Stoßfänger vorne                  | Kratzer               | Lackieren              |
| 4  | Vorbereitungszeit Karosserie      | Lack Vorbereitung     | Ausführen              |
| 5  | Kotflügel hinten rechts           | Kratzer               | Lackieren              |
| 6  | Kotflügel vorne rechts            | Kratzer               | Lackieren              |
| 7  | Seitenwand hinten links           | Delle(n)              | Kaltdrücken            |
| 8  | Stoßfängerzierblende vorne rechts | Kratzer               | Ersetzen               |
| 9  | Tür vorne links                   | Beklebt / beschriftet | Beschriftung entfernen |
| 10 | Heckklappe                        | Beklebt / beschriftet | Beschriftung entfernen |
| 11 | Tür vorne rechts                  | Beklebt / beschriftet | Beschriftung entfernen |

## » Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil           | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung        |
|----|-------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  | Windschutzscheibe | Steinschlag          | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 2  | Motorhaube        | Steinschlag          | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 3  | Dach              | Delle(n)             | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10713561  
vom: 02.06.2026

## » Merkantile Wertminderung

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Vorschäden bekannt:                    | Nein                                   |
| Vorschäden feststellbar:               | Nein                                   |
| Nachlackierungen vorhanden:            | Nein                                   |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt: | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10713561  
vom: 02.06.2026

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

VSSZZZKJZNR032049

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10713561  
vom: 02.06.2026

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne  
links



Räder - Rad montiert vorne  
rechts



Räder - Rad montiert hinten  
links




Räder - Rad montiert hinten  
rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10713561  
vom: 02.06.2026



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN


#### 1 - Tür vorne rechts - Kratzer - Lackieren



#### 2 - Tür hinten rechts - Kratzer - Lackieren




#### 3 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren



#### 4 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

#### 5 - Kotflügel hinten rechts - Kratzer - Lackieren






# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10713561  
vom: 02.06.2026


## 6 - Kotflügel vorne rechts - Kratzer - Lackieren



## 7 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken




## 8 - Stoßfängerzierblende vorne rechts - Kratzer - Ersetzen



## 9 - Tür vorne links - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



## 10 - Heckklappe - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen





# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10713561  
vom: 02.06.2026

## 11 - Tür vorne rechts - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen




## GEBRAUCHSSPUREN

### 1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



### 2 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



### 3 - Dach - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

