

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	FORD Focus 1,5 EcoBlue Titanium Turnier Auto Kombi 5-türig 1499 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	HH -FS 1925	Fahrgestell-Nummer:	WF0PXXGCHPPJ27726
Vertrags-Nummer:	53410084	Erstzulassung:	15.02.2024
Internes KZ:	15094623	Kilometer-Stand:	128576
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

FORD Focus 1,5 EcoBlue Titanium Turnier Auto Kombi 5-türig 1499 ccm 115 PS / 85KW Diesel 8-Gang Automatik

Lackierung: Moondust Silver Metallic Polsterung: Stoff Anthrazit Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **31.344,54**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Lackierung Moondust Silver Metallic	546,22
Moondust Silver Metallic	0,00
Notrad, Stahlrad 3,5 J x 16 mit 125/70 R16 Reifen	126,05
Stoff Anthrazit	0,00
Vordersitze, individuell und variabel beheizbar	252,10
Beklebung Chubb	0,00
Chubb Gummifußmatten vorne	70,00
Chubb Schonbezug Fahrerseite	65,00
Chubb_Bodenbelag Laderaum (Turnier)	110,00
Chubb_Dachträger(Roof Rack Kit)inkl.Mont	370,00
Chubb_Gummifußmatten hinten	60,00
Chubb_Kennzeichenhalter Allane SE	0,00
Chubb_Trennwand Laderaum inkl. Montage	380,00
Chubb_Zurrgrut Würth Art. Nr. 071392 13	8,06
UVV am ZBH	0,00
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00
Würth Focus NAG_20230112_03	697,00
Beklebung Chubb	0,00
Chubb Gummifußmatten vorne	70,00
Chubb Schonbezug Fahrerseite	65,00
Chubb_Bodenbelag Laderaum (Turnier)	110,00
Chubb_Dachträger(Roof Rack Kit)inkl.Mont	370,00
Chubb_Gummifußmatten hinten	60,00
Chubb_Kennzeichenhalter Allane SE	0,00
Chubb_Trennwand Laderaum inkl. Montage	380,00
Chubb_Zurrgrut Würth Art. Nr. 071392 13	8,06
UVV am ZBH	0,00
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00
Würth Focus NAG_20230112_03	697,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **34.028,97**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **40.494,47**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 40.494,47

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	FORD Focus 1,5 EcoBlue Titanium Turnier Auto Kombi5-türig 1499 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	85 / 115	Hubraum:	1499
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	123
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,0000	Tankinhalt:	47
Max. Km/h:	188	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	12,10
Leergewicht (kg):	1479	zul. Gewicht (kg):	2035

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 53410084
Amtliches Kennzeichen: HH -FS 1925
Übersicht erstellt am: 22.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Focus 1,5 EcoBlue Titanium Turnier Auto Kombi5-türig 1499 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 53410084
Amtliches Kennzeichen: HH -FS 1925
Übersicht erstellt am: 22.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Focus 1,5 EcoBlue Titanium Turnier Auto Kombi5-türig 1499 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
27.09.2024	29498	Wartungszusatzumfänge
27.09.2024	29498	Inspektion und Wartung
13.03.2025	59372	Wartungszusatzumfänge
13.03.2025	59372	Inspektion und Wartung
01.10.2025	89040	Inspektion und Wartung
01.10.2025	89040	Wartungszusatzumfänge
20.04.2026	117580	Bremsflüssigkeitswechsel
20.04.2026	117580	Wartungszusatzumfänge
20.04.2026	117580	Wartungszusatzumfänge
20.04.2026	117580	Bremsflüssigkeitswechsel
06.05.2026	117580	Wartungszusatzumfänge
06.05.2026	117580	Bremsflüssigkeitswechsel

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
Parking 33
85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	02.07.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	40880 Ratingen, Halskestr. 38
Besichtigungsdatum	09.07.2026
Referenznummern	0031215084 - 0053410084

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	HH-FS 1925	Fzg.-Ident.-Nummer	WF0PXXGCHPPJ27726
Fabrikat	Ford	1. Zulassung	15.02.2024
Typ	Focus 1,5 EcoBlue Titanium Turnier	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Farbe	Moondust-Silber - 2-Schicht metallic
Laufleistung abgelesen	128.505 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	1	nächste HU	02/2027
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.499 ccm / 85 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Semperit	205/60 R16 92H	7 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Semperit	205/60 R16 92H	7 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Semperit	205/60 R16 92H	8 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Semperit	205/60 R16 92H	8 mm
Reservebereifung: Notrad					

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Serviceheft am 01.04.2026 bei km 117.580.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt.
2 Hauptschlüssel vorhanden.
Winterreifen beim Händler eingelagert.

Sonderausstattung

✓	Lackierung Moondust Silver Metallic	✓	Moondust Silver Metallic
✓	Notrad, Stahlrad 3,5 J x 16 mit 125/70 R16 Reifen	✓	Stoff Anthrazit
✓	Vordersitze, individuell und variabel beheizbar	✓	Beklebung Chubb
✓	Chubb Gummifußmatten vorne	✓	Chubb Schonbezug Fahrerseite
✓	Chubb_Bodenbelag Laderaum (Turnier)	✓	Chubb_Dachträger(Roof Rack Kit)inkl.Mont
✓	Chubb_Gummifußmatten hinten	✓	Chubb_Kennzeichenhalter Allane SE
✓	Chubb_Trennwand Laderaum inkl. Montage	✓	Chubb_Zurrgurt Würth Art. Nr
✓	UVV am ZBH	✗	Winterkomplettträger über A.T.U
✓	Würth Focus NAG_20230112_		

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, Steinschlag (Bild 13, Bild 14)

Motorhaube, Steinschlag, Gebrauchsspur

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur

Dach

Dach Holm links, beschädigt (Bild 18, Bild 19, Bild 20)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur

Reifen, Felgen, Radkappen

Satz Winterräder, fehlt

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 15, Bild 16, Bild 17)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 22 Fotos.

El Bassyouni, Bassam Khalil

Der Sachverständige, 13.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag, auslegen, schleifen, polieren



Bild 14. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 15. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 16. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 17. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 18. Dach, Holm links, beschädigt, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 19. Dach, Holm links, beschädigt, kalt drücken



Bild 20. Dach, Holm links, beschädigt, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 21.



Bild 22.