

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: KIA Niro EV Vision Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	ES -MZ 0308E	Fahrgestell-Nummer:	KNACR811FR5096359
Vertrags-Nummer:	20973088	Erstzulassung:	06.08.2024
Internes KZ:	15166851	Kilometer-Stand:	10347
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

KIA Niro EV Vision Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Interstellar Grau Metallic Polsterung: Stoff-Leder Charcoal Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **38.394,96**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Interstellar Grau Metallic	0,00
Komfort-Paket	1.168,07
Leder-Paket	327,73
Metallic	546,22
Stoff-Leder Charcoal	0,00
Style-Paket	831,93
Wärmepumpe: Wärmepumpe für die Innenraumklimatisierung	840,34

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **42.109,25**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **50.110,01**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 50.110,01

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	KIA Niro EV Vision Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	150 / 204	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	167	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,800
Leergewicht (kg):	1757	zul. Gewicht (kg):	2200

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 20973088
Amtliches Kennzeichen: ES -MZ 0308E
Übersicht erstellt am: 19.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA Niro EV Vision Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
20.05.2026	9060000611	Eigenverschulden	Tür hinten Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm oberflächlich	Nein	Nein
12.05.2026	9060000507	Eigenverschulden	Kotflügel vorne Beifahrerseite Kratzer	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 20973088
Amtliches Kennzeichen: ES -MZ 0308E
Übersicht erstellt am: 19.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA Niro EV Vision Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	ES-MZ 308E
Berichtsnummer :	0000000935258-DE968		
Referenznummer:	31217319		

Fahrzeugdaten

Kia Niro (SG2)(2022->) e-Niro Vision

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KNACR811FR5096359	Laufleistung abgelesen:	10347 km
Erstzulassung / Baujahr:	06.08.2024 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	30.07.2026 73249 Wernau (Neckar)
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 150 kW (204 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Schwarz
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	2027 / 2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Erstservice nicht fällig
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / -
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

	Sommerreifen	Aluminium original
Reifenart / Felgentyp:		
1. Achse - links / Zust.	Continental	215/55/R17/98V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	215/55/R17/98V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	215/55/R17/98V 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	215/55/R17/98V 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Fußmatten
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem KIA (10,25")
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektromotor 150 kW (kontinuierlich 50 kW)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung und Abbiegefunktion
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe Akustikglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- HV-Batterie 64 kWh
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Knieairbag Fahrerseite • Kopfstützen hinten verstellbar • Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW (3-Phasen) • Lenkrad mit Multifunktion • LM-Felgen • Mobile Online-Dienste UVO Connect / Kia Connect | <ul style="list-style-type: none"> • Kombiinstrument digital mit Panorama-Display • Kopfstützen vorn verstellbar • Lenkrad heizbar • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar • Luftausströmer im Fond mitte • Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC) • Nebelschlussleuchte LED • Radioempfang digital (DAB+) • Reifen-Reparaturset • Rückfahrkamera • Schließ-/Startsystem Smart-Key • Servolenkung elektronisch gesteuert • Sitze vorn höhenverstellbar • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Tagfahrlicht LED • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten • Wegfahrsperre • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Nebelscheinwerfer LED • Parkbremse elektrisch • Radstand 2720 mm • Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS) • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenairbag • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder • Sitzheizung vorn • Sonderlackierung Klarweiß • USB-Anschluss Mittelkonsole • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite • Wärmeschutzverglasung | |

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Komfort-Paket
Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung und Abbiegefunktion | <ul style="list-style-type: none"> • Style-Paket |
| <ul style="list-style-type: none"> • Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage | <ul style="list-style-type: none"> • Metallic-Lackierung |

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:

Lackschichtendickenmessung: -
-

Bestehender Unfallschaden: **Nicht festgestellt**

Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).

Hinweis:

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.

Hinweis: *

Schaden

	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
2.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair
3.	Stoßfänger Vorne	Oberflächenkratzer	Aufbereiten / Polieren
4.	Felge Vorne - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
5.	Sitz Innenraum links vorne	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
6.	Mittelkonsole Innenraum vorne mitte	Oberflächenkratzer	Aufbereiten / Polieren

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



1. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



2. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



3. Stoßfänger Vorne
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



3. Stoßfänger Vorne
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



4. Felge Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Felge Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Sitz Innenraum links vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Sitz Innenraum links vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Mittelkonsole Innenraum vorne mitte
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



6. Mittelkonsole Innenraum vorne mitte
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren

