

04.08.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: MERCEDES GLB GLB 220 d DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 1950 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -BC 0810	Fahrgestell-Nummer:	W1N2476141W205139
Vertrags-Nummer:	51921081	Erstzulassung:	19.05.2022
Internes KZ:	15048517	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MERCEDES GLB GLB 220 d DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 1950 ccm 190 PS / 140KW Diesel 8-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES GLB GLB 220 d DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1950 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	140 / 190	Hubraum:	1950
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	60
Max. Km/h:	220	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,700
Leergewicht (kg):	1690	zul. Gewicht (kg):	2195

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 51921081
Amtliches Kennzeichen: HD -BC 0810
Übersicht erstellt am: 04.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLB GLB 220 d DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1950 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
19.06.2026	9060005223	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein
23.08.2024	9059899139	Fremdverschulden	Stossstange hinten Beifahrerseite	Ja	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 51921081
Amtliches Kennzeichen: HD -BC 0810
Übersicht erstellt am: 04.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLB GLB 220 d DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1950 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum **Km-Stand** **Art der Wartung**

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



PROTOCOL NUMBER: 45569621



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 22 May 2026

Expert report

Subject	Vorabbesichtigung
Order from	Allane Mobility Consulting GmbH
Inspection date / location	22 May 2026 / SAP Walldorf 69190 Walldorf
Vehicle Identification Number	W1N2476141W205139



PROTOCOL NUMBER: 45569621



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 22 May 2026

Expert report

Subject	Vorabbesichtigung
Order from	Allane Mobility Consulting GmbH
Inspection date / location	22 May 2026 / SAP Walldorf 69190 Walldorf
Type of vehicle	Passenger Car
Manufacturer	Mercedes-Benz
Model / sales designation	GLB 220 d
Manufacturer key numbers / type code numbers	2222 ASE 00121
Vehicle Identification Number	W1N2476141W205139
Number of owners	Unknown
First registration	19 May 2022
Next periodical technical inspection	06/2027
Vehicle documents	At the time of the inspection, the vehicle registration certificate Part 1 (registration document) was available, but the vehicle registration certificate Part 2 (title) was not. ZB Part 1 (certificate) not accepted
Vehicle registration number	License plate not accepted
Mileage	213,852 km / Read
Fuel type	Diesel
Engine displacement / power	1,950 ccm/ 140 kW
Cylinder / emissions class	/ EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Empty weight (kg)	1,685
Permitted total weight (kg)	2,195
Dimensions (L/W/H)	4650 x 1845 x 1700
Gearbox	Automatic
Upholstery / colour	/



PROTOCOL NUMBER: 45569621



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 22 May 2026

Number of keys 1 from 2 Keys available

Maintenance booklet / proof of maintenance Non-existent

Next maintenance in 19,371 km

Test drive Not performed

Previous damage Detectable

Repainting None detectable

Tyre / wheel rim

Axle / Size	Manufacturer	Tyres	Tread pattern [mm]
#1 215/65 R17 99V	Goodyear	Summer tyres on Light alloy	5 / 5
#2 215/65 R17 99V	Goodyear	Summer tyres on Light alloy	4 / 4

Wheel suitability All axles permissible

Road safety wheels Roadworthy

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
2	Trim / covers	Door trim - rear left side - Scratched - Loss in value
3	Side panel - rear left side	Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair
4	Front bumper	Spoiler - Scratched - Loss in value
5	Boot lid / rear door	Boot lid - dent(s) - Smooth repair work
6	Side panel - rear right side	Side panel - dent(s) - Smooth repair work
7	Roof	Roof rail - right side - dent(s) - Smooth repair work
8	Front bumper	Front bumper - Scratched - Smart repair
9	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
10	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - Replace
11	Door - rear left side	Door - Scratched - Repair and paint



PROTOCOL NUMBER: 45569621



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 22 May 2026

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Door - front left side	Door edge - Scratched - No deduction
4	Door - front left side	Brightware - lower - Scratched - No deduction
5	Door - rear left side	Door edge - Scratched - No deduction

Previous damage

No.	Previous damage	Extent of damage
1	Rear, Provided by user / customer	
Total (net):		0,00 €

Notes on expert report

Details of order and scope of evaluation:

An order was placed to perform a vehicle evaluation for the vehicle described.

Vehicle identification:

- The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

- The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.
- No lifting equipment or pit was available for inspecting the vehicle. Therefore, inspection of the vehicle's underside was only possible to a limited extent.

Test drive / test run of engine and power units:

- No test drive/shunting maneuver was carried out during the inspection of the vehicle.
- An engine test run was performed.



PROTOCOL NUMBER: 45569621



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 22 May 2026

Previous damages:

- According to available information previous damages were repaired at the vehicle. Traces of repairs, which allow conclusions about the area of repair, were not recognizable during the inspection.

Further notes and findings:

- The findings do not include a vehicle inspection as per road traffic regulations [German: StVZO] nor a vehicle inspection as per warranty law [German: Gewährleistungsrecht].

- If damage or defects are discovered only during disassembly/diagnostic work or through expanded knowledge, as well as those caused by concealed defects or fraudulent misrepresentation, immediate notification of the expert is requested.

In this case, the technical expert shall have to promptly re-inspect the vehicle to determine the scope of extra repair work and determine the extra cost involved. Those replacement parts that had caused the re-inspection shall be stored until the technical expert has completed the re-inspection.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug ohne 2. Radsatz bewertet. Verschleiß oder Mängel an diesem können nicht ausgeschlossen werden.

Attachments: 16 Overview pictures, 27 Pictures of damage

PROTOCOL NUMBER: 45569621



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 22 May 2026

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

PROTOCOL NUMBER: 45569621



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 22 May 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.

PROTOCOL NUMBER: 45569621



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 22 May 2026



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.

PROTOCOL NUMBER: 45569621



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 22 May 2026


Pictures of damage



Damage 2: Trim / covers: Door trim - rear left side - Scratched - Loss in value



Damage 2: Trim / covers: Door trim - rear left side - Scratched... Loss in value



Damage 3: Side panel - rear left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage 3: Side panel - rear left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage 4: Front bumper: Spoiler - Scratched - Loss in value



Damage 4: Front bumper: Spoiler - Scratched - Loss in value

PROTOCOL NUMBER: 45569621



For any queries, please provide the protocol number and date.


Date: 22 May 2026



Damage 4: Front bumper: Spoiler - Scratched - Loss in value



Damage 5: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Smooth repair work



Damage 5: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Smooth repair work



Damage 6: Side panel - rear right side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work



Damage 6: Side panel - rear right side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work



Damage 7: Roof: Roof rail - right side - dent(s) - Smooth repair work

PROTOCOL NUMBER: 45569621



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 22 May 2026



Damage 7: Roof: Roof rail - right side - dent(s) - Smooth repair work



Damage 8: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage 8: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage 9: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage 9: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage 9: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint

PROTOCOL NUMBER: 45569621




For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 22 May 2026



Damage 9: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage 10: Vehicle glazing: Windscreen - Stone chips - Replace



Damage 11: Door - rear left side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage 11: Door - rear left side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage 11: Door - rear left side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage 11: Door - rear left side: Door - Scratched - Repair and paint

PROTOCOL NUMBER: 45569621



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 22 May 2026



Wear and tear 3: Door - front left side: Door edge - Scratched - No deduction



Wear and tear 4: Door - front left side: Brightware - lower - Scratched - No deduction



Wear and tear 5: Door - rear left side: Door edge - Scratched - No deduction



PROTOKOLLNUMMER: 45569621



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.05.2026

Gutachten

Betreff

Vorabbesichtigung

Auftrag durch

Allane Mobility Consulting GmbH

Besichtigungsdatum / Ort

22.05.2026 / SAP Walldorf
69190 Walldorf

Fahrzeug-Identnummer

W1N2476141W205139

PROTOKOLLNUMMER: 45569621



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.05.2026

Gutachten

Betreff	Vorabbesichtigung
Auftrag durch	Allane Mobility Consulting GmbH
Besichtigungsdatum / Ort	22.05.2026 / SAP Walldorf 69190 Walldorf
Fahrzeugart	Passenger Car
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	GLB 220 d
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	2222 ASE 00121
Fahrzeug-Identnummer	W1N2476141W205139
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung	19.05.2022
Nächste HU	06/2027
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	213.852 km / abgelesen
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.950 ccm/ 140 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	/ EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Leergewicht (kg)	1.685
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.195
Maße (L/B/H)	4650 x 1845 x 1700
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	/
Anzahl Schlüssel	1 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	nicht vorhanden



PROTOKOLLNUMMER: 45569621



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.05.2026

Restlauf bis Service 19.371 km
Probefahrt nicht durchgeführt
Vorschaden Feststellbar
Nachlackierung Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 215/65 R17 99V	Goodyear	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5
#2 215/65 R17 99V	Goodyear	Sommerreifen auf Leichtmetall	4 / 4

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
2	Verkleidungen/ Abdeckungen	Türverkleidung hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Seitenwand links	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
4	Stoßfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen
6	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
7	Fahrzeugdach	Dachholm rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen
8	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
9	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
10	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern
11	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Tür vorn links	Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug



PROTOKOLLNUMMER: 45569621



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.05.2026

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
4	Tür vorn links	Zierleiste unten - verkratzt / verschürft - kein Abzug
5	Tür hinten links	Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Vorschaden

Nr.	Vorschaden	Schadenshöhe
1	Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber	
Summe (netto):		0,00 €

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Laut vorliegenden Informationen wurden am Fahrzeug Vorschäden instandgesetzt. Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.

PROTOKOLLNUMMER: 45569621



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.05.2026

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug ohne 2. Radsatz bewertet. Verschleiß oder Mängel an diesem können nicht ausgeschlossen werden.

Anlagen: 16 Übersichtsfotos, 27 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 45569621

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.05.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 45569621

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.05.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 45569621



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.05.2026



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 45569621



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.05.2026


Beschädigungsfotos



Beschädigung 2: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 2: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - verkratzt / verschürft -



Beschädigung 3: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschad... - Smart Repair



Beschädigung 3: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 4: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 4: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung

PROTOKOLLNUMMER: 45569621

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben




Datum: 22.05.2026



Beschädigung 4: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft
- Wertminderung



Beschädigung 5: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) -
sanft instandsetzen



Beschädigung 5: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft
instandsetzen



Beschädigung 6: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) -
sanft instandsetzen



Beschädigung 6: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sa...
instandsetzen



Beschädigung 7: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Delle(n) -
sanft instandsetzen

PROTOKOLLNUMMER: 45569621

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.05.2026



Beschädigung 7: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45569621




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.05.2026



Beschädigung 9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 10: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern




Beschädigung 11: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 11: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 11: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 11: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45569621



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.05.2026



Gebrauchsspur 3: Tür vorn links: Türkante - verkratzt / verschürft...
kein Abzug



Gebrauchsspur 4: Tür vorn links: Zierleiste unten - verkratzt /
verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 5: Tür hinten links: Türkante - verkratzt /
verschürft - kein Abzug