

BEWERTUNG

Gemäß Ihrem Auftrag 3263943ZGWMR wurde eine Fahrzeugbewertung erstellt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.



FIN
Kennzeichen

WVWZZZ1KZ8W101868

Hersteller	Volkswagen
Modell	Golf V Lim. (1K1)(10.2003->2008)
Untertyp	GT Sport
Erstzulassung	05.10.2007
Laufleistung	225.955 km (abgelesen)

Auftrag

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Gebrauchtwagen-Gutachten am vorstelligen Fahrzeug zu erstellen. Das oben beschriebene Fahrzeug soll technisch untersucht, der Allgemeinzustand, Beschädigungen, Mängel sowie instandgesetzte Vorschäden und sonstige wertbeeinflussende Faktoren festgestellt werden. Als Datenlieferant beziehen wir bei Bedarf Werte über die Deutsche Automobil Treuhand GmbH. Die Besichtigung des Fahrzeuges fand unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters, der Laufleistung und der Gebrauchsspuren den Kategorien entsprechend statt. Gegenstand der Untersuchung ist die Beurteilung des Fahrzeugzustandes unter Berücksichtigung üblicher Verschleiß- und Gebrauchsspuren. Dabei sind Schäden und Mängel festzustellen und zu dokumentieren, die unter Berücksichtigung von Alter und km-Stand über normale Gebrauchsspuren hinausgehen. Zusätzlich festzuhalten sind (auch behobene) Schäden an Karosserie und Lackierung. Die Überprüfung umfasst darüber hinaus auch den Wartungs- und Verschleißzustand des Fahrzeuges. Spuren normalen Gebrauchs wie oberflächliche kleine Lackkratzer, kleine Parkdellen oder übliche Abnutzungsspuren werden nicht wertmindernd angesetzt. Fällige Wartungsarbeiten oder Verschleißreparaturen werden zu 100 % wertmindernd berücksichtigt. Gleiches gilt für Mängel, die die Betriebs- und Verkehrssicherheit oder die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges einschränken oder vor einem Weiterverkauf unmittelbar eine Reparatur erfordern. Dabei werden ggf. alternative, zeitwertgerechte Instandsetzungsmethoden einbezogen. Ebenfalls vollständig angerechnet wird eine merkantile Wertminderung, die durch eine vorangegangene Unfallinstandsetzung bedingt ist. Schäden, die lediglich zu einer optischen oder leichten funktionalen Beeinträchtigung führen, werden unter Berücksichtigung von Alter, km-Stand und Gesamtzustand anteilig bewertet. Derartige Schäden werden zumeist von einem potentiellen Käufer wertmindernd beurteilt, erfordern aber nicht zwangsläufig eine sofortige Instandsetzung. Für technische Daten und Ausstattungsdetails wird keine Haftung übernommen.

Fahrzeughalter

Auftraggeber

Auftragsnummer	3263943ZGWMR
Besichtigungsdatum	29.06.2026
Besichtigungsbedingungen	An den Fahrzeugsitzen sind Sitzbezüge (Schonbezüge) montiert. Eine detaillierte Überprüfung des Originalbezugs und der Polsterung war daher nicht möglich. Es ist nicht auszuschließen, dass sich unter den Bezügen verdeckte Beschädigungen befinden

Die Bedingungen zur Besichtigung des beauftragten Fahrzeuges waren bedingt ausreichend. Es wurde eine Probefahrt mit dem begutachteten Fahrzeug durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich. Zur Überprüfung der Fahrzeugelektronik wurde der Fehlerspeicher nicht ausgelesen.

Fahrzeugdaten

Am Fahrzeug wurden nachträgliche Änderungen z. B. an Karosserie, Innenraum, Fahrwerk oder Antrieb festgestellt. Eine Prüfung auf Vorschriftsmäßigkeit dieser Umrüstungsmaßnahmen oder eine Hauptuntersuchung waren nicht Gegenstand dieser Begutachtung. Dies gilt auch für Auswirkungen auf die Fahrzeugbewertung. Gegebenenfalls sind Kosten für Rückrüstungsmaßnahmen erforderlich, die hier noch nicht berücksichtigt wurden. Folgende Bauteile wurden am Fahrzeug geändert bzw. angebracht:

Hersteller:	Volkswagen	Amtliches Kennzeichen:	
Modell:	Golf V Lim. (1K1)(10.2003- >2008)	FIN:	WWWZZZ1KZ8W101868
Untertyp:	GT Sport	Erstzulassung:	05.10.2007
KBA:	0603 / AKE	Letzte Zulassung:	28.10.2024
Antriebstechnologie:	Benzin	Laufleistung:	225.955 km (abgelesen)
Antr./Schad.Schl.:	Euro 4	Maße in mm (LxBxH):	4.204 x 1.759 x 1.513
Hubraum:	1.390 ccm	Anzahl Türen:	5
Leistung:	103 kw	Anzahl Sitze:	5

Getriebeart:	Manuell	Lackfarbe:	Reflexsilber
Anzahl Gänge:	6	Innenraumfarbe:	Anthrazit/Titanschwarz/Schwarz
Antriebsart:	Frontantrieb	Polsterfarbe:	Anthrazit
Leergewicht:	1.262 kg	Polsterart:	Sitzbezüge in Flachgewebe, Dessin "Brick"
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.870 kg	Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Fahrzeugart:	Pkw		
Bauform:	Limousine		

Serien- und Sonderausstattung

Der Abgleich der Serien- und Sonderausstattung des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

SERIENAUSSTATTUNG

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte (37008), Airbag Beifahrerseite abschaltbar (26909), Airbag Fahrer-/Beifahrerseite (26803), Anti-Blockier-System (ABS) (40000), Antriebsart: Frontantrieb (70600), Außenspiegel asphärisch, links (15804), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide (15201), Außenspiegel lackiert (15709), Bremsassistent (40801), Design-Paket Volkswagen Individual (4808), Doppeltonhorn (38400), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) (70308), Fernbedienung für Zentralverriegelung (35405), Gepäcknetz an Vordersitzlehne (33301), Gepäckraumabdeckung / Rollo (27400), Getriebe 6-Gang (75205), Handschuhfach abschließbar (37807), Heckscheibenwischer (19300), Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter (29108), Innenspiegel abblendbar (37900), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz (39308), Karosserie: 4-türig (10004), Klimaautomatik (28901), Kopf-Airbag-System (Sideguard) (26901), Kopfstützen hinten (3-fach) (34807), Lendenwirbelstützen vorn (33305), Lenkrad (Leder) (69009), Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung (69502), Leseleuchten vorn und hinten (37710), LM-Felgen (48109), Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V TSI (1390 ccm) (96510), Multifunktionsanzeige / Bordcomputer (25605), Nebelscheinwerfer integriert (18301), Nebelschlussleuchte (18700), Rücksitzlehne geteilt (33502), Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar (19009), Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund (18608), Schiebe-/Hebedach elektr. (Glas) mit Vorwahltomatik (16801), Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe (21703), Seitenairbag vorn (26903), Seitenschutzleisten Wagenfarbe (20009), Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) (69801), Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar (37015), Sitz vorn links höhenverstellbar (32704), Sitz vorn rechts höhenverstellbar (32705), Sitzbezug / Polsterung: Stoff (30500), Sitze: Sportsitze vorn (31901), Sondermodell GT Sport (6503), Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) (37906), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) (37907), Sport-Fahrwerk (42000), Stoßfänger Sport-Design, lackiert (21410), Türgriffe außen Wagenfarbe (36404), Verglasung grün / hinten schwarz getönt (22006), Wegfahrsperre (elektronisch) (38106), Zentralverriegelung (35300)

SONDERAUSSTATTUNG

Audiosystem RCD 300 MP3 (Radio / CD-Player / 4 Lautsprecher) (24133), Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) (51299), Fensterheber elektrisch vorn und hinten (35003), Metallic-Lackierung (11000), Raucher-Paket (4408), Winter-Paket (2400), Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) (718)

Unterlagen und Zubehör

Fahrzeugschlüssel (2), Zulassungsbescheinigung Teil 1, Bordbuchmappe, Serviceheft

Wartung und Fälligkeiten

POSITION	TERMIN
Nächste HU	11.2026
Service fällig	

Räder / Reifen

1. RADSATZ (MONTIERT) FELGE	GRÖSSE RUNFLAT	PROFIL ZUSTAND	DOT
Achse 1			
L Barum (Winter)	205/55 R 16 91 T	7 mm	
Leichtmetall / Alutec		In Ordnung	
R Barum (Winter)	205/55 R 16 91 T	7 mm	
Leichtmetall / Alutec		In Ordnung	
Achse 2			
L Barum (Winter)	205/55 R 16 91 T	7 mm	
Leichtmetall / Alutec		In Ordnung	
R Barum (Winter)	205/55 R 16 91 T	7 mm	
Leichtmetall / Alutec		In Ordnung	

Fehlteile

POSITIONEN

Hutablage
Zweiter Radsatz

Lackmessung

Lackwert Gesamtkarosserie: von 120,00 µm bis 160,00 µm
 Untersuchungsergebnis: Das Fahrzeug wurde in seinen Lackwerten über die gesamte Karosserie untersucht. Folgende Lackwerte zeigen in Ihrer Wertigkeit bedenkliche Werte eines reparierten Vorschadens auf.

Einzelmessungen

POSITION	DICKE
Kotflügel vorne links	211,00 µm
Tür hinten rechts	216,00 µm
Tür vorne rechts	241,00 µm

Reparierte Vorschäden

BEZEICHNUNG	REPARATUR
Schwellerschaden rechts / Schweller rechts	

Feststellungen

Die Karosserie und der Innenraum weisen alters- und laufleistungsbedingte Abnutzungen (Kratzer, Flecken, Dellen usw.) auf. An der Karosserie sind teilweise Roststellen vorhanden. Der Fahrzeuglack weist teilweise Kratzspuren auf. Das Fahrzeug weist teilweise Steinschläge auf.

NR.	BEZEICHNUNG	BESCHÄDIGUNGSART / REPARATUR
1	Motor	MIL Lampe leuchtet
2	Motor / Steuerkette	Geräusche bei Kaltstart
3	Radlauf VR / Radlaufschutz	Gebrochen
4	Motor	Ölfeucht
5	Querlenker VA	Korrosion
6	Querlenker VA / Gummilager	Rissig
7	Hinterachse und Querlenker	Korrosion
8	Karosserie	Korrosion
9	Stoßfänger vorne	Verformt /angeschrammt und Abdeckung fehlt
10	Stoßfänger hinten	Abschürfung
11	Teppich VL	Brandloch
12	Lenkrad	Abschürfung
13	Innenhimmel	Lose

Schlusswort

Diese Beurteilung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Das Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Michael Rottmeier

Übersichtsbilder

Bild 1



Übersichtsbild vorne links

Bild 2



Übersichtsbild vorne rechts

Bild 3



Übersichtsbild hinten rechts

Bild 4



Übersichtsbild hinten links

Bild 5



Übersichtsbild Innenraum

Bild 6



Bild 7



Bild 8



Bild 9



Bild 10



Bild 11



Bild 12



Bild 13



Um-/Nachrüstung


Bild 14



Bild 15



Bild 16



Sonstiges

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

Bild 21

Halt 1.1 Serviceplan

Service-Nachweis 9

Service-Nachweis	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	ATF	☐	☐
Intervall-Service	☐	☐	1740 ⁶ Öl und Filter	☐	☐
Inspektions-Service	☐	☐	Einbaueinheiten und -leitungen	☐	☐
Bremsschleifens-Wechsel	☐	☐	Halbes Kupplungs-Öl	☐	☐
Lager für Motoröl verwendet	☐	☒	Kraftstofffilter	☐	☐
Datum: 18.03.22			Luftfilterersatz	☐	☐
km-Stand: 204 211			Reifenrückwärtens	☐	☐
Reifengrößen:			Reifenfüllstände	☐	☐
Reparaturempfehlung	☐	☐	Saug- und Pollenfilterersatz	☐	☐
			Zahnräder	☐	☐
			Zündkerzen	☐	☐

Service durchgeführt von: **Kfz Werkstatt Weindl**
Abschleppdienst-Reifenservice
Birkenweg 9
99225 Biberach
09923-2754
Stempel des Volkswagen Partners

LongLife-Mobilisierungsplan:

Service durch:

Stempel:

Ihre nächsten Service-Ereignisse

☐ Ölwechsel-Service	☐ Zusatzumfänge Monat: Jahr:
☐ Intervall-Service nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)
☐ Inspektions-Service Monat: Jahr: oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	☐ Bremsflüssigkeits-Wechsel Monat: Jahr:

Bild 22




Bild 23

05.10.2007	0603	AMA00011 2	2	1	103/5600	205
M1	AC		4204-4304		1759	
WVWZZ21KZ8W101868		5	1440-1499		--1337	
VOLKSWAGEN, VW				75		
IK			169	1870	1870	
ACBMYX0			1030	890	+	
FM6FM62S0080GGN1			1030	890	+	
			77	8800	73	
GOLF			1400	660	5	-
VOLKSWAGEN-VW			195/65 R15 91H			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			195/65 R15 91H			
Kombilimousine						
70/220/EWG*2006/96B/EG			Grau/		7/	
EURO 4			e1*2001/116*0242*21			
Benzin			20.07.2007	A	EZ180552	
0001	0462	1390				
F.1/F.2:+10 U. 7.2/8.2:+40 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1700 BIS 84						
STIEG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.3270KG*FAHRZEUG IST MIT ANH						
KUPPL. WERKSSEITIG VERRAUT UND M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F						
ANH.BETR.F.TEMP. 100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO						
*WV.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 05.10.2007*ZU 15						
*A.GENEHM.VUH.225/35ZR19.88Y A.LM-RAD ASA 8,5JX19H2,ET45						
FORTSETZUNG-SIEHE BEIPLATT						

Bild 24

zur Zulassungsbescheinigung Teil 1, Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZ21KZ8W101868

Bezeichnung zu Ziffer 22:

RADTYP AR1*** ZU 20 M.EIBACH-

FAHRWERKSFEED VHKENNZ.211500701VA218501401HA;WIND.5,75/8,5;FARBE:ROT;KBA91405*ZU 15.1/15.

GENEHM.-VUH 205/55R16 91H A.LALUTEC-LM-RAD 6,5JX16H2 ET42;TYP:GR656

UZ:KBA48068*AUFL.-VERW.V.SCHNEEK.NICHT ZUL.***

Bilder Vorschaden

Bild 25



Bauteil: Schwellerschaden
rechts / Schweller rechts
Art:

Bild 26



Bild 27



Bild 28



Bild 29



Bilder Feststellungen

Bild 30



Nr.: 1

Bauteil: Motor

Beschädigungsart: MIL Lampe
leuchtet

Reparaturweg:

Bild 31



Nr.: 3

Bauteil: Radlauf VR /
Radlaufschutz

Beschädigungsart: Gebrochen

Reparaturweg:

Bild 32




Nr.: 4

Bauteil: Motor

Beschädigungsart: Ölfeucht

Reparaturweg:

Bild 33



Nr.: 5

Bauteil: Querlenker VA

Beschädigungsart: Korrosion

Reparaturweg:

Bild 34



Bild 35



Nr.: 6

Bauteil: Querlenker VA /
Gummilager


Beschädigungsart: Rissig

Reparaturweg:

Bild 36



Bild 37



Nr.: 7

Bauteil: Hinterachse und
Querlenker

Beschädigungsart: Korrosion

Reparaturweg:

Bild 38




Bild 39



Nr.: 8

Bauteil: Karosserie

Beschädigungsart: Korrosion

Reparaturweg:

Bild 40



Bild 41



Bild 42



Bild 43



Bild 44



Bild 45



Bild 46



Bild 47



Bild 48



Bild 49



Bild 50



Bild 51



Bild 52



Bild 53



Bild 54



Bild 55



Nr.: 9

Bauteil: Stoßfänger vorne

Beschädigungsart: Verformt
/angeschrammt und Abdeckung
fehlt

Reparaturweg:

Bild 56



Bild 57



Bild 58



Bild 59



Bild 60



Bild 61



Nr.: 10

Bauteil: Stoßfänger hinten

Beschädigungsart:

Abschürfung

Reparaturweg:

Bild 62



Bild 63



Bild 64



Bild 65



Bild 66



Nr.: 11

Bauteil: Teppich VL

Beschädigungsart: Brandloch

Reparaturweg:

Bild 67



Nr.: 12

Bauteil: Lenkrad

Beschädigungsart:

Abschürfung

Reparaturweg:

Bild 68



Nr.: 13

Bauteil: Innenhimmel

Beschädigungsart: Lose

Reparaturweg:

Bilder Lackmessung

Bild 69



Kotflügel vorne links: 211µm

Bild 70



Tür hinten rechts: 216µm

Bild 71



Tür vorne rechts: 241µm