

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t lang Kastenwagen 4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang Manuell		
Amtliches Kennzeichen:	OD -MX 6142	Fahrgestell-Nummer:	WV1ZZZ7HZMH060567
Vertrags-Nummer:	49132074	Erstzulassung:	17.03.2021
Internes KZ:	14742659	Kilometer-Stand:	227186
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:**VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t lang Kastenwagen 4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang Manuell**

Lackierung: Kirschrot Uni Polsterung: Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Bricks" Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **30.360,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Nutzer: Lutz Schmidt	0,00
Anhängevorrichtung, starr (inkl. Gespannstabilisierung)	655,00
Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, inklusive Anklappfunktion über Fahrzeugs	150,00
Beifahrerdoppelsitzbank rechts, mit abschließbarem Fach im Sitzkasten	325,00
Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung	81,00
Hohe Trennwand ohne Fenster sowie 8 Verzurösen zur Ladegutsicherung	305,00
Kirschrot Uni	0,00
Komfort-Paket Plus	1.600,00
ParkPilot im Heckbereich	370,00
Seitenverkleidung aus Hartfaserplatten im Fahrgast-/Laderaum	345,00
Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Bricks"	0,00
Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Bricks"	0,00
Stahl-Reserverad mit Fahrbereifung	77,00
Zulässiges Gesamtgewicht 3.200 kg mit verstärkten 16"-Stahlrädern	1.575,00
1 Satz Winterkomplettäder über Sixt	0,00
Beklebung Minimax: VW Transporter	103,60
Sortimo: Instandhaltung T6 lang	2.144,00
Wollnikom: GPS inkl. Einbau / LZ 48-60	650,00

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

1 Satz Winterkomplettäder über Sixt	0,00
Sortimo: Instandhaltung T6 lang	2.144,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **38.740,60**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **46.101,31**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 46.101,31

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t lang Kastenwagen4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang Manuell		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	81 / 110	Hubraum:	1968
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	5
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	167
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,300	Tankinhalt:	70
Max. Km/h:	164	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	1854	zul. Gewicht (kg):	2800

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 49132074

Amtliches Kennzeichen: OD -MX 6142

Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t lang Kastenwagen4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
05.03.2024	9059881058	Eigenverschulden	Alufelge hinten Beifahrerseite Crash	Nein	Nein
17.02.2022	9059862657	Eigenverschulden	Schaden unbekannt	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport**Vertrags-Nummer:** 49132074

Amtliches Kennzeichen: OD -MX 6142

Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t lang Kastenwagen4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
21.12.2021	37817	Inspektion und Wartung
21.06.2022	70770	Wartungszusatzumfänge
21.06.2022	70770	Wartungszusatzumfänge
21.06.2022	70770	Wartungszusatzumfänge
09.08.2022	77946	Inspektion und Wartung
10.05.2023	117999	Inspektion und Wartung
11.05.2023	109416	Wartungszusatzumfänge
11.05.2023	109416	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
11.05.2023	109416	Bremsflüssigkeitswechsel
11.05.2023	109416	TÜV/AU (MwSt-frei)
27.03.2024	160709	Inspektion und Wartung
24.03.2025	191580	Bremsflüssigkeitswechsel
24.03.2025	191580	TÜV/AU (MwSt-frei)
24.03.2025	191580	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
24.03.2025	191580	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	06.07.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	70435 Stuttgart, Schützenbühlstr.12
Besichtigungsdatum	15.07.2026
Referenznummern	0031217483 - 0049132074

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	OD-MX 6142	Fzg.-Ident.-Nummer	WV1ZZZ7HZMH060567
Fabrikat	VW	1. Zulassung	17.03.2021
Typ	Transporter 2,0 TDI BMT lang Kastenwagen	Fahrzeugart	Transporter
Getriebe / Gänge	Manuell / 5	Farbe	Kirsch-Rot - 2-Schicht uni
Laufleistung abgelesen	226.957 km	Sitzplätze	3
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Van, 4 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	02/2027
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.968 ccm / 81 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	205/65 R16 107/105 T	8 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	205/65 R16 107/105 T	8 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Uniroyal	205/65 R16 107/105 T	8 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Uniroyal	205/65 R16 107/105 T	8 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Stahlrad	Continental	215/65 R15C 103/101T M+S	8 mm
Rad 2	Winterreifen	Stahlrad	Continental	215/65 R15C 103/101T M+S	8 mm
Rad 3	Winterreifen	Stahlrad	Continental	215/65 R15C 103/101T M+S	8 mm
Rad 4	Winterreifen	Stahlrad	Continental	215/65 R15C 103/101T M+S	8 mm

Allgemeines / Zustand	
✗ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Auftraggeber am 24.03.2025 bei km 191.580.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: Unfallschaden Seite rechts. Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden. Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen. Unfallschaden Seite rechts - Kalkulation erstellt. Beiliegende Winterräder in abweichender Dimension zu ZB1 (Freigabe Rad/Reifen-Kombination prüfen). Es wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| ✓ Nutzer: Lutz Schmidt | ✓ Anhängervorrichtung, starr (inkl. Gespannstabilisierung) |
| ✓ Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, inklusive Anklappfunktion über Fahrzeugs | ✓ Beifahrerdoppelsitzbank rechts, mit abschließbarem Fach im Sitzkasten |
| ✓ Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung | ✓ Hohe Trennwand ohne Fenster sowie 8 Verzurösen zur Ladegutsicherung |
| ✓ Kirschrot Uni | ✓ Komfort-Paket Plus |
| ✓ ParkPilot im Heckbereich | ✓ Seitenverkleidung aus Hartfaserplatten im Fahrgast-/Laderaum |
| ✓ Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Bricks" | ✓ Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Bricks" |
| ✓ Stahl-Reserverad mit Fahrbereifung | ✓ Zulässiges Gesamtgewicht 3.200 kg mit verstärkten 16"-Stahlrädern |
| ✓ 1 Satz Winterkomplettträder über Sixt | ✓ Sortimo: Instandhaltung T6 lang |
| ✓ Beklebung Minimax: VW Transporter | ✓ Wollnikom: GPS inkl. Einbau / LZ 48- |

Zustand / Beschädigungen

Front

Motorhaube, 4 bis 10 Dellen / Bauteil (Bild 29, Bild 30)

Seite links

Spiegelgehäuse links Kappe -unlackiert-, verkratzt (Bild 13, Bild 14)

Tür vorne links, bis 3 Dellen / Bauteil (Bild 31, Bild 32)

Tür vorne links Kante, verkratzt (Bild 15, Bild 16, Bild 17)

Seite rechts

B- Säule rechts Innenverkleidung -unterhalb-, verkratzt (Bild 11, Bild 12)

Heck

Rückleuchte rechts außen, verkratzt (Bild 39, Bild 40, Bild 41)

Heckklappe, beschädigt (Bild 26, Bild 27, Bild 28)

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 23, Bild 24, Bild 25)

Interieur

Sitz vorne rechts Bezug Rückenlehne -Stoff-, Brandloch (Bild 18, Bild 19, Bild 20)

Laderaum Dichtung, beschädigt (Bild 21, Bild 22)

Sonstiges

HU (Hauptunters.) Verbrennerfzg. (Allane), kein gültiger Nachweis vorhanden

Fahrzeug Seite rechts, Unfallschaden (Bild 33, Bild 34, Bild 35, Bild 36, Bild 37, Bild 38)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 43 Fotos.

Reinhardt, Kamill

Der Sachverständige, 16.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.



Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11. B- Säule rechts, Innenverkleidung -unterhalb-, verkratzt, ersetzen



Bild 12. B- Säule rechts, Innenverkleidung -unterhalb-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 13. Spiegelgehäuse links, Kappe -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 14. Spiegelgehäuse links, Kappe -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15. Tür vorne links, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 16. Tür vorne links, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 17. Tür vorne links, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 18. Sitz vorne rechts, Bezug Rückenlehne -Stoff-, Brandloch, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19. Sitz vorne rechts, Bezug Rückenlehne -Stoff-, Brandloch, ersetzen



Bild 20. Sitz vorne rechts, Bezug Rückenlehne -Stoff-, Brandloch, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21. Laderaum, Dichtung, beschädigt, ersetzen



Bild 22. Laderaum, Dichtung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 24. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 25. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 26. Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 27. Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 28. Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 29. Motorhaube, 4 bis 10 Dellen / Bauteil, kalt drücken



Bild 30. Motorhaube, 4 bis 10 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 31. Tür vorne links, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken



Bild 32. Tür vorne links, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 33. Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 34. Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 35. Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 36. Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 37. Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben




Bild 38. Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 39. Rückleuchte rechts, außen, verkratzt, ersetzen



Bild 40. Rückleuchte rechts, außen, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 41. Rückleuchte rechts, außen, verkratzt, ersetzen



Bild 42.

Fotoanlage



Bild 43.