

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	OPEL Corsa 1.5 Diesel 75kW Elegance Schräghecklimousine5-türig 1499 ccm 102 PS / 75 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	75 / 102	Hubraum:	1499
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	117
durchschn. Verbrauch/100 Km:	4,300	Tankinhalt:	41
Max. Km/h:	188	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	10,20
Leergewicht (kg):	1165	zul. Gewicht (kg):	1660

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 3184081

Amtliches Kennzeichen: D -K 6543

Übersicht erstellt am: 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

OPEL Corsa 1.5 Diesel 75kW Elegance Schräghecklimousine5-türig 1499 ccm 102 PS / 75 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
03.04.2025	9059936185	Eigenverschulden	Stoßstange vorne Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Kotflügel vorne Beifahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden) Scheinwerfer Beifahrerseite Kratzer nur Glas	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 3184081

Amtliches Kennzeichen: D -K 6543

Übersicht erstellt am: 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

OPEL Corsa 1.5 Diesel 75kW Elegance Schräghecklimousine5-türig 1499 ccm 102 PS / 75 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
28.11.2023	7355	Wartungszusatzumfänge
28.11.2023	7355	Inspektion und Wartung
06.02.2025	22667	Bremsflüssigkeitswechsel
06.02.2025	22667	Wartungszusatzumfänge
06.02.2025	22667	Inspektion und Wartung
27.11.2025	34522	TÜV/AU (MwSt-frei)

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	D-K 6543
Berichtsnummer :	0000000921097-DE968		
Referenznummer:	31184278		

Fahrzeugdaten

Opel Corsa F (2019->) Elegance

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	VXKUBYHTKN4394371	Laufleistung abgelesen:	39078 km
Erstzulassung / Baujahr:	15.11.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	26.05.2026 40474 Düsseldorf
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	Schaltgetriebe
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1499 ccm / 75 kW (102 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Jade Weiss/Arktis Weiss
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	2026 / 2026
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / -
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

	Sommerreifen	Aluminium
Reifenart / Felgentyp:		
2. Achse - links / Zust.		/// 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.		/// 5 mm
1. Achse - links / Zust.		/// 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.		/// 5 mm
Verkehrssicherheit:		

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- B-Säulen schwarz Hochglanz (außen)
- Bordcomputer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Farbdisplay (7 Zoll)
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Gepäckraumbeleuchtung (LED)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kältemittel R 1234 YF
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Multimedia
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrwerk Kennlinie 2
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Generator 120 A
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekorleisten Silber / Schwarz (Grau)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion
- Leseleuchten vorn (2)
- LM-Felgen 6,5x16 (4-Doppelspeichen)
- Modelleinführung
- Reifen 195/55 R16 ..H
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40)
- Scheinwerfer LED

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Seitenairbag vorn • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung • Stoßfänger Wagenfarbe • Trommelbremse hinten (203 mm x 38 mm) • Türgriffe innen verchromt • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite • Wartung: normale Einsatzbedingungen | <ul style="list-style-type: none"> • Sicht-Paket • Steuer-AV Opel • Tagfahrlicht LED • Türgriffe außen Wagenfarbe • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sonderausstattung

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Audio-Navigationssystem Multimedia Navi
DAB-Tuner (Radioempfang digital), Opel Connect | <ul style="list-style-type: none"> • Parkpilotsystem hinten |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Nicht möglich Es konnte bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt werden.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	- -
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht geprüft	/	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht geprüft
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*KEINE DATEN ERSTER UND ZWEITER RADSATZ

Schaden



Karosserie außen

Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1. Motorhaube	Kratzer	Smart Repair
2. Felge Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
3. Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair
4. Tür Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
5. Schweller - Rechts	Kratzer	Smart Repair
6. Tür Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair



Sonstiges

Bauteil	Schaden	Rep.-Art
7. FZG	Beklebt	Entkleben / Reinigen

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Motorhaube
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



4. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



5. Schweller - Rechts
Kratzer - Smart Repair



6. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



7. FZG
Beklebt - Entkleben / Reinigen



7. FZG
Beklebt - Entkleben / Reinigen



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter