

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002437940
Besichtigt am: 04.05.2026 15:17
Berichts-Nr: 10540755
FIN: VSSZZZKN9PW006945



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Tarraco
HSN / TSN:	7593 / AOR
Erstzulassungsdatum:	04.04.2023
Laufleistung:	87.041 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"ATLANTIC" blau
Farbe Dach:	"ATLANTIC" blau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Grau-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	7.300 KM

» Fahrzeugausstattung

12 Volt-Steckdose(n)	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
2 Leseleuchten vorn	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.D	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
4-Zyl. Turbodiesel 2,0 l/110 kW (4V) TDI CR; Grundmotor:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/ TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C	Dynamiklenkung
7-Gang-Automatikgetriebe "A7"	ECO-Funktion
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Abgaskonzept, EU6 AP	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Ablagen-Paket	Einton-Signalhorn
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS undBFS, mit BFS- Deaktivierung	Elektrische Anhängervorrichtung
Ambientelicht Ausführung 2	Elektrische Luftzusatzheizung
Anhängervorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Entfall der hinteren Schriftzüge (Name, Ausführung und Motor)
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Außen-Sound Standard	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Außenspiegel links, konvex	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FL-
Außenspiegel, elektrisch anklappbar, elektrisch einstellbar, separat beheizbar	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Fertigungsablauf Standard
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed- Limiter	Feststellbremse
Batterie 420A (70Ah)	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie/Generator Kapazität Standard	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontantrieb
BeatsAudio: Premium-Lautsprecher + Subwoofer, 400 W- Verstärker und Surround-Technologie	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Beheizbare Frontscheibe, nichtreflektierend	Fußhebelwerk "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Betriebsspannung 12 V	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Bordliteratur in Deutsch	Gewichtsbereich 15 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordwerkzeug und Wagenheber	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Chrom-Paket	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Innenleuchte im Fußraum
Connectivity Box: Induktive Ladestation + GSM-Verstärker	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dachreling, blank	Kältemittel R1234yf
Dämpfung hinten,Basis 1	Kartenmaterial mit Mapcare
Dämpfung vorn	Kategorie 0
Datenträger für EU, integriert	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dekor-Einlagen	Keine Aktionsausführung
Digitaler Radioempfang	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Digitales Soundpaket plus Subwoofer und Centerspeaker	Kleineres Reserverad, Bordwerkzeug und Wagenheber
Drehstromgenerator 180 A	Klimakomfortscheibe
	Kofferraumnetz

Komfort-Ablageschale am Dachhimmel	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Dekorfolien/Embleme
Kompensor Ausf. 1	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kopfstützen für Vordersitze (X-Verstellung)	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Feuerlöscher
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Fußmatten
Kühlerschutzgitter	Ohne Garagentoröffner
Kurzheck	Ohne Head-Up Display
Ladeboden mit Teilungsfunktion	Ohne Heckspoiler
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Individualeinbau
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	ohne Kennzeichenträger
Ledermultifunktionslenkrad mit Tiptronic	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Ledersitze (inklusive Winterpaket)	Ohne Ladekabel
Lehnenentriegelung für rechten Vorder- sitz	Ohne Lichtassistent
Leichtmetallräder 7J x 19	Ohne Mode3 Ladekabel
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Linkslenker	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Sonderspezifikationen
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Spurwechselassistent
Mit Multifunktionskamera	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Ohne Überführungsausrüstung
Mittelarmlehne vorn	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Modellbezeichnung, Entfall	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Müdigkeitserkennung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Ohne Zusatz-/Standheizung
Navigationsgerät-High	Ohne zusätzliche Bereifung
Navigationssystem "+"	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Optionsinfotainment (MIB3)
Nebelschlussleuchte	Pan-European-eCall
Netztrennwand	Parklenkassistent
Netztrennwand + mechanische Rücksitz- Entriegelung	Platzsparendes Notrad,Radial-Bauweise (5-Loch)
Nicht Heissland	Preisnachlass-Paket
Nichtraucherausführung	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Normal-Lackierung	Radstand
Offroad XPERICENCE	Rechtsverkehr
Ohne 2. Batterie	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Ablagenpaket/box	Reifen 235/50 R19 99V (Polymerbeschichtung)
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifendruckkontrolle
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar

SBBR-Leuchte in LED-Technik
 Schalthebelknopf/-Griff in Leder
 Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule
 und hinten dunkel eingefärbt
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schubladen unter den Vordersitzen
 SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet
 SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff
 und Online-Infotainment
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Leder
 Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar
 Sonderpreis
 Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf
 Sonnenblende und B-Säule
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sport-Komfortsitze vorn
 Sprachsteuerung
 Spurhalteassistent
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger lackiert
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home
 Funktion manuell
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfland Deutschland
 Variante Grundausstattung
 Wartungsintervallverlängerung
 Waschwasser-Standanzeige
 Wegfahrsperrung elektronisch
 Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
 Zierleisten blank

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	6,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten rechts	Korrosion	Ersetzen und lackieren
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Kotflügelzierleiste hinten rechts	Deformiert	Ersetzen
5	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
6	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Smart Repair
7	Spiegelkappe Aussenspiegel rechts (Oberhalb)	Kratzer	Polieren
8	Seitenwand hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja
Vorschäden feststellbar: Nein
Nachlackierungen vorhanden: Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 7.467,67
Summe (ohne MwSt.):				€ 7.467,67

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	185,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKN9PW006945

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend, Eingeschränkt, Schwer zugänglich

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür vorne links



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Seitenwand hinten rechts - Korrosion - Ersetzen und lackieren



2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - In-



3 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen


4 - Kotflügelzierleiste hinten rechts - Deformiert - Ersetzen



5 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



6 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Smart Repair



7 - Spiegelkappe Aussenspiegel rechts (Oberhalb) - Kratzer - Polieren



8 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren

