



VOLKSWAGEN

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Variante:

Version:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.9. Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeuges:

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

e13-2007/46-1845-20, erteilt am 2021-06-28

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechtsverkehr, in denen

metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten

für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Wolfsburg 2021-11-10

ppa.

Car Ladow


2021-11-10

Dr. Clemens Kadow

Leiter Technische Konformität

Christiane Engel

Leiterin Qualitätssicherung



Interne Herstellerdaten

DEU390 B 43401 R11 ZBT II wurde erstellt LMH2311832021 000438 25748971 HSN:0603 00144

CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Benzin/ sonstige Diesel [l] / [g/km]	Gas: CNG/LPG [m ³] / [l] [L]
Innerorts	158	---	6.9	---
Außerorts	111	---	4.9	---
Kombiniert	128	---	5.6	---
Gewichtet, kombiniert	---	---	---	---

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend) 3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin/Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Benzin/ sonstige Diesel [l] / [g/km]	Gas: CNG/LPG [m ³] / [l] [L]
Niedrig	192	---	8.5	---
Mittel	143	---	6.3	---
Hoch	129	---	5.7	---
Extra hoch	157	---	6.9	---
Kombiniert	150	---	6.6	---
Gewichtet, kombiniert	---	---	---	---

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite (EAER) [km]:

Elektrische Reichweite innerorts [km]:

Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) [km]:

Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung

52. Anmerkungen:

N0 30: A1 max 1546#N0 30: A2 max 1540#N0 16.2.: mit Anhänger Achse 2: +40 kg#

N0 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49: #205/60 R16 92V#6, 0JX16 ET43: #2

15/50 R18 92W#7, 0JX18 ET45: #215/55 R17 94V#7, 0JX17 ET45: #215/55 R17 94V#6, 0JX1

7 ET48: #215/60 R16 95V#6, 5JX16 ET43: #215/60 R16 95V#6, 0JX16 ET43: #225/40 R19

93W XL#8, 0JX19 ET47: #205/60 R16 92H M+S#6, 0JX16 ET43: #215/55 R17 94V M+S#7, 0JX

17 ET45: #215/55 R17 94V M+S#6, 0JX17 ET48: #

1. Anzahl der Achsen/Räder:
2. / 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage):
1, Achse 1
3.1. Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:

3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert
/ teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:
nicht automatisiert

28. Getriebe (Typ):
automatisch

4. Radsatzstand [mm]:
2590
4.1. Achssatzstand [mm]:
2590
5. Länge [mm]:
4240
6. Breite [mm]:
1819
7. Höhe [mm]:
1554
13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:
1348
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:
1409
16. Technisch zulässige Höchstmassen:
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:
1870
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1/2) [kg]:
990 / 930
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:
3370
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines
18.1. Deichselanhängers [kg]:

18.3. Zentralschleppanhängers [kg]:
1500
18.4. Ungebremsen Anhänger [kg]:
670
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:
80
20. Hersteller des Motors:
Volkswagen AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:
DPC
22. Arbeitsweise:
Fremdzündung / 4-Takt
23. Reiner Elektrobetrieb:
nein
23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:
4; in Reihe
25. Hubraum [cm³]:
1498
26. Kraftstoff:
Benzin
26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:
Fzg. mit Einstoffbetrieb
26.2. Typ des Zweistoffmotors:

27. Höchstleistung:

27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):
110.00 bei 5000
27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):

28.1. Gang:

28.1. Übersetzungsverhältnisse:

28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes:

29. Gesamtübersetzung:

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]:
205
30. Spurweite Achse 1/2 [mm]:
1536 / 1530
35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:
Achse 1: 225/40 R19 93W XL / 8,0UX19 ET47 / C / C1
Achse 2: 225/40 R19 93W XL / 8,0UX19 ET47 / C / C1
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:

38. Code des Aufbaus:
AC
40. Farbe des Fahrzeugs:
GRAU
41. Anzahl und Anordnung der Türen:
5 / 1i. 2, re. 2, hi. 1
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrerplatz):
5
42. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):

42.1. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:

42.3. Geräuschpegel:
80.00 bei 3750
46. Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]:
67.00
Fahrgeräusch [dB(A)]:
EURO 6 AP
47. Abgasnorm:
EURO 6 AP
47. Parameter für die Emissionsmessung von Vind:
1484
47.1. Prüfmasse [kg]:

47.1.1. Querschnittsfläche [m²]:

47.1.2. Straßennastkoeffizienten
f₀ [N] / f₁ [N/(km/h)] / f₂ [N/(km/h)²]:
f₀ (47.1.3.0.) f₁ (47.1.3.1.) f₂ (47.1.3.2.)
143.8 0.132 0.04023
47.2. Fahrzyklus:
3b
47.2.1. Fahrzyklusklasse:

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fasc):

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit:
nein
48. Abgasemissionen:
715/2007*2018/1832AP
1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WL TP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/	CO	THC	NMHC	NOx	THC+NOx	NH3 [ppm]	Partikel	Partikel #
Diesel	148.9	23.6	20.4	23.4	-----	-----	0.0000	0.08E11
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]:

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:
Volständige RDE-Fahrt: NOx [mg/km] 60.0 Partikelzahl mit Exponent [# / km] 6.00 E11
Innerstädtische RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Laufleistung

Antr. Kennzeichen Typ/Modellschlüssel		Datum	Fahrzeug-Ident.-Nr.	Fzg.-Annahmedatum	km-Stand	Frank Kiefer		
M-Y 8123 A114KE		03.05.2022	WVGZZA1ZNV056871	08.08.2024	27411			
Nr.	Arbeitsposition/Teilenummer	Bezeichnung	Mit-arbeiter	Einzel-preis	Menge/Zeit	Rabatt	Steuer-Code	Betrag EUR
1	9811 D107B	Zusatzarbeit: Bremsflüssigkeits-Service	40	14,20	1,00 Liter	#3	#3	44,70
	01400050 B 000DS	24 Monate Bremsflüssigkeits Service . BREMSFLÜSSIGKEIT						14,20
2	9860 D108A	Zusatzarbeit: Pollenfilter ersetzen	40	59,70	1,00 Stück	#3	#3	14,90
	85181950 EQ0819669	60.000 km / 24 Monate Staub-u. Pollenfilter aus- u. einbauen GERUCHSFILTER						59,70
3	0103 DDEC5	Inspektion mit Ölwechsel	40	5,94	1,00 Stück	#3	#3	178,80
	01030034	Inspektion mit Ölwechsel .						5,94
	N 90288901	SCHRAUBE						6,12
	WHT000729A	SCHRAUBE						3,12
	N 0138158	DICHRING						117,43
4	9243 D55C9	Wischerblatt hinten ersetzen	40	15,84	1,00 Stück	#3	#3	13,15
	92431950	Wischerblatt f RWA aus- u. einbauen						15,84
	2GA955427A 03C	WISCHBLATT						
5	9227 D1076	Wischerblätter vorn ersetzen	40	54,36	1,00 Stück	#3	#3	13,15
	92272050	2 Wischerblätter aus- u. einbauen						54,36
		2GA998002	WISCHBLATT					
Zwischensumme								541,41
Die Lieferung auf Rechnung Dritter (z.B. Agentenware) erfolgt im Namen und für Rechnung des Leistungserbringers. Ggf. enthaltene USt. ist den beigelegten Belegen zu entnehmen.								
Autoteile Gerstenmaier Baden GmbH Kartener Straße 6-10 75437 Rastatt www.bauschitz-gruppe.de			Sitz: Rastatt Registrierungsamt Mannheim HRB-Nr. 520108 Geschäftsführer: Elliott Bauschitz u. Helmut Ganter FA-Steuer-Nr.: 33026/08084 USt-IdNr.: DE81188523			Sparkasse Baden-Baden Gagnenau IBAN: DE34 6625 0030 0000 0105 12 SWIFT-BIC: SOLADES33BAD		
						Volksbank Karlsruhe Baden-Baden eG IBAN: DE22 6619 0000 0085 1010 13 SWIFT-BIC: GENODE33KA1		

Bild 14 : Wartungsnachweis (Rechnung)




Bild 15 : Füllflasche Pannenset, abgelaufen (08/2025)



Bild 16 : Seitenteil hinten links, eingedellt




Bild 17 : Seitenteil hinten links, eingedellt



Bild 18 : LM-Felge hinten links, glanzgedreht, verschrammt

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
15.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 60 µm bis 142 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	03.05.2022	Letzte Zulassung	03.05.2022
Hersteller	VW	Typ / Verkaufsbez.	T-Roc 1.5 TSI ACT OPF
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVGZZZA1ZNV056871
HSN / TSN	0603 / CED	Schlüssel-Nr.	40526856
Km-Stand abgelesen	51711	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1498
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		Frontantrieb
	N1 I		
Getriebe / Gänge	DSG / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Metallic indium grey (R7H) / Polster / Farbe		Leder/Mikrivlies/Stoff /
	Metallic		Grau/Schwarz
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 40 R 19 93 Y	IMPERIAL / ECOSPORT 2	S / O	6 mm
rechts	225 / 40 R 19 93 Y	IMPERIAL / ECOSPORT 2	S / O	6 mm
2 links	225 / 40 R 19 93 Y	IMPERIAL / ECOSPORT 2	S / O	7 mm
rechts	225 / 40 R 19 93 Y	IMPERIAL / ECOSPORT 2	S / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.08.2025			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, Aktives Zylindermanagement ACT, Ambientebeleuchtung rot, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Berganfahrassistent, Bremsleuchte, dritte, Dekoreinlagen "Shadow Steel", Drehzahlmesser, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht, Fahrprofilauswahl, Fahrwerk: Sportfahrwerk, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschk, Fußgängererkennung, Gepäckraumboden höheneinstell- und herausnehmbar, Getriebe: 7-Gang DSG, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, ISOFIX-Halteösen, Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, mit Schaltwippen, Leuchte im Fußraum vorn, Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, Multifunktionsanzeige "Plus", Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, NichtraucherAusführung, Notbremsassistent "Front Assist", Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Pedale in Edelstahl gebürstet, Polster: Stoff, Radio, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetall (4) "Kulmbach" 7 J x 17, in Sterling-Silber lackiert, Räder: Tire Mobility Set, Rückleuchten in LED Technik, dunkelrot, Scheiben: Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Schublade unter dem rechten Vordersitz, Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitze: Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne, Sitze: Sportsitze vorn, Sitze: Vordersitze mit Höheneinstellung, Spurhalteassistent "Lane Assist", Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung, Stoßfänger mit Unterfahrschutz in Silber-Metallic, Lufteinlass in Wabenstruktur, Telefonschnittstelle, Textilfußmatten vorn und hinten, USB-C-Schnittstelle, Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste, Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus", Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung, und 2 Funkschlüsseln

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
9S0	Display: Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
9AK	Klimaanlage "Air Care Climatronic"
	Lackierung: Metallic
PAM	Mittelarmlehne vorn inkl. USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse
RBD	Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
PFY	Paket: Fahrerassistenz-Paket (DSG)
PLA	Paket: Licht und Sicht
WSP	Paket: Sitz-Komfort-Paket
WW1	Paket: Winterpaket in Verbindung mit Standheizung und- Lüftung
7W2	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
PI2	Räder: Leichtmetall (4) "Suzuka", Volkswagen R 8 J x 19
KA1	Rückfahrkamera "Rear View"

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 08.08.2024 bei Kilometerstand 27.411
bis Wartung verbleiben:	5.700 km oder 54 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Füllflasche Pannenset, abgelaufen (08/2025), erneuern (Bild 15)
2. Seitenteil hinten links, eingedellt, drücken (Bild 16, 17)
3. LM-Felge hinten links, glanzgedreht, verschrammt, erneuern (Bild 18)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube, Lackierung, Steinschlag,
Stoßfänger vorne, Lackierung, Steinschlag,
Kotflügel vorne rechts, Lackierung,
Steinschlag,
Tür vorne rechts, Lackierung, zerkratzt,
Tür hinten rechts, eingedellt,
Heckklappe, Lackierung, zerkratzt,
Stoßfänger hinten, Lackierung, zerkratzt,
Tür hinten links, Lackierung, zerkratzt,
Tür hinten links, Stoßleiste, Lackierung,
zerkratzt,