




SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

VIN	VF1RJL007UC387932	TARGA		PERCORRENZA KM	47102	DATA IMMAT.	22/06/2023
LOCALITA						DATA PERIZIA	21/04/2026
MODELLO	Nuovo Arkana			COLORE	Grigio Grafite	TIPO SMALTO	METALL/DOPPIO







DOCUMENTI	
Carta di circolazione	V
Carta Verde	X
Certificato Assicurativo	X
Libretto garanzia tagliandi	X
Manuale uso e manutenzione	X
Tessera Code Chiave	X
Seconda Chiave	V
Chiave principale	V

ACCESSORI	
Telecomandi (Funzionante)	V
Kit fumatori	X
Antenna radio/navi	V
Autoradio (Funzionante)	V
Navigatore (Non previsto)	X
Tappetini	V

INFO VEICOLO	
Batteria carica/conforme	V
Livello carburante	-
Interni puliti/accettabili	V
Interni materiale/colore	Tessuto / scuro
Esterni puliti/accettabili	X
Targhe conformi/leggibili	V

DOTAZIONI	
Kit attrezzi	V
Martinetto	V
Bullone antifurto	X
Kit pronto soccorso	V
Triangolo	V
Cappelliera	V
Tappeto vano bagagli	V

V - Elemento presente X - Elemento assente ? - Elemento presente ma non verificabile

Pneumatici					
Pneumatico ant dx	Kumho	215/55/18	estivo	6 mm	
Pneumatico ant sx	Kumho	215/55/18	estivo	6 mm	
Pneumatico post dx	Kumho	215/55/18	estivo	6 mm	
Pneumatico post sx	Kumho	215/55/18	estivo	6 mm	
Ruota di scorta					

Dettaglio danni	
Componente: Disco ruota anteriore dx danneggiato	Lato:
Componente: Stacco-riattacco disco ruota anteriore dx	Lato:
Componente: Paraurti ant. parte sup.	Lato:

Componente:	Scomposizione paraurti	Lato:	
-------------	------------------------	-------	--

Componente:	Porta ant.	Lato:	SX
-------------	------------	-------	----

Componente:	Portello post.	Lato:	
-------------	----------------	-------	--

Componente:	Paraurti post. centr.	Lato:	
-------------	-----------------------	-------	--

Componente:	Paraurti post. lat.	Lato:	DX
-------------	---------------------	-------	----

Componente:	Porta post.	Lato:	DX
-------------	-------------	-------	----

Componente:	Porta ant.	Lato:	DX
-------------	------------	-------	----

NOTE PERITO	Veicolo sporco e si riserva da eventuali danni occulti		
-------------	--	--	--

LEGENDA DESCRIZIONI

D.E: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura **PRM:** Normale usura