


## DEKRA Automotive Solutions

## datos del vehículo

|            |                                               |                             |             |                  |              |
|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|--------------|
| NIV        |                                               | Fecha matriculación         | 27/03/2023  | Color            | Karbon Black |
| Marca      | OPEL                                          | Matrícula                   |             | Cuentakilómetros | 47 736 km    |
| Modelo     | Corsa Elegance 1.2T XHL MT6 S/S 100 CV (74kW) | Condition of the car        | Desconocido |                  |              |
| Pre-damage | Unknown                                       | Pre-damage amount excl. VAT | -           | Comentarios      |              |

## Detalles de Inspección

Parque




## Elemento extraíble

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Compresor kit reparar pinchazos | ✓ |
| Botella kit reparar pinchazos   | ✓ |
| Bandeja trasera                 | ✓ |

## Documento técnico

## Neumáticos

Kumho 195/55/16 Verano 5.0 mm



Continental 195/55/16 Verano 4.0 mm

Continental 195/55/16 Verano 4.0 mm



## Daños externos

3



|             |            |
|-------------|------------|
| Elemento    | Paragolpes |
| Posición    | Delantero  |
| Daños       | Rayadura   |
| Comentarios | -          |

4



|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Elemento    | Faro                |
| Posición    | Delantero Izquierdo |
| Daños       | Rayadura            |
| Comentarios | -                   |

5



|             |          |
|-------------|----------|
| Elemento    | Capó     |
| Posición    | -        |
| Daños       | Rayadura |
| Comentarios | -        |

6



|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Elemento    | Aleta               |
| Posición    | Delantero Izquierdo |
| Daños       | Rayadura            |
| Comentarios | -                   |

|    |                                                                                     |                                                                                                        |    |                                                                                      |                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  |    | Elemento Llanta de aleación 16'<br>Posición Delantero Izquierdo<br>Daños Rayadura<br>Comentarios -     | 8  |    | Elemento Carcasa de retrovisor<br>Posición Izquierdo<br>Daños Rayadura<br>Comentarios -          |
| 9  |    | Elemento Puerta<br>Posición Delantero Izquierdo<br>Daños Abollado<br>Comentarios -                     | 10 |    | Elemento Puerta<br>Posición Trasero Izquierdo<br>Daños Abollado<br>Comentarios -                 |
| 11 |    | Elemento Aleta<br>Posición Trasero Izquierdo<br>Daños Abollado<br>Comentarios -                        | 12 |    | Elemento Paragolpes<br>Posición Trasero<br>Daños Rayadura<br>Comentarios -                       |
| 13 |   | Elemento Portón trasero o maletero<br>Posición -<br>Daños Abollado<br>Comentarios -                    | 14 |   | Elemento Anagrama de portón<br>Posición Izquierdo<br>Daños Rayadura<br>Comentarios -             |
| 15 |  | Elemento Aleta<br>Posición Trasero Derecho<br>Daños Abollado<br>Comentarios -                          | 16 |  | Elemento Puerta<br>Posición Delantero Derecho<br>Daños Abollado<br>Comentarios -                 |
| 17 |  | Elemento Manecilla exterior de puerta<br>Posición Delantero Derecho<br>Daños Rayadura<br>Comentarios - | 18 |  | Elemento Carcasa de retrovisor<br>Posición Derecho<br>Daños Rayadura<br>Comentarios -            |
| 19 |  | Elemento Aleta<br>Posición Delantero Derecho<br>Daños Abollado<br>Comentarios -                        | 20 |  | Elemento Llanta de aleación 16'<br>Posición Delantero Derecho<br>Daños Rayadura<br>Comentarios - |
| 21 |  | Elemento Puerta<br>Posición Trasero Derecho<br>Daños Abollado<br>Comentarios -                         | 22 |  | Elemento Descuento piezas adyacentes<br>Posición -<br>Daños -<br>Comentarios -                   |

Daños internos

|   |                                                                                   |                                                                                   |                    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 |  | Elemento                                                                          | Pivotes de bandeja |
|   |                                                                                   | Posición                                                                          | Trasero Derecho    |
|   |                                                                                   | Daños                                                                             | Falta              |
|   |                                                                                   | Comentarios                                                                       | -                  |
|   |                                                                                   |  |                    |

|   |                                                                                    |                                                                                   |                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2 |  | Elemento                                                                          | Pivotes de bandeja |
|   |                                                                                    | Posición                                                                          | Trasero Izquierdo  |
|   |                                                                                    | Daños                                                                             | Falta              |
|   |                                                                                    | Comentarios                                                                       | -                  |
|   |                                                                                    |  |                    |

Otros Daños

|    |                                                                                   |             |                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 23 |  | Elemento    | Tiempo auxiliar |
|    |                                                                                   | Posición    | -               |
|    |                                                                                   | Daños       | -               |
|    |                                                                                   | Comentarios | -               |
|    |                                                                                   |             |                 |