



Zustandsbericht

Protokollnummer: 45800754
Auftrags-Nr / Referenz: 22543996
Besichtigungsdatum: 21.05.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	MAXUS T90 EV (89 kWh) Elite		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	LSFAM120XNA156651
Erstzulassung	27.05.2024	Laufleistung (abgelesen)	27.097 km
HSN/TSN	2184 / AAL 00001	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	Geländewagen	Antriebsart	Heckantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektr...	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Grau Metallic	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	65 kW / 0 ccm	Nächste HU	05/2026
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / vollständig	Restlauf bis Service	6 Tag(e)
Letzte Wartung		Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Anthrazit-Grau
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	3.300 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 4
Vertragsnummer	10070253	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	245/65 R17 111H	Sommerreifen auf Leichtmetall	Sonstige	7mm / 7mm	i.O.
2	245/65 R17 111H	Sommerreifen auf Leichtmetall	Sonstige	7mm / 7mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbag: Fahrer- und Beifahrerairbag
Airbag: Seitenairbags
Airbag: Vorhangairbags
Antiblockiersystem (ABS)
Außenspiegel elektrisch verstellbar
Bergabfahrlilfe (HDC)
Berganfahrlilfe (HSA)
Bremsleuchte, dritte
Einparkhilfe hinten
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
Fahrmodiauswahl: Eco/Normal/Sport
Fensterheber elektrisch
Getriebe: Direktantrieb



Bezeichnung
Halogen-Scheinwerfer und Nebelschlussleuchte
Heckscheibe elektrisch beheizbar
ISOFIX und Toptether Befestigung
Klimaanlage manuell mit Pollenfilter
Kopfstützen (2) vorne
Ladeflächenschutz
Ladekabel AC (Typ 2, 11 kW)
LED-Rückleuchten
LED-Tagfahrlicht
Lenkrad: Multifunktionslenkrad
Lichtsensoren
Notbremsassistent (EBA)
Polster: Kunstleder
Radio: Digitalradio DAB+ mit 10,25" Touchscreen inkl. Bluetooth-Schnittstelle und Apple CarPlay bzw. QD-Link, USB-Anschluss
Regensensor
Räder: Leichtmetallfelgen 17" mit Reifen 245/65 R17
Rückfahrkamera
Servolenkung elektrisch
Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer- und Warner
Sitze: Beifahrersitz 4-fach elektrisch verstellbar
Sitze: Fahrersitz 6-fach elektrisch verstellbar
Steckdose 12V und 220V in hinterer Sitzreihe
Stoßfänger vorn und hinten in Wagenfarbe
Trittbretter seitlich
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Lackierung: Metallic

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Seitenwand links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Stoßfänger vorn	Spoiler - gebrochen / gerissen - erneuern
4	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sitz vorn	Lehnenbezug rechts - verschmutzt

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	



Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)




Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #1: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #1: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Spoiler - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Spoiler - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #4: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren