

Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: PREISFINDUNG


		Umsatzsteuer		\$25a	
		nein		ja	
Fahrzeugdaten	Hersteller	Skoda		Typ	Rapid Clever
	VIN	TMBAP6NH8J4579945		Modell	1.0 TSI EU6, Clever, (Facelift) 2017 ..
	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Aufbau	Anzahl Türen	5
	30.07.2018	1	Limousine	Kraftstoff	Superbenzin
			Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler	KBA-Schlüssel	8004/ASL
			144.590 km	Anzahl Zylinder	3
			70 kW	Hubraum (ccm)	999
				HU	01/27
	Batteriezustand (SoH %)	Ladestand (SoC %)	HV-Batterie (kWh)	Energieeffizienzklasse	CO ₂ -Emission (g/km)
0,00 %		0,00 %	0	B	105 (NEFZ)
Ehemalige Nutzung				Raucherfahrzeug	letzter KD am
Privatfahrzeug				nein	06/06
Farbe				Letzter KD (km)	144.557 k..
Race-Blau Metallic				Lackierung	Reimport
				metallic	nächster KD am
				nein	k. A.
Scheckheft				nächster KD (km)	k. A.
keine Angabe				Scheckheft Bemerkung	
Polster		Polsterfarbe	Getriebe	Schadstoffk.	
Sitzbezüge in Alcantara		anthrazit	Getriebe 5-Gang	Euro6	
Sonstiges		Zahnriemen gewechselt: nein	Dieselpartikelfilter vorhanden: nein	Chiptuning: nein	

Ausstattung	Serienausstattung:				
	3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten Airbag Beifahrerseite abschaltbar Antriebs-Schlupfregelung (ASR) Außenspiegel Wagenfarbe Brillenfach Einparkhilfe vorn Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Fernbedienung für Zentralverriegelung Getränkehalter vorn Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter Kopf-Airbag-System Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar Modellpflege Multifunktionsanzeige Reifen-Reparaturkit Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 Servolenkung Sitz vorn links höhenverstellbar Sonnenblende links mit Spiegel Stoßfänger Wagenfarbe Türen mit Warnleuchte Verglasung getönt Zentralverriegelung				
	6 Lautsprecher Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Audiosystem Swing (MP3-fähig SD-Karten-Sc.. Ausstattungs-Paket: Green tec Dachantenne Elektr. Bremskraftverteilung (EBV) Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth Getriebe 5-Gang Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz Kopfstützen hinten Leseleuchte Motor 1,0 Ltr. - 70 kW TSI Nebelscheinwerfer Reifendruck-Kontrollsystem Seitenairbag vorn Servolenkung elektronisch (Servotronic) Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sonnenblende rechts mit Spiegel Tagfahrlicht abschaltbar Türentriegelung automatisch und Aktivierung.. Verzurrsen Koffer-/Laderaum				
	Ablage-Paket Anti-Blockier-System (ABS) Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar Bordcomputer Einparkhilfe hinten Elektron. Differentialsperre (EDS) Fensterheber elektrisch vorn Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Gurtstraffer Karosserie: 4-türig Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) Radioempfang digital (DAB) Rücksitzlehne geteilt/klappbar Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abge.. Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar Sitzheizung vorn Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vo.. Textilfußmatten Türgriffe außen Wagenfarbe Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite				
	Sonderausstattung:				
	Ausstattungs-Paket: More Heckscheibenwischer Metallic-Lackierung Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem m.. Klimaautomatik Mittellarmlehne hinten Wendematte Gepäckraum Fensterheber elektrisch hinten LM-Felgen 7x16 (Evora) Mittellarmlehne vorn				
	Sondermodellpaket:				
	Sondermodell Clever				
	Zusatzausstattung:				
	Ganzjahresreifen				
Vorschäden	Vorschäden:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	€
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja				
Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig
				Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig
					Fondseite rechts serienmäßig
					Tür h. rechts serienmäßig
					Tür vorne rechts serienmäßig
					Kotflügel vo.re. serienmäßig

Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: PREISFINDUNG

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Ganzjahresreifen		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne	VL k. A.	VR 0,00 mm (k. A.)	
	Reifen hinten	HL k. A.	HR 0,00 mm (k. A.)	
	Zweiter Reifensatz k. A.		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne	VL k. A. (k. A.)	VR k. A. (k. A.)	
	Reifen hinten	HL k. A. (k. A.)	HR k. A. (k. A.)	
	Bemerkung			Ausstattung ER k. A.

Optischer Zustand	
	Dachholm links verdellt/zerkratzt, Smart Rep. Fondseite links - Dellen - entfernen Fondseite rechts - Dellen - entfernen Heckklappe - Delle entfernen Stoßfänger hinten - zerkratzt - lackieren

Technischer Zustand	
Felgen VR + HR zerkratzt, lackieren H. Stoßdämpfer beginnend ölfeucht, noch. o.B. Heckscheibenwischer o.F., prüfen/beheben Leuchtbild Scheinwerfer re. eingeschränkt,prüfen	