

Détails véhicule

VIN	WBA11EE06 05325811	Kilométrage	40 539 km	Energie	Essence
Immatriculation		Date d'immatriculation	21/05/2025	Cylindrée	1499
Marque	BMW	Niveau carburant	-	Transmission	Automatique
Modèle	X1-2022	Genre	VP	Vitesses	-
Carrosserie	SUV CrossOver	Nb de places	-	Etat du véhicule	Inconnu
Portes	5	Couleur	Noir		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation 01/09/2026



Autres informations techniques

Kit roue secours Complet



Porte documents



Manuel d'utilisation




Clef



Options / Equipements

Pneumatiques

Hankook 225/55/18 V Toutes saisons 4.0 mm



Hankook 225/55/18 V Toutes saisons 4.0 mm



Hankook 225/55/18 V Toutes saisons 5.0 mm

Hankook 225/55/18 V Toutes saisons 5.0 mm

Dommages

1



Elément	Façade avant
Position	-
Dommages	Eclat
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Grille de pare-chocs
Position	Avant
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange

3



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

4



Elément	Jante spéciale 18'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

5



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Eclat
Intensité	-
Opération	Smart Repair

6



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Eclat
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

7



Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Eclat
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

8



Elément	Jante spéciale 18"
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

9



Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

10



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

11



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Eclat
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

12



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Eclat
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

13



Elément	Pavillon
Position	-
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

14



Elément	Garniture de hayon ou malle
Position	-
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)