



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10558295
vom: 06.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002414318
Besichtigt am: 20.04.2026 11:38
Berichts-Nr: 10558295
FIN: TMBER6PJ4N4026680



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10558295
vom: 06.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Skoda
Modell:	Fabia
HSN / TSN:	8004 / AXM
Erstzulassungsdatum:	31.03.2022
Laufleistung:	73.993 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Graphite-Grau Metallic
Farbe Dach:	Graphite-Grau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	999 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Ambition schwarz/schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Unvollständig
Datum der letzten Wartung:	18.09.2023
Km-Stand bei letzter Wartung:	32.896 km



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 10558295
vom: 06.05.2026

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugausstattung

"MAXI DOT" (KI Mid)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6VN-
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Fensterheber, vorn elektrisch hinten mechanisch
2x USB vorne (typ C data)	Fertigungsablauf Standard
3 Zyl. Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
3. Kopfstützen hinten mitte	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/81 KW TSI Grundmotor ist: TJ4/TC5	Frontantrieb
4 Lautsprecher vorn + 2 hinten inkl. T-koda Surround	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
4 Türen	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
6-Gang-Schaltgetriebe	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fußhebelwerk "Standard"
Abgaskonzept, EU6 AP	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Gepäckraumbeleuchtung
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Geschwindigkeitsregelanlage mit SPEED LIMITER
Akustik-Paket Standard	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Antenne nur für FM Empfang	Gurtanlagesignalisation für die vorderen und hinteren Sitze
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Halbleiter
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Handbremshebelgriff in Leder
Aussenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe	Handschuhfach Standard
Ausströmer	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Batterie 320A (49Ah)	Heckspoiler
Bauteilesatz, -Deutschland entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile	Hinterachse "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Bordliteratur in Deutsch	Höhenverstellbarer Fahrer - und Beifahrersitze
Brillen-Ablage/Halter	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Chrom-Paket	Kältemittel R1234yf
DAB - Digitaler Radioempfang	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung hinten	Keine Aktionsausführung
Dämpfung vorn	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Dekor-Einlagen	Klappbare Haltegriffe am Dachrahmen
Drehstromgenerator 140 A	Klappbare Mittelarmlehne vorn mit Jumbobox mit Umnähung, Luftausströmer hinten + Cupholder abnehmbar Schneemann
Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Klimaanlage mit mechanischer Regelung
Dreip. Automatikgurte vorn mit Gurt- und Endbeschlagstraffer und Höheneinstellung	Komfort Telefonie, BT, Kopplebox, LTE
DRIVER ALERT - Müdigkeitserkennung	Komfortausstattung
E-Call+	Kopfstützen vorn
Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 200_GA" -- Fahrzeugteile --	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)
Einparkhilfe (Parksensoren hinten)	Kühlerschutzgitter
Einton-Signalhorn	Kurzheck
Elektrisch verstellbare und beheiz. Aussenspiegel - lackiert in Aussenfarbe (für MC schwarz lackiert)	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)	Lane Assist



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10558295
vom: 06.05.2026

LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Leergewichtsbereich 1	Ohne Sprachsteuerung
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Spurwechselassistent
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Steckdose
Leuchtweitenregulierung	Ohne Trennwand
Linkslenker	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Mit Multifunktionskamera	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Regenschirm	ohne USB im Innenspiegel
Mittelarmlehne vorn	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mittelkonsole - Cupholder "Schneemann"	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Multifunktionslenkrad	Ohne zus. Dichtungen außen
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Nicht Heissland	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Nichtraucherausführung	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Normal-Lackierung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Normalsitze vorn	Pannen-Set
Ohne "drive select"	Radio Bolero 8"
Ohne 2. Batterie	Radschrauben Standard
Ohne Ablagekasten	Radstand
Ohne Ablagekästen im Kofferraum	Radvollblenden
Ohne Ablagenpaket/box	Rechtsverkehr
Ohne Adapter	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifen 185/65 R15 88H Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Ohne Anhängervorrichtung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrlilfe/ Komfort- fahrhilfe	Reifendruckkontrolle
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Remote Access / Proaktiver Dienst
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Remote Access 1 Jahr
Ohne Dekorfolien/Embleme	SBBR-Leuchte
Ohne ECO-Funktion	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Feuerlöscher	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Fußmatten	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Ohne Gepäckraumbodenbelag	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Ohne Halter	Schriftzugsatz in Grundausführung
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Seitenairbag vorne mit Kopfairbags
Ohne Ladeboden	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Lichtassistent	Servolenkung
Ohne Navigationsgerät	Sicherheitsinnenspiegel abblendbar
Ohne Nebelscheinwerfer	Sitzbezüge in Stoff
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10558295
vom: 06.05.2026

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Sitzlehne geteilt 60:40, Sitzgestell ungeteilt
Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Stabilisator vorn
Stahlräder "CALISTO" 5,5J x 15" - 4Stk.
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger in Wagenfarbe
Stoßfänger Standard
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home Funktion manuell
Tank 50l
Tankdeckel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Trommelbremsen hinten
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Überhang hinten, kurz
Untere Dekor-Einlagen
Variante
Version Standard
Vorbereitung Dachlastträger
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperrung elektronisch
Winter Paket
Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung ohne Safesicherung
Zierleisten Standard
Zus. Triebwerks-Unterschutz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10558295
vom: 06.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Kumho	Vorne	Links	Sommer	Stahl	185/65 R 15 92 T	5,0 mm
Kumho	Vorne	Rechts	Sommer	Stahl	185/65 R 15 92 T	5,0 mm
Kumho	Hinten	Links	Sommer	Stahl	185/65 R 15 92 T	3,0 mm
Kumho	Hinten	Rechts	Sommer	Stahl	185/65 R 15 92 T	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2025

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10558295
vom: 06.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Karosserie	Hagelschaden	Kaltdrücken (Hagel)
2	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
3	Einstiegsschweller vorne rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Tür vorne links	Delle(n) und Kratzer	Spotrepair
5	Tür hinten links	Kratzer	Smart Repair
6	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
7	Innenraum	Geruch	Ozonbehandlung
8	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10558295
vom: 06.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus
1	Andere	Haftpflichtschaden	
2	Andere	Haftpflichtschaden	
Summe (ohne MwSt.):			

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	163,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	175,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 10558295
vom: 06.05.2026

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBER6PJ4N4026680

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10558295
vom: 06.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10558295
vom: 06.05.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10558295
vom: 06.05.2026




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10558295
vom: 06.05.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Karosserie - Hagelschaden - Kaltdrücken (Hagel)



2 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

3 - Einstiegsschweller vorne rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



4 - Tür vorne links - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair

Kommentar

Innenteil





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10558295
vom: 06.05.2026

5 - Tür hinten links - Kratzer - Smart Repair



6 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



7 - Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung

Kommentar	Rauch
-----------	-------



8 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

