


Voertuig gegevens					
Chassisnr.	WAUZZZF34 N1098421	Inschrijvingsdatum	01-01-1900	Kleur	Onbekend
Merk	AUDI	Kenteken	2DVT782	Km stand	28 381 km
Model	Q3				

Inspectie gegevens					
Aankomstdatum	26-06-2026	Inspectienummer	7056628	Inspectiedatum	14-07-2026
Toewijzingsdatum	26-06-2026	Eigenaar	LIZY Belgique	Terminal	Parc Lizy



Accessoires	Verwijderbare items	Documentenlijst
	Compressor / Hulpkit ✓	Map voor autopapieren ✓
	Vulling hulpkit ✓	Handleiding ✓
	Gevarendriehoek ✓	Reservesleutel ✓
	Veiligheidsvest ✓	Sleutel ✓
	Hoedenplank ✓	gelijkvormigheidsattest ✓
	Brandblusser ✓	Kentekenbewijs ✓
	Afneembare trekhaak ✓	

Banden		
Hankook 235/50/19 W All seasons 4.0 mm	Hankook 235/50/19 W All seasons 4.0 mm	
Hankook 235/50/19 W All seasons 5.0 mm	Hankook 235/50/19 W All seasons 5.0 mm	

Type					
1	Onderdeel	Onderhoud	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen 100,00€
	Positie	-	Reparatiekosten	-	Brutokosten 100,00€
	Type	Ontbrekend	Spuittijd	-	Afschrijving % -
	Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving -
	Bewerking	Vervangen	Vast bedrag	-	Nettokosten 100,00€

DEKRA Automotive Solutions

2		Onderdeel	Bumper	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Achter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
3		Onderdeel	Achterklep	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Achter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	49,00€
		Type	Deuk	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	49,00€	Nettokosten	49,00€
4		Onderdeel	Portier	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Deuk	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
5		Onderdeel	Spoiler	Reparatietijd	1,50	Kosten onderdelen	160,69€
		Positie	Achter	Reparatiekosten	112,50€	Brutokosten	273,19€
		Type	Deuk met lakschade	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Vervangen	Vast bedrag	-	Nettokosten	273,19€
6		Onderdeel	Speciale velg 19"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	225,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	225,00€	Nettokosten	225,00€

Samenvatting inspectie

Brutoprijs	647,19€	Afschrijving	-	Nettoprijs	647,19€
------------	---------	--------------	---	------------	---------

Samenvatting van de arbeidskosten

	Urtarief	Tijd	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Plaatwerk	75,00€	1,50	112,50€	-	-	112,50€
Spuitswerk	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Materiaal	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Diversen

	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Diverse vergoedingen	0,00€	-	-	0,00€
Kosten onderdelen	260,69€	-	-	260,69€
Vast bedrag	274,00€	-	-	274,00€

Handtekeningen**Handtekening Receiver****Handtekening Expert****Handtekening Klant / bestuurder**

Silvi
14-07-26 09:15

