



Bild 1 : Diagonal von vorn links



Bild 2 : Diagonal von vorn rechts



Bild 3 : Diagonal von hinten rechts



Bild 4 : Diagonal von hinten links



Bild 5 : Innenraum vorne



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Kilometerstand



Bild 7 : Mittelkonsole des Rücksitzes (Radio/Navigation eingeschaltet)



Bild 8 : Alle Fz-Schlüssel, ZLB 1, Letzter Eintrag im Serviceheft



Bild 9 : Unterboden



Bild 10 : Ladekabel



Bild 11 : HV-Batterie in Ordnung



Bild 12 : Gebrauchsspur: Einstieg vorne links verkratzt



Bild 13 : Gebrauchsspur D-Säule rechts verschrammt

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A., Niederlassung Deutschland, Jagenbergstr. 1, 41468 Neuss
Besichtigung 04.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 117 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	25.11.2022	Letzte Zulassung	25.11.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Nissan
Typ / Verkaufsbez.	Townstar Kastenwagen (01.2022->) / Townstar 2,2t 45 kWh L1 2,2t N-Connecta-Option	Aufbauart	Transporter
Türen	4	Sitzplätze	2
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VNVNFK00970248235	Maße Länge/Breite/Höhe	4488 / 1859 / 1812 (mm)
Achsen / angetr. Achsen	2 / 1	Radstand (mm)	2716
zul. Gesamtmasse	2220 kg	HSN / TSN	2228 / ABO
DAT Europa-Code®	012251550230001	DAT Marktindex	DE001 6334
Km-Stand abgelesen	8108	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	51
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Stufenlos / 1	Felgen	Stahl mit Radzierblende
Farbe	MINERAL WHITE (S) / QNG2	Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 16 96 V	Hankook / Kinergy 4S 2 H750	A / O	6 mm
rechts	205 / 60 R 16 96 V	Hankook / Kinergy 4S 2 H750	A / O	6 mm
2 links	205 / 60 R 16 96 V	Hankook / Kinergy 4S 2 H750	A / O	7 mm
rechts	205 / 60 R 16 96 V	Hankook / Kinergy 4S 2 H750	A / O	7 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag Fahrerseite, Antriebsart: Frontantrieb, Ausstattungs-Niveau EA2, Automatische Fahrlichtschaltung, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Beifahrereinzelsitz, Einparkhilfe hinten, Elektromotor 90 kW (cont. 51 kW), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-Paket plus, Fahrassistenten-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter), Fahrassistenten-System: Warnsystem Totwinkel (Blind Spot Warning, BSW), Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay, Fensterheber elektrisch vorn, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe für Elektrofahrzeug, HV-Batterie 45 kWh, Halterung Smartphone, Heckflügeltüren ohne Verglasung, Karosserie: 5-türig, Keyless-Entry, Klimaanlage, Kunststoffboden im Koffer-/Laderaum, Kunststoffboden in der Fahrerkabine, Kältemittel R 1234 YF, Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3), Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lenkrad (Leder), Mittelkonsole mit Ablagefachabdeckung, Mittelkonsole mit Staufach, Parkbremse elektrisch, Radstand 2716 mm, Reifen 205/60 R16 ..H, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenausglaswerkzeug (Power Cut Tool), Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED, Schiebetür rechts, Schubfach Beifahrerseite, Seitenschutzleisten schwarz, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder schwarz mit dunkelblauen Akzenten, Stahlfelgen 6x16, Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Trommelbremse hinten, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
24946	Multimedia-System Nissan Connect
73241	Schnellladefunktion 22 kW (AC)
2318	Technologie-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 22.11.2024 bei Kilometerstand 5.833
nächste Wartung:	am 22.11.2026 bei Kilometerstand 45.830

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.