


datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación	29/09/2021	Color	OCEAN GREEN
Marca	FIAT	Matrícula		Cuentakilómetros	38 610 km
Modelo	FIAT 500BEV HB 500E BUSINESS 87KW (118CV)	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque




Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓

Documento técnico

Neumáticos



Daños externos

1		Elemento	Paragolpes	2		Elemento	Alojamiento de puerta
		Posición	Delantero			Posición	Delantero Izquierdo
		Daños	Abollado			Daños	Abollado
		Comentarios	-			Comentarios	-

9		<table><tr><td>Elemento</td><td>Neumático</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Delantero Izquierdo</td></tr><tr><td>Daños</td><td>No conforme</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Neumático	Posición	Delantero Izquierdo	Daños	No conforme	Comentarios	-	10		<table><tr><td>Elemento</td><td>Neumático</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Cortado</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Neumático	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Cortado	Comentarios	-
Elemento	Neumático																				
Posición	Delantero Izquierdo																				
Daños	No conforme																				
Comentarios	-																				
Elemento	Neumático																				
Posición	Trasero Izquierdo																				
Daños	Cortado																				
Comentarios	-																				
11		<table><tr><td>Elemento</td><td>Neumático</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr><tr><td>Daños</td><td>No conforme</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Neumático	Posición	Delantero Derecho	Daños	No conforme	Comentarios	-	12		<table><tr><td>Elemento</td><td>Embellecedor Faro Antiniebla</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Embellecedor Faro Antiniebla	Posición	Delantero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Neumático																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	No conforme																				
Comentarios	-																				
Elemento	Embellecedor Faro Antiniebla																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
13		<table><tr><td>Elemento</td><td>Embellecedor Faro Antiniebla</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Delantero Izquierdo</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Embellecedor Faro Antiniebla	Posición	Delantero Izquierdo	Daños	Rayadura	Comentarios	-	14		<table><tr><td>Elemento</td><td>Antiniebla</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Antiniebla	Posición	Delantero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Embellecedor Faro Antiniebla																				
Posición	Delantero Izquierdo																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Antiniebla																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
15		<table><tr><td>Elemento</td><td>Antiniebla</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Delantero Izquierdo</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Roto</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Antiniebla	Posición	Delantero Izquierdo	Daños	Roto	Comentarios	-	16		<table><tr><td>Elemento</td><td>Aleta</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Delantero Izquierdo</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Aleta	Posición	Delantero Izquierdo	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Antiniebla																				
Posición	Delantero Izquierdo																				
Daños	Roto																				
Comentarios	-																				
Elemento	Aleta																				
Posición	Delantero Izquierdo																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
17		<table><tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Delantero Izquierdo</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Puerta	Posición	Delantero Izquierdo	Daños	Abollado	Comentarios	-	18		<table><tr><td>Elemento</td><td>Aleta</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Aleta	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Abollado	Comentarios	-
Elemento	Puerta																				
Posición	Delantero Izquierdo																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
Elemento	Aleta																				
Posición	Trasero Izquierdo																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
19		<table><tr><td>Elemento</td><td>Rejilla Frente</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Inferior</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Rejilla Frente	Posición	Inferior	Daños	Rayadura	Comentarios	-	20		<table><tr><td>Elemento</td><td>Carcasa de retrovisor</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Delantero Izquierdo</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Carcasa de retrovisor	Posición	Delantero Izquierdo	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Rejilla Frente																				
Posición	Inferior																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Carcasa de retrovisor																				
Posición	Delantero Izquierdo																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
21		<table><tr><td>Elemento</td><td>Cubierta de estribo</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Lateral Izquierdo</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Cubierta de estribo	Posición	Lateral Izquierdo	Daños	Abollado	Comentarios	-	22		<table><tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Roto</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Trasero	Daños	Roto	Comentarios	-
Elemento	Cubierta de estribo																				
Posición	Lateral Izquierdo																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
Elemento	Paragolpes																				
Posición	Trasero																				
Daños	Roto																				
Comentarios	-																				
23		<table><tr><td>Elemento</td><td>Portón trasero o maletero</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Portón trasero o maletero	Posición	Trasero	Daños	Rayadura	Comentarios	-	24		<table><tr><td>Elemento</td><td>Anagrama de portón</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr><tr><td>Daños</td><td>No conforme</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Anagrama de portón	Posición	Trasero	Daños	No conforme	Comentarios	-
Elemento	Portón trasero o maletero																				
Posición	Trasero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Anagrama de portón																				
Posición	Trasero																				
Daños	No conforme																				
Comentarios	-																				

25		Elemento Anagrama de portón Posición Trasero Derecho Daños No conforme Comentarios -	26		Elemento Conjunto piloto trasero exterior Posición Trasero Derecho Daños Rayadura Comentarios -
27		Elemento Aleta Posición Trasero Derecho Daños Abollado Comentarios -	28		Elemento Puerta Posición Delantero Derecho Daños Abollado Comentarios -
29		Elemento Cubierta de estribo Posición Lateral Derecho Daños Roto Comentarios -	30		Elemento Carcasa de retrovisor Posición Delantero Derecho Daños Rayadura Comentarios -
31		Elemento Aleta Posición Delantero Derecho Daños Abollado Comentarios -	32		Elemento Llanta de aleación 16' Posición Delantero Izquierdo Daños Abollado Comentarios -
33		Elemento Llanta de aleación 16' Posición Trasero Izquierdo Daños Abollado Comentarios -	34		Elemento Llanta de aleación 16' Posición Trasero Derecho Daños Abollado Comentarios -
35		Elemento Llanta de aleación 16' Posición Delantero Derecho Daños Abollado Comentarios -			

Daños internos

3		Elemento Otros interiores Posición Delantero Izquierdo Daños Rayadura Comentarios guarnecido inferior volante
---	---	--

4



Elemento

Limpieza interior

Posición

-

Daños

Manchado

Comentarios

-

●

●

●

●

●

●

5



Elemento

Cojín de tejido

Posición

Trasero

Daños

Perforado

Comentarios

-

●

●

6



Elemento

Guarnecido de techo

Posición

-

Daños

Abollado

Comentarios

-

●

7



Elemento

Respaldo de tejido

Posición

Delantero Derecho

Daños

Rayadura

Comentarios

-

●

●

8



Elemento

Otros interiores

Posición

Delantero Derecho

Daños

Falta

Comentarios

tapadera vin piso delantero

●

●

Comentarios

sucio- arrancado con pinzas-varios testigos encendidos en cuadro- daños fuertes en varias zonas,posibles daños ocultos-