



Lynk & Co 01

Informazioni Veicolo

Marca:	Lynk & Co	Targa:	
Cambio:		Colore esterno:	Nero
Modello:	01	N. Telaio:	L6TCX2E77PE049897
Carburante:	Ibrido plug-in	Potenza:	
Versione:		Data di immatricolazione	22/11/2023
Chilometraggio:	72494 km	Numero di porte:	5

Riepilogo dei danni

Davanti	2
Destra	1
Dietro/posteriore	6
Interni	1
Ruote	4
Sinistra	2
Tetto e altri	1

Immagini commerciali





Opzioni secondo l'ispettore

Telecamera con vista posteriore	sì	Tetto apribile elettrico	sì	Tetto panoramico	sì
---------------------------------	----	--------------------------	----	------------------	----

Danni

Carrozzeria/Corpo

Senza danni
Nessuna riparazione
Tetto e altri

Cerchio lega bicolore / policromo ant. Dx

Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote



Cerchio lega bicolore / policromo post. Sx

Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote



Cerchio lega bicoore / policromo ant. Sx

Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote



Cofano Post.

Ammaccatura e graffio
Riparare e dipingere
Dietro/posteriore



Interno veicolo

Macchia
Pulire
Interni



Modanatura dx paraurti Post.(quando separate)

Deformato / Forzato
Sostituire
Dietro/posteriore



Modanatura paraurti Post.

Graffiature
Sostituire
Dietro/posteriore



Parafango post. Sx
Ammaccatura e graffio
Riparare e dipingere
Sinistra



Paraurti ant.
Graffiature
Verniciatura
Davanti



Paraurti post.
Graffiature
Verniciatura
Dietro/posteriore



Pneumatico ant. Dx
Strappo/tagliato
Sostituire
Ruote



Porta ant. Sx

Ammaccatura e graffio
Riparare e dipingere
Sinistra




Porta post. Dx

Ammaccatura e graffio
Riparare e dipingere
Destra



Spoiler paraurti ant.

Graffiature
Verniciatura
Davanti



Spoiler paraurti posteriore

Graffiature
Verniciatura
Dietro/posteriore



Tappo- copertura posteriore
Rotto
Sostituire
Dietro/posteriore



Pneumatici

Davanti Sinistra
Inverno
In lega
235/45/20/100/W
Bridgestone
5,0 mm
Davanti Destra
Inverno
In lega
235/45/20/100/W
Bridgestone
5,0 mm
Dietro Sinistra
Inverno
In lega
235/45/20/100/W
Bridgestone
5,0 mm
Dietro Destra
Inverno
In lega
235/45/20/100/W
Bridgestone
5,0 mm

Controllo

Categoria	Berlina	Cerchi	In lega
Colore Carrozzeria	Nero	Copribagagli	sì
Libretto di circolazione	sì	Libretto di circolazione	Originale
Libretto di manutenzione	N/A	Livello carburante	0
Motore funzionante	sì	Numero di cavetti di ricarica (normale)	1
Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida)	1	Numero di chiavi totali	3
Numero di poggiateste rimuovibili	3	Numero di porte	5
Numero di posti	6	Tipo di vernice	metallico

Informazioni sul contenuto e sulla portata del rapporto di ispezione:

- La valutazione si basa sugli standard di vendita specificati dal cliente.
- I danni da usura accettabili secondo gli standard di vendita non sono sempre documentati in questo report.
- I metodi di riparazione specificati e/o i tempi di riparazione sono stati determinati considerando i moderni metodi di riparazione industriale.
- La stima dei costi di riparazione per i singoli ripristini, deve essere effettuata dall'Agente acquirente, che ne è responsabile.
- La perizia è stata effettuata in condizioni di assenza di smontaggio. Macadam non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni mancanti. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.