

Détails véhicule

VIN	WVWZZZAW9 RU067724	Kilométrage	87 428 km	Energie	Essence
Immatriculation		Date d'immatriculation	29/05/2024	Cylindrée	999
Marque	VOLKSWAGEN	Niveau carburant	-	Transmission	Automatique
Modèle	Polo-2009	Genre	VP	Vitesses	-
Carrosserie	SUV CrossOver	Nb de places	-	Etat du véhicule	Inconnu
Portes	5	Couleur	Noir		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation 07/07/2026

Parc

Propriétaire




Autres informations techniques

Climatisation auto.	Kit roue secours Complet	✓	Porte documents	✓
Capteur de pluie et de luminosité	Compresseur kit secours	✓	Manuel d'utilisation	✓
Système de navigation	Triangle	✓	Trousse à pharmacie	✓
Jantes aluminium	Gilet de sécurité	✓	Adaptateur USB	✓
	Plage arrière	✓		
	Sur tapis ARD	✓		
	Sur tapis ARG	✓		
	Sur tapis AVD	✓		
	Sur tapis AVG	✓		
	Extincteur	✓		

Options / Equipements

Pneumatiques

Goodyear 185/65/15 H Eté 2.0 mm



Goodyear 185/65/15 H Eté 2.0 mm



Goodyear 185/65/15 H Eté 3.0 mm

Goodyear 185/65/15 H Eté 3.0 mm

Dommages

1



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

2



Elément	Capot
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

●

4



Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

● ● ●

5



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

●

6



Elément	Enjoliveur 15"
Position	Arrière Gauche
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange

● ●

7



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

● ● ● ● ●

8



Elément	Spoiler
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

●

9



Elément	cache bras d'essuie glace
Position	Arrière
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

● ●

10



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

●

11



Elément	Pavillon
Position	-
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●