

# Volkswagen

TIGUAN NF NWB (CT1) 2.0 TDI 110 KW (150CV) AUTOMÁTICO DSG

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): WV GZZZCT6SW523915



## Descripción

<b>Matrícula</b> 4944MZN	<b>Fecha de matriculación</b> 27/03/2025	<b>Kilometraje</b> 41917 km
<b>Color</b> Gris	<b>Año</b> -	<b>Tapicería</b> -
<b>Número de puertas</b> 5	<b>Numero de asientos</b> -	<b>Generation</b> -
<b>Tipo de carrocería</b> Compacto	<b>Desplazamiento de motor</b> 1968 cc	<b>Transmisión</b> Automático
<b>Tipo de combustible</b> Diesel	<b>Numero de velocidades</b> 7	<b>Potencia Máxima</b> 110 KW

## Detalles del estado

**Localización de la Inspección**  
Campa HERTZ Loeches

**Fecha del encargo**  
08/06/2026

**Fecha de peritación aprobada**  
09/06/2026

## Mecánica

### Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok	Limpeza interior del vehículo	✗ Dirty

## Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Interior completo / -	Sucio	Limpeza
			
002	Capó / -	Rayado	Pintar



003 Aleta / Delantero Izquierdo

Ralladura

Pintar



004 Puerta / Delantero Izquierdo

Abolladura

Smart repair



005 Paragolpes / Trasero

Rayado

Pintar



006 Puerta / Delantero Derecho

Abolladura

Reparar



007 Llanta / Trasero Izquierdo

Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 19 "

Rayado

Smart repair



## Elementos faltantes

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)               | <input type="checkbox"/> chaleco reflectante                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cubierta de carga          | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input checked="" type="checkbox"/> Libro de mantenimiento     | <input type="checkbox"/> Manual de instrucciones                              | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto             |

## Neumáticos

<b>Delantero Izquierdo</b>	HANKOOK	235 / 50 / 19 /	3.4 mm
<b>Delantero Derecho</b>	HANKOOK	235 / 50 / 19 /	3.8 mm
<b>Trasero Izquierdo</b>	HANKOOK	235 / 50 / 19 /	5.2 mm
<b>Trasero Derecho</b>	HANKOOK	235 / 50 / 19 /	4.7 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Elementos faltantes / Libro de mantenimiento



Interior completo / - / Sucio



Capó / - / Rayado



Aleta / Delantero izquierdo / Ralladura



Puerta / Delantero izquierdo / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Rayado



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura



Llanta / Trasero Izquierdo / Rayado