

3. Fahrzeug mit Dekoimnovation(en) ausgestattet
3.1. Allgemeiner Code der Dekoimnovation(en)
3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen
durch die Dekoimnovation(en)

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ (falls zutreffend)
Benzin / Diesel :
3.2.2. Einsparungen durch WLPT (falls zutreffend)
Benzin / Diesel :
4. Alle Antriebsarten, ausser reinen Elektrofahrzeugen
gemäss Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend)
WLPT Werte Benzin / Diesel CO2-Emissionen

Niedrig 120 g/km
Mittel 129 g/km
Hoch 113 g/km
Hochstwert 137 g/km
Kombiniert 132 g/km
Gewicht, kombiniert

WLPT Werte LPG/CNG/Ethanol CO2-Emissionen
Niedrig
Mittel
Hoch

Hochstwert
Kombiniert
Gewicht, kombiniert

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare
Hybrid-Elektro-Fahrzeuge gemäss (EU) 2017/1151 (falls anwendbar)
5.1. Vollelektrische Fahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch

Elektrische Reichweite
5.2. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch (ECAC, weighted)
Elektrische Reichweite (EAER)
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)
Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbe-
stimmung: Bezeichnung gemäss Anhang II Abschnitt 5.
Nr. 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates
52. Anmerkungen (*)

Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen
technische Parameter

35: (*) 215/60R17 (96H) : 73 17 - 35
35: (*) 215/55R18 (95H) : 73 18 - 35

0.2.1. (*) AL-BA-HR-ME-MK-RS-SI-XK: MEGANE CONQUEST
Andere Länder : ARKANA
: Nein

Fahrzeug ausgestattet mit 24GHz
Abstandsradar

LPG/CNG/Ethanol :
LPG/CNG/Ethanol :

Kraftstoffverbrauch
7,5 l/100km
5,7 l/100km
5,1 l/100km
9,1 l/100km
5,9 l/100km

Kraftstoffverbrauch

046CC0127814



www.PS-Team.de

RENAULT

EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG GUELTIG FUER VOLLSTAENDIGE FAHRZEUGE M1

Der Unterzeichner

Pierre JACQUEMOT

bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers)

: RENAULT

0.2. Typ

: RLJ

Variante

: NOBU4510000

Version

: ARKANA / MEGANE CONQUEST (*)

0.2.1. Handelsbezeichnung

: IP-JLAINOPDK5A 002-VF1-1

0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)

: AT-JBA 1332P_0_001-VF1-1

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie

: 2-VF1-E38

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie

: RL-JLADW5A_300_000-VF1-1

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie

: -

0.2.3.4. Kennung der Fahrzeugschein-Familie (gegebenenfalls)

: -

0.2.3.5. Kennung der Fahrzeugschein-Familie (gegebenenfalls)

: -

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung

: EV-JLAH5H50C09_000-VF1-1

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprueffamilie

: -

0.4. Fahrzeugklasse

: M1

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers

: RENAULT S.A.S.

13-15 Quai Alphonse Le Gallo

92100 Boulogne-Billancourt

France

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der

: Fabrik Schild an der linken B-Saeule unten

vorgeschriebenen Schilder

Anbringungsstelle der Fahrzeug-

: An der rechten B-Saeule eingeschlagen

Identifizierungsnummer

0.9. Name und Anschrift des Bevollmaechtigten

: -

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer

: VF1RL009UC307062

0.11. Fahrzeugherstellungsdatum

: 05/01/2022

mit der erteilten Genehmigung

: e6*2018/858*00003*06

vom

: 01/10/2021

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht uebereinstimmt

und zur fortwährenden Teilnahme am

Strassenverkehr in Mitgliedsstaaten mit

: Rechtsverkehr

in denen

: Metrische Einheiten

fuer das Geschwindigkeitsmessgeraet verwendet

werden, zugelassen werden kann

Guyancourt
P. JACQUEMOT

30/03/2022

Leiter der Abteilung Homologation



Für dieses Dokument wurde eine Deklaration der Übereinstimmung Teil II (GN292350) ausgegeben. Landratsamt München



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug




Bild 15 : Dach, eingedellt



Bild 16 : Frontscheibe, Steinschläge



Bild 17 : Motorhaube, Steinschläge



Bild 18 : Stoßfänger vorn, Steinschläge



Bild 19 : Motorraum, Dämmungen, gerissen




Bild 20 : Motorraum, Dämmungen, gerissen

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 4459112
Hersteller Renault
Model Arkana
Variante Intens TCe 140 MHEV
Listenpreis 27.042,01
VIN VF1RJL009UC307062
Erstzulassungsdatum 1.7.2022
Kennzeichen M Q4531

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4459112

04.08.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023105685	02.05.2023	Stoßfänger vorne links	1.166,62
2023108773	21.06.2023	Fahrzeug rundherum beschädigt	10.370,10

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
24.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 102 µm bis 264 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Dach

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung Typ / Verkaufsbez.	06.07.2022 Arkana TCe 140 EDC INTENS	Hersteller Aufbauart	RENAULT Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1RJL009UC307062	HSN / TSN	3333 / BNM
Schlüssel-Nr.	40443036	Km-Stand abgelesen	25136
Nächste HU §29 StVZO	01 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	103
Hubraum (ccm)	1332	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau / Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 95 H	Kumho / Ecsta HS51	S / O	5 mm
rechts	215 / 55 R 17 95 H	Kumho / Ecsta HS51	S / O	5 mm
2 links	215 / 55 R 17 95 H	Kumho / Ecsta HS51	S / O	5 mm
rechts	215 / 55 R 17 95 H	Kumho / Ecsta HS51	S / O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV), Airbags: Fahrer- und Beifahrerairbag, Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, Außenspiegel in Wagenfarbe, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsleuchte dritte, Dachhimmel in Grau, Digitales Tachodisplay 7-Zoll, ECO Mode zur Reichweitenoptimierung, Schaltpunktanzeige, Einparkhilfe vorne und hinten, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Fernlichtassistent, Getriebe: 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe EDC, Heckscheibenheizung, Innenrückspiegel, automatisch abblendend, Isofix-Kindersitzbefestigung auf den hinteren Außenplätzen, Keycard Handsfree, Klimaautomatik, Kopfstützen (2), Kopfstützen hinten auf allen Plätzen höhenverstellbar, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad in Leder, Licht- und Regensensor, MULTI-SENSE mit Ambientebeleuchtung, Navigation: EASY LINK mit 9,3-Zoll-Touchscreen-Navigationssystem mit Kartenmaterial für Europa, Notbremsassistent mit Fußgängererkennung, Ottopartikelfilter, Paket: Safety-Paket, Parkbremse, elektronisch, Polster: Stoffpolsterung INTENS in Anthrazit, Reifendruckkontrollsystem, Räder: Leichtmetallräder 18" "INTENS", bitonal, Räder: Mobilitätsset, 12-V-Kompressor und Reifendichtmittel, Rückfahrkamera, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe stark getönt, Servolenkung, Sicherheitsgurte (3-Punkt) auf allen Plätzen der Rücksitzbank, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzbank asymmetrisch umklappbar (1/3 zu 2/3) inkl. klappbarer Armlehne, Sonnenblenden mit beleuchtetem Make-Up-Spiegel, Spurhalteassistent, Tagfahrlicht, Tempopilot, adaptiv ACC, Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeitswarner, Voll-LED-Scheinwerfer, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung, eCall-Notrufsystem

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
ADR00	Autobahn- und Stauassistent (0-160 km/h) Lackierung: Metallic-Lackierung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 15.01.2026 bei Kilometerstand 21.003

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Motorraum, Dämmungen, gerissen, erneuern (Bild 19, 20)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Dach, eingedellt (Bild 15)
Frontscheibe, Steinschläge (Bild 16)
Motorhaube, Steinschläge (Bild 17)
Stoßfänger vorn, Steinschläge (Bild 18)