

Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: PESCH PREISFINDUNG


			Umsatzsteuer		§25a						
			nein		ja						
Fahrzeugdaten	Hersteller		Typ		Modell						
	Skoda		Fabia Ambition		1.0 MPI EU6, Ambition Green tec, 2..						
	VIN		Aufbau		Anzahl Türen	Kraftstoff	KBA-Schlüssel				
	TMBEA6NJXFZ034569		Lim. Schrägheck		5	Superbenzin	8004/AON				
	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU				
	02.04.2015	2	126.237 km	44 kW	3	999	09/26				
	Batteriezustand (SoH %)	Ladestand (SoC %)	HV-Batterie (kWh)	Energieeffizienzklasse		CO ₂ -Emission (g/km)					
	0,00 %	0,00 %	0	B		104 (NEFZ)					
	Ehemalige Nutzung				Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)				
	Privatfahrzeug				nein	-/-	k. A.				
Farbe		Lackierung		Reimport	nächster KD	nächster KD (km)					
Corrida-Rot		Uni normal		nein	k. A.	k. A.					
Scheckheft		Scheckheft Bemerkung									
nicht vorhanden											
Polster		Polsterfarbe		Getriebe		Schadstoffk.					
Sitzbezüge in Stoff		Schwarz		Getriebe 5-Gang		Euro6					
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: nein		Dieselpartikelfilter vorhanden: nein		Chiptuning: k.A.						
Ausstattung	Serienausstattung:										
	3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten		6 Lautsprecher		Ablagefach für Regenschirm						
	Airbag Beifahrerseite abschaltbar		Airbag Fahrer-/Beifahrerseite		Anti-Blockier-System (ABS)						
	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)		Audiosystem Swing (MP3-fähig SD-Karten-Sc..		Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, be..						
	Außenspiegel Wagenfarbe		Außentemperaturanzeige		Ausstattungs-Paket: Ambition						
	Ausstattungs-Paket: Green tec		Bordcomputer		Bremsenergierückgewinnung						
Brillenfach		Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)							
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem m..		Fensterheber elektrisch vorn		Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)							
Getriebe 5-Gang		Heckscheibenwischer		Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Chro..							
Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter		Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz		Karosserie: 5-türig							
Klimaanlage		Kopf-Airbag-System		Kopfstützen hinten							
Kopfstützen hinten (3-fach)		Kopfstützen vorn		Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axi..							
Leseleuchte		Motor 1,0 Ltr. - 44 kW MPI		Multifunktionsanzeige							
Radiovorbereitung		Reifendruck-Kontrollsystem		Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3							
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6		Seitenairbag vorn		Servolenkung							
Sitz vorn links höhenverstellbar		Sonnenblende links mit Spiegel		Sonnenblende rechts mit Spiegel							
Start/Stop-Anlage		Tagfahrlicht LED		Türgriffe außen Wagenfarbe							
Verglasung getönt		Wärmeschutzverglasung		Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beif..							
Wegfahrsperr		Zentralverriegelung									
Sonderausstattung:											
Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion		Reserverad als Notrad		Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ambition Rot							
Sitzheizung vorn		Sonderlackierung Corrida-Rot									
Zusatzausstattung:											
Ganzjahresreifen											
Vorschäden	Vorschäden:										
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenshöhe						
	nein	ja	nein	nein	6.000,00 €						
(U) Nachlackierung -> unbekannt/geschätzt: Nachlackierung an folgenden Bauteilen: Motorhaube, Kotflügel links und rechts, Tür vorne links und hinten links, Seitenwand link (6.000,00 €)											
Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein										
	reparierte Unfallschäden: 1 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)										
Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: PESCH PREISFINDUNG

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung	
	Ganzjahresreifen		k. A.	
	Reifen vorne	VL	VR	
	k. A.	0,00 mm (k. A.)	0,00 mm (k. A.)	
	Reifen hinten	HL	HR	
	k. A.	0,00 mm (k. A.)	0,00 mm (k. A.)	
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung	
k. A.		k. A.		
Reifen vorne	VL	VR		
k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)		
Reifen hinten	HL	HR		
k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)		
Bemerkung			Ausstattung ER	
			k. A.	

Optischer Zustand



alle Einstiege verschrammt, Gebrauchsspur
 Dachholm links Klarlackablösung, lackieren
 Kotflügel vorne links - Ausbessern
 Kotflügel vorne rechts - zerkratzt - SmartRepair
 Lackzustand - Aufbereitung, polieren
 Radkappe hinten rechts verschrammt, erneuern
 Reifen Vorderachse verschlissen, erneuern
 Stoßfänger vorne - stark deformiert - erneuern
 Windschutzscheibe - Erneuern

Technischer Zustand

Inspektion - Jahresinspektion fällig - durchführen