



Zustandsbericht

Protokollnummer: 45158548
Auftrags-Nr / Referenz: 20296443
Besichtigungsdatum: 23.04.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mazda CX-60 AWD PHEV Aut. HOMURA		
Kennzeichen	MI-KH 789	Fahrgestellnummer	JMZKH0HB901125979
Erstzulassung	25.04.2023	Laufleistung (abgelesen)	50.081 km
HSN/TSN	7118 / AIL 00029	Kraftstoffart / Zylinder	Hybr.B/E ext.aufl / 4
Fahrzeugart	Geländewagen	Antriebsart	Allradantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	SOUL RED CRYSTAL M	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	141 kW / 2.488 ccm	Nächste HU	04/2026
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	1.000 km
Letzte Wartung	05/2025 bei 37.419 km	Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz-Unbekannt
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.667 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	50433753	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/50 R20 100W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	5mm / 5mm	i.O.
2	235/50 R20 100W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Stauassistenzfunktion (MRCC)
Airbag: Center-Airbag vorne
Airbag: Frontairbags
Airbag: Knie-Airbag für Fahrer
Airbag: Kopf-/Schulter-Airbags, vorne und hinten
Airbag: Seitenairbags vorne und hinten außen
Alarmanlage mit Innenraumüberwachung
Allradantrieb (AWD)
Ambientelicht am Dachimmel
Anti-Blockier-System
Ausparkhilfe (RCTA)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Carlando
Hainhäuser Weg 95
30855 Langenhagen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Auspuffanlage, zweiflutig
Ausstiegswarnung (BSM - Exit Warning)
Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar
Außenspiegelkappen in Schwarz
Bergabfahrassistent (HDC)
Berganfahrassistent (HLA)
City-Notbremsassistent SCBS/SBS (Smart City Brake Support)
Coming-/Leaving-Home Lichtfunktion
Dachheckspoiler
Dritte Bremsleuchte
Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) mit Traktionskontrollsystem (TCS)
E-Call Notrufsystem
Elektrische Parkbremse mit Auto-Hold-Funktion
Enteiserfunktion für Scheibenwischer
Fahrmoduswahl Mi-Drive
Fahrstabilitätsprogramm: Kinematic Posture Control (KPC)
Fernlichtassistent HBC
Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Getriebe: 8-Stufen-Automatik
Handschuhfach, beleuchtet
Head-up Display
Heckscheibe beheizbar
Heckscheibenwischer
i-Active Display
i-stop Stopp/Start-System
Kindersitzhalterung Isize
Klimatisierungsautomatik
Kopfstützen hinten (3)
Kopfstützen vorne höhenverstellbar
Lackierung: Uni
Ladegutsicherung inkl. Gepäckraumtrennnetz
Ladekabel: Typ 2-Ladekabel (13 A) für Haushaltssteckdose (Mode 2)
Ladekabel: Typ 2-Ladekabel (20 A) für Ladestationen (Mode 3)
LED-Rückleuchten
LED-Tagfahrlicht
Lederlenkrad
Lederschaltknäuf
Leichtmetallfelgen 20", Schwarz
Lenkrad: Lenkradheizung
Lenkrad: Schaltwippen am Lenkrad
Lichtsensoren
Login: Schlüsselloser Zugangssystem
Mazda Connect



Bezeichnung
Mittelarmlehne hinten
MyMazda App
Müdigkeitserkennung (DAA)
Ottopartikelfilter
Paket: Comfort & Lederausstattung
Paket: Premium Comfort
Parksensoren hinten
Parksensoren vorne
Polster: Lederausstattung
PTC-Heizsystem für den Innenraum
Radiozubehör: USB-Anschluss (2)
Regensensor
Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
Räder: Mobilitäts Kit
Rückfahrkamera
Rücksitzlehnen geteilt umklappbar (40:20:40)
Servolenkung, elektrisch
Sicherheitsgurte: 3-Punkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze
Sitze: Fahrersitzneigungseinstellung
Sitzheizung vorne
Sound-Simulator (AVAS)
Spurhalteassistent (ELK) mit Lenkunterstützung
Spurwechselassistent Plus (BSM)
Stoßfänger hinten in Wagenfarbe
Stoßfänger unten in Wagenfarbe
Verkehrszeichenerkennung (TSR)
Voll-LED-Scheinwerfer
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Dach: Panorama Glasschiebedach
Lackierung: Sonderlackierung Soul Red Crystal
Paket: Convenience & Sound
Paket: Driver Assistance

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Kotflügel links	Kotflügel links - Steinschlag - auslegen / polieren
2	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Steinschlag - auslegen / polieren
3	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - auslegen / polieren
4	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn (Abdeckung O- Gtill) - Kratzer - lackieren

Gebrauchsspuren



Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Steinschlag - kein Abzug
2	Seitenwand rechts	Seitenwand - Steinschlag - kein Abzug

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturverlängerung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Carlando
Hainhäuser Weg 95
30855 Langenhagen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderraum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Carlando
Hainhäuser Weg 95
30855 Langenhagen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument




Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Carlando
Hainhäuser Weg 95
30855 Langenhagen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 13: Zulassungsdokument(e)



Abbildung 14: Innenraum hinten



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Carlando
Hainhäuser Weg 95
30855 Langenhagen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 19: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 20: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 21: Sonstiges




Abbildung 22: Sonstiges




Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Carlando
Hainhäuser Weg 95
30855 Langenhagen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges




Abbildung 27: Sonstiges



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Kotflügel links: Kotflügel links - Steinschlag - auslegen / polieren




Beschädigung #1: Kotflügel links: Kotflügel links - Steinschlag - auslegen / polieren




Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - auslegen / polieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Carlando
Hainhäuser Weg 95
30855 Langenhagen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - auslege...
polieren



Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag -
auslegen / polieren




Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - auslege...
polieren



Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag -
auslegen / polieren



Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - auslege...
polieren



Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag -
auslegen / polieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Carlando
Hainhäuser Weg 95
30855 Langenhagen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - auslege...
polieren




Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn
(Abdeckung O- Gtill) - Kratzer - lackieren




Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Abdeckung O-
Gtill) - Kratzer - lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn
(Abdeckung O- Gtill) - Kratzer - lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Abdeckung O-
Gtill) - Kratzer - lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn
(Abdeckung O- Gtill) - Kratzer - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Carlando
Hainhäuser Weg 95
30855 Langenhagen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Abdeckung O-Gtill) - Kratzer - lackieren